# INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25876

FECHA: 14 / 09 / 26

CLIENTE: Lumo

Lumco1421

ORIGEN:

DESTINO: Tralayucca Lumo

NUMERO DE SERIE: 3 N 6 A D 3 3 A 3 L K 8 3 1 2 2 6

NUMERO DE MOTOR:

| MARCA | MODELO | TIPO | COLOR |
|---|---|---|---|
| NISSAN | | NP300 | Blanco |

## INVENTARIO DEL VEHICULO

| | R | E |
|---|---|---|
| AUTOESTEREO | / | |
| BOCINAS | / | |
| ANTENA | | X |
| ENCENDEDOR | | X |
| CENICERO | \ | X |
| CINTURONES DE SEGURIDAD | / | |
| ESPEJO RETROVISOR | / | |
| ESPEJOS LATERALES | / | |

| | R | E |
|---|---|---|
| LLANTA DE REFACCION | | X |
| RIN DE REFACCION | | X |
| TAPONES DE RUEDAS | | X |
| LLAVE DE RUEDA | | X |
| GATO | | X |
| MANERAL DE GATO | | X |
| REFLEJANTE | / | |
| HERRAMIENTA | | X |

| | R | E |
|---|---|---|
| LLAVES ENCENDIDO | / | |
| LLAVES COMBUSTIBLE | / | |
| MANUALES | / | |
| POLIZA DE GARANTIA | / | |
| VERIFICACION | \ | X |
| TARJETA DE CIRCULACION | / | |
| PLACAS | / | |


PLACAS: LLG-326-A

| | R | E |
|---|---|---|
| LUZ INTERIOR | / | |
| LUCES DELANTERAS | / | |
| LUCES TRASERAS | / | |
| DIRECCIONALES IZQ | / | |
| DIRECCIONALES DER | / | |
| INTERMITENTES | / | |
| CLAXON | / | |
| LIMPIADORES | / | |

| | R | E |
|---|---|---|
| ACUMULADOR | / | |
| TAPON DEL RADIADOR | / | |
| TAPON DEL ACEITE | / | |
| TAPON DEL COMBUSTIBLE | / | |
| TAPON DEL ADBLU | / | X |
| TAPON DEL S. HIDRAULICO | / | |
| BAYONETA | / | |
| OTROS | / | |

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:







## OBSERVACIONES

Calavera trasera derecha rota 2 llantas en mal estado

| ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN | RECIBO DE UNIDAD OPERADOR | ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE |
|---|---|---|
| NOMBRE Arturo Siddartha G.S. | NOMBRE | NOMBRE |
| FIRMA | FIRMA | FIRMA |
| FECHA HORA 14/09/26 | FECHA HORA | FECHA HORA |

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUMCO1421

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO

**FORMATO CHECK LIST**

TICKET: E / S

| PROYECTO | GB | QRO | PUE | ATIZAPAN | BARRIENTOS | Q.ROO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - SEGALMEX - DICONSA | SC | GDL | CHIH | TLALPAN | VALLEJO | |

DIRECCIÓN DE ENTREGA: CARRETERA SAN SEBASTIAN-CHICONTEPEC,COMICILIO CONOCIDO AHUATENO CHICINTEPEC. KM 27, C. P. 92705; OMAR ALFREDO BERNAL ARRIETA; 785-830-0627

| SERIE: | MARCA: | SUBMARCA | MODELO |
|---|---|---|---|
| 3N6AD33A3LK831226 | NISSAN COMERCIALES | NP300 DOBLE CABINA | 2020 |

| PLACAS: | EDO EMPLACAMIENTO: | PLACAS VIGENTES | SI | NO |
|---|---|---|---|---|
| LLG326A | Edo Mex | | / | |

| ODOMETRO | | COLOR | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| INICIAL | N/A | Blanco | |
| FINAL | N/A | | |

| EXTERIOR | SI | NO |
|---|---|---|
| PARABRISAS | / | |
| FAROS | / | |
| LUCES CUARTOS | / | |
| CALAVERAS | / | |
| PARRILLA | / | |
| EMBLEMAS | / | |
| LIMPIADORES | / | |
| ANTENA | / | |
| ESPEJOS LATERALES | / | |
| CHAPAS | / | |
| LLANTAS (4) | / | |
| RINES | / | |
| TAPON GASOLINA | / | |
| CARROCERIA SIN GOLPES | | / |

| HERRAMIENTA | SI | NO |
|---|---|---|
| GATO | | / |
| MANERAL DE GATO | / | |
| LLAVE "L" | / | |
| LLANTA C/RIN REFACCIÓN | / | |
| BIRLO DE SEGURIDAD | | / |

| INTERIOR | SI | NO |
|---|---|---|
| VESTIDURAS | / | |
| ASIENTOS | / | |
| CINTURONES | / | |
| TAPETES | / | |
| ESPEJO RETROVISOR | / | |
| RADIO | / | |
| BOCINAS | / | |
| ENCENDEDOR | | / |
| CENICERO | | / |
| ELEVADORES | / | |
| LLAVES (__) | / | |

| DOCUMENTACIÓN | SI | NO |
|---|---|---|
| MANUAL DE MANTENIMIENTO | / | |
| POLIZA DE GARANTIA | / | |
| PLACAS | / | |
| PERMISO | | / |
| POLIZA DE SEGURO | | / |
| TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC) | / | |
| TC VIGENTE | / | |
| HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN | | / |
| CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN | | / |

| KIT DE SEGURIDAD | SÍ | NO |
|---|---|---|
| REFLEJANTES | SI | / |
| C. PASA CORRIENTE | SI | |
| PINZAS | | / |
| DESARMADORES | | / |
| EXTINTOR | SI | / |

| TESTIGOS ENCENDIDOS | SÍ | NO |
|---|---|---|
| SISTEMA DE FRENOS | | / |
| ACEITE | | / |
| TEMPERATURA | | / |
| FALLO ALTERNADOR | | / |
| CHECK ENGINE | | / |
| BOLSA DE AIRE | | / |
| SENSOR DE LLANTA | | / |

| ENGOMADO | | | |
|---|---|---|---|
| AMARILLO | / | ROSA | |
| ROJO | | VERDE | |
| AZUL | | S/ENGOMADO | |

| SEMESTRE DE VERIFICACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | | 1ER | | 2DO | |
| MULTA | | | | | |

| HOLOGRAMA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 00 | | EX | |


| TRANSMISIÓN | |
|---|---|
| A | M / |

| TRACCIÓN | |
|---|---|
| 4X2 / | 4X4 |

| VESTIDURAS | |
|---|---|
| SUCIAS / | LIMPIAS |

| CILINDRAJE | | | |
|---|---|---|---|
| 4 / | V6 | V8 | V12 |

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES:
Se entrega Unidad en Grua
No Arranca falla en Caja Transmisión


| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO | NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE |
|---|---|---|
| FECHA | FECHA | FECHA 11/09/26 |

Escaneado con CamScanner

| SIMBOLOGIA | RAYON | ABOLLADURA | GOLPE X |
|---|---|---|---|

Abolladuras Puertas


VISTA LADO IZQUIERDO



Llantas en mal estado Oxidadas


Golpes Abolladuras


VISTA LADO DERECHO




| VISTA FRENTE | VISTA TRASERA | VISTA SUPERIOR |
|---|---|---|

Calavera Pota







Abolladuras

Taloneo Tapa Descuadrada

***En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO***

| Encuesta | Puntuación |
|---|---|
| **Preguntas de Satisfacción del Cliente** | **1 al 6** |
| 1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado | |
| 2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado | |
| 3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado* | |
| 4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general | |
| 5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO | |
| **Comentarios y sugerencias:** | |
| | **NOMBRE Y FIRMA CLIENTE** |

Escaneado con CamScanner