INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25788

FECHA: 12 | 09 | 26

CLIENTE: LUMO

Lumco1409

ORIGEN: [redacted]

DESTINO: Toloyuca Lumo

NUMERO DE SERIE: 3N6AD33A3LK832991

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
NISSAN		NP 300	Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	/	
BOCINAS	/	
ANTENA		X
ENCENDEDOR		X
CENICERO		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
ESPEJOS LATERALES	/	

	R	E
LLANTA DE REFACCION	/	
RIN DE REFACCION	/	
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA		X
GATO		X
MANERAL DE GATO		X
REFLEJANTE		X
HERRAMIENTA		X

	R	E
LLAVES ENCENDIDO	/	
LLAVES COMBUSTIBLE	/	
MANUALES	/	
POLIZA DE GARANTIA	/	
VERIFICACION		X
TARJETA DE CIRCULACION	/	
PLACAS	/	

PLACAS: NNN-45-21

	R	E
LUZ INTERIOR	/	
LUCES DELANTERAS	/	
LUCES TRASERAS	/	
DIRECCIONALES IZQ	/	
DIRECCIONALES DER	/	
INTERMITENTES	/	
CLAXON	/	
LIMPIADORES	/	

	R	E
ACUMULADOR	/	
TAPON DEL RADIADOR	/	
TAPON DEL ACEITE	/	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	
TAPON DEL ADBLU		X
TAPON DEL S. HIDRAULICO	/	
BAYONETA	/	
OTROS	/	

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:





OBSERVACIONES

Las 4 llantas en mal estado Carroceria con pequeños daños en toda llego en grua sin fallas mecanicas

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Siddarthe G.S.	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA HORA 12/09/26	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

Lumco1409

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST	TICKET:				E	S
	PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOELCCION POR TERMINO DE CONTRATO - SEGALMEX - PRECIOS DE GARANTIA	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: DOMICILIO CONOCIDO LOS PARAJES S/N, C. P. 92600; JUAN ARTURO HIDALGO REYES; 232-222-4808

SERIE:	3N6AD33A3LK832991	MARCA:	NISSAN COMERCIALES	SUBMARCA	NP300 DOBLE CABINA	MODELO	2020

PLACAS:	NNN4521	EDO EMPLACAMIENTO:	Edo. Mex	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	12/SEP/2026
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS	✓	
FAROS	✓	
LUCES CUARTOS	✓	
CALAVERAS	✓	
PARRILLA	✓	
EMBLEMAS	✓	
LIMPIADORES	✓	
ANTENA		✓
ESPEJOS LATERALES	✓	
CHAPAS	✓	
LLANTAS (4)	✓	
RINES	✓	
TAPON GASOLINA	✓	
CARROCERIA SIN GOLPES		✓

HERRAMIENTA	SI	NO
GATO		✓
MANERAL DE GATO		✓
LLAVE "L"		✓
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		✓
BIRLO DE SEGURIDAD		✓

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS	✓	
ASIENTOS	✓	
CINTURONES	✓	
TAPETES		✓
ESPEJO RETROVISOR	✓	
RADIO	✓	
BOCINAS	✓	
ENCENDEDOR		✓
CENICERO		✓
ELEVADORES	✓	
LLAVES (✓)	✓	

DOCUMENTACIÓN	SI	NO
MANUAL DE MANTENIMIENTO	✓	
POLIZA DE GARANTIA	✓	
PLACAS	✓	
PERMISO		✓
POLIZA DE SEGURO		✓
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	✓	
TC VIGENTE		✓
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	✓	
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		✓

KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
REFLEJANTES		✓
C. PASA CORRIENTE		✓
PINZAS		✓
DESARMADORES		✓
EXTINTOR		✓

TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
SISTEMA DE FRENOS		
ACEITE		
TEMPERATURA		
FALLO ALTERNADOR		
CHECK ENGINE		
BOLSA DE AIRE		
SENSOR DE LLANTA		

ENGOMADO			
AMARILLO		ROSA	
ROJO		VERDE	
AZUL		S/ENGOMADO	

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
AÑO		1ER		2DO	
MULTA					

HOLOGRAMA					
0		00		EX	


TRANSMISIÓN	
A	M ✓

TRACCIÓN	
4X2 ✓	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS ✓

CILINDRAJE			
4 ✓	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:


La unidad le quitaron la llanta y la masa las trae en la parte de atras se entrega unidad en grua por fallas mecanicas. Si trae llanta de refaccion

NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
no hay firma de activo fijo	Jose Manuel Lopez Gomez	Juan Arturo Hgo. Reyes
FECHA	12/SEP/2026 FECHA	FECHA

Escaneado con CamScanner


SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA: O	GOLPE X




VISTA LADO IZQUERDO



no traé la mosa puesta por eso tambie no trae la llanta

VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

no hay firmo de activo fijo

Escaneado con CamScanner