INVENTARIO VEHICULO

GRUAS FORZA

LUMO1734

FOLIO 25800

FECHA 11 / 9 / 26

CLIENTE LUMO

ORIGEN

DESTINO Tecloyucan LUMO

NUMERO DE SERIE 3N6AD33A3LK834515

NUMERO DE MOTOR

MARCA Nissan

MODELO NP 300

TIPO

COLOR Bco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	✓	
BOCINAS	✓	
ANTENA	✓	
ENCENDEDOR	✓	
CENICERO	✓	
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓	
ESPEJO RETROVISOR	✓	
ESPEJOS LATERALES	✓	

	R	E
LLANTA DE REFACCION		X
RIN DE REFACCION		X
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA		X
GATO		X
MANERAL DE GATO		X
REFLEJANTE		X
HERRAMIENTA		X

	R	E
LLAVES ENCENDIDO	✓	
LLAVES COMBUSTIBLE	✓	
MANUALES	✓	
POLIZA DE GARANTIA	✓	
VERIFICACION	✓	
TARJETA DE CIRCULACION	✓	
PLACAS NVN4612	✓	

	R	E
LUZ INTERIOR	✓	
LUCES DELANTERAS	✓	
LUCES TRASERAS	✓	
DIRECCIONALES IZQ	✓	
DIRECCIONALES DER	✓	
INTERMITENTES	✓	
CLAXON	✓	
LIMPIADORES	✓	

	R	E
ACUMULADOR		X
TAPON DEL RADIADOR	✓	
TAPON DEL ACEITE	✓	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	✓	
TAPON DEL ADBLU	✓	
TAPON DEL S. HIDRAULICO	✓	
BAYONETA	✓	
OTROS	✓	

ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR



OBSERVACIONES

Unidad sin Bateria y sin llave de Refaccion
parabrisas estrellado y calavera lado Derecho dañado

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Juan Carlos Chavez	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA 13/9/26 HORA	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com GRUAS FORZA MEXICO GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUM001434

LUM10 FINANCIERA DEL CENTRO

FORMATO CHECK LIST

TICKET: E / S

PROYECTO	GB SC	QRO GDL	PUE CHIH	ATIZAPAN TLALPAN	BARRIENTOS VALLEJO	Q.ROO
RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - SEGALMEX - DICONSA						

DIRECCIÓN DE ENTREGA: CARRETERA TUXPAN -TAMPICO KM 124 S/N COLONIA SAHOP C. P. 92080; ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ; 7851036215

SERIE:	3N6AD33A3LK834515	MARCA:	NISSAN COMERCIALES	SUBMARCA	NP300 DOBLE CABINA	MODELO	2020

PLACAS:	MBU752C	EDO EMPLACAMIENTO:	Mexico	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL	200747	COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	15/09/2026
	FINAL	200747				

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS Estrellado	/	
FAROS	/	
LUCES CUARTOS	/	
CALAVERAS	/	
PARRILLA	/	
EMBLEMAS	/	
LIMPIADORES 1	/	
ANTENA	/	
ESPEJOS LATERALES	/	
CHAPAS	/	
LLANTAS (4)	/	
RINES	/	
TAPON GASOLINA		/
CARROCERIA SIN GOLPES		/

HERRAMIENTA	SI	NO
GATO		/
MANERAL DE GATO		/
LLAVE "L"		/
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/
BIRLO DE SEGURIDAD		/

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS	/	
ASIENTOS roto	/	
CINTURONES	/	
TAPETES	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
RADIO	/	
BOCINAS		
ENCENDEDOR		/
CENICERO		/
ELEVADORES	/	
LLAVES (__)		

DOCUMENTACIÓN	SI	NO
MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	
POLIZA DE GARANTIA	/	
PLACAS	/	
PERMISO		/
POLIZA DE SEGURO Vencida	/	
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	
TC VIGENTE		/
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/

KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
REFLEJANTES		/
C. PASA CORRIENTE		/
PINZAS		/
DESARMADORES		/
EXTINTOR		/

TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
SISTEMA DE FRENOS		
ACEITE		
TEMPERATURA		
FALLO ALTERNADOR		
CHECK ENGINE		
BOLSA DE AIRE		
SENSOR DE LLANTA		

ENGOMADO

AMARILLO		ROSA	
ROJO		VERDE	
AZUL	/	S/ENGOMADO	

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN

AÑO	2019	1ER	/	2DO	
MULTA					

HOLOGRAMA

0		00	/	EX	


TRANSMISIÓN	
A	/ M

TRACCIÓN	
4X2 /	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS /	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4 /	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:


La serie es: 3N6AD33A3LK834515
PLACAS: NNN-46-72
La unidad sale en grua

Celina Perez Gonzalez 15/09/26	Daniel Frias Ramirez	Sin activo Fijo
NOMBRE Y FIRMA Asistente	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	15/09/2026 FECHA	15/09/2026 FECHA


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA:	GOLPE X

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Sin activo fijo
15/09/2026

Escaneado con CamScanner