

INVENTARIO VEHÍCULO


**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25303

FECHA

15 01 2026

CLIENTE

Luna

Luna00785

ORIGEN

Cuautitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3N6AD33A3L836913

NUMERO DE MOTOR

MARCA

NISSAN

MODELO

TIPO


NP300

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☒	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☒	LLAVE DE RUEDA	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☒	☒	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☒	☐
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐	PP-9175-A	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR	☐	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	☐	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐	169897	☐	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☒		☐	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADRLU	☒	☐		☐	☐
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐		☐	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐		☐	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐		☐	☐



OBSERVACIONES

La Calaveras plasticas rotos de parte de atras y luz trasera cabina, puerta y refuerzo con golpes, llanta trasera izq. pinchada o sin aire

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Siddorthe G.S.
FIRMA [Signature]
FECHA 15/01/26 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.


atencion.clientes@gruasforza.com


GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

LV MC00 785

	FORMATO CHECK LIST		TICKET: 91317				E	8
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	
	IPS		SC	GDL	CHIH	TLAIPAN	VALLEJO	Q.POO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: GCR Carretera Texcoco-Lecheria km 27.5, Acuexcomac, Estado Mexico, cp. 56300; Eduardo Chavez; 7751242172 / 5519635527

SERIE: 3N6AD33A3LK836913	MARCA: NISSAN COMERCIALES	SUBMARCA: NP300 DOBLE CABINA	MODELO: 2020
--------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------

PLACAS: 2MM187	EDO EMPLACAMIENTO: ESTADO DE MEX.	PLACAS VIGENTES	SI	NO
----------------	-----------------------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	169897	COLOR	Blanca	FECHA DE ENTREGA	27-01-2026
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO		/	PERMISO		/	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/	TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		/				MULTA		
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	HOLOGRAMA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	0	00	EX


TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS


CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

Ambas Calaveras Rotas

NOMBRE Y FIRMA	 FRANCISCO JUAN ORTIZ SANDOVAL NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	27-01-2026 FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA

RAYON:




ABOLLADURA:




GOLPE

X


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es **NADA SATISFECHO** y 6 es **TOTALMENTE SATISFECHO**

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE