LUNCO 1463

INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25987

FECHA: 14 | 10 | 20

CLIENTE: LUNCO

ORIGEN:

DESTINO: Tadayuca Lunco

NUMERO DE SERIE: 3N6AD33A2LK838419

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
Nissa		NP 300	Bco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	✓	
BOCINAS	✓	
ANTENA	✓	
ENCENDEDOR	✓	
CENICERO	✓	
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓	
ESPEJO RETROVISOR	✓	
ESPEJOS LATERALES	✓	

	R	E
LLANTA DE REFACCION	✓	
RIN DE REFACCION	✓	
TAPONES DE RUEDAS	✓	
LLAVE DE RUEDA	✓	
GATO	✓	
MANERAL DE GATO	✓	
REFLEJANTE	✓	
HERRAMIENTA	✓	

	R	E
LLAVES ENCENDIDO	✓	
LLAVES COMBUSTIBLE	✓	
MANUALES	✓	
POLIZA DE GARANTIA	✓	
VERIFICACION	✓	
TARJETA DE CIRCULACION	✓	
PLACAS		

	R	E
LUZ INTERIOR	✓	
LUCES DELANTERAS	✓	
LUCES TRASERAS	✓	
DIRECCIONALES IZQ	✓	
DIRECCIONALES DER	✓	
INTERMITENTES	✓	
CLAXON	✓	
LIMPIADORES	✓	

	R	E
ACUMULADOR	✓	
TAPON DEL RADIADOR	✓	
TAPON DEL ACEITE	✓	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	✓	
TAPON DEL ADBLU	✓	
TAPON DEL S. HIDRAULICO	✓	
BAYONETA	✓	
OTROS	✓	

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:





OBSERVACIONES

Medallon Roto Noticac Vidrio
Calavera Izq. Izq. Roto

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Jesus Carlos Chiquil	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA 14/10/20 HORA	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com GRUAS FORZA MEXICO GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUNCO1463

LUNCO FINANCIERA DEL CENTRO

FORMATO CHECK LIST | TICKET: E $

PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS
RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - SEGALMEX - DICONSA - GUERRERO	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO

Q.ROO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Almacén Diconsa San Luis Acatlán - La Libertad, 41600 San Luis Acatlán, Gro.; PEDRO ALCOCER GARCIA; 7411056608

SERIE:	3N6AD33A3LK838919	MARCA:	NISSAN COMERCIALES	SUBMARCA	NP300 DOBLE CABINA	MODELO	2020

PLACAS:	LGY039A	EDO EMPLACAMIENTO:	Edomex	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL	N/A
	FINAL	N/A

COLOR: Blanco

FECHA DE ENTREGA: 12 Octubre 2026

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS	/	
FAROS	/	
LUCES CUARTOS	/	
CALAVERAS	/	
PARRILLA	/	
EMBLEMAS	/	
LIMPIADORES	/	
ANTENA	/	
ESPEJOS LATERALES	/	
CHAPAS	/	
LLANTAS (4)	/	
RINES	/	
TAPON GASOLINA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES		/

HERRAMIENTA	SI	NO
GATO	/	
MANERAL DE GATO	/	
LLAVE "L"	/	
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/	
BIRLO DE SEGURIDAD		/

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS	/	
ASIENTOS	/	
CINTURONES	/	
TAPETES	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
RADIO	/	
BOCINAS	/	
ENCENDEDOR		/
CENICERO		/
ELEVADORES	/	
LLAVES (2)	/	

DOCUMENTACIÓN	SI	NO
MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	
POLIZA DE GARANTIA	/	
PLACAS	/	
PERMISO		/
POLIZA DE SEGURO		/
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	
TC VIGENTE	/	
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/	

KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
REFLEJANTES	/	
C. PASA CORRIENTE		/
PINZAS		/
DESARMADORES		/
EXTINTOR	/	

TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
SISTEMA DE FRENOS		/
ACEITE		/
TEMPERATURA		/
FALLO ALTERNADOR		/
CHECK ENGINE		/
BOLSA DE AIRE		/
SENSOR DE LLANTA		/

ENGOMADO			
AMARILLO		ROSA	
ROJO		VERDE	
AZUL	/	S/ENGOMADO	

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN				
AÑO	2023	1ER	/	2DO
MULTA				

HOLOGRAMA						
0	/		00		EX	


TRANSMISIÓN	
A	M /

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS /

CILINDRAJE			
4 /	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

Unidad En Grua
Ventana Trasera Rota
Calavera Trasera Rota

13 OCT 2026

Apoyo para la entrega de unidad.

Fabian Flores

No hay personal de A-F que firme Patricia Tedoccan

Luis Angel Valencia
NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO
12 Octubre 2026
FECHA

Pedro Alcocer Garcia
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
12/Octubre/2026
FECHA


NOMBRE Y FIRMA
FECHA

Escaneado con CamScanner


SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA: O	GOLPE X




Abolladuras Taller Golpes en Carrocería

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
	Cristal trasero Roto 	

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	Pedro Alfaro Garza
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

12 octubre 2026

Escaneado con CamScanner