INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25875

FECHA: 14 | 09 | 26

CLIENTE: Lumo

Lumeco 1420

ORIGEN:

DESTINO: Teoloyucan Lumo

NUMERO DE SERIE: 3 N 6 A D 3 3 A 4 L K 8 3 0 5 4 0

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
NISSAN		NP300	Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	✓	
BOCINAS	✓	
ANTENA	✓	
ENCENDEDOR		X
CENICERO		✓
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓	
ESPEJO RETROVISOR	✓	
ESPEJOS LATERALES	✓	

	R	E
LLANTA DE REFACCION	✓	
RIN DE REFACCION	✓	
TAPONES DE RUEDAS		✓
LLAVE DE RUEDA		✓
GATO		✓
MANERAL DE GATO		✓
REFLEJANTE		✓
HERRAMIENTA		✓

	R	E
LLAVES ENCENDIDO	✓	
LLAVES COMBUSTIBLE	✓	
MANUALES	✓	
POLIZA DE GARANTIA	✓	
VERIFICACION	✓	✓
TARJETA DE CIRCULACION	✓	
PLACAS	✓	


PLACAS: NNN-45-10


	R	E
LUZ INTERIOR	✓	
LUCES DELANTERAS	✓	
LUCES TRASERAS	✓	
DIRECCIONALES IZQ	✓	
DIRECCIONALES DER	✓	
INTERMITENTES	✓	
CLAXON	✓	
LIMPIADORES	✓	

	R	E
ACUMULADOR	✓	
TAPON DEL RADIADOR	✓	
TAPON DEL ACEITE	✓	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	✓	
TAPON DEL ADBLU		✓
TAPON DEL S. HIDRAULICO	✓	
BAYONETA	✓	
OTROS	✓	

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:





OBSERVACIONES

Defensa delantera Plasticos caidos. Llanta extra inservible

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Siddartha G.S	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA 14/09/26 HORA	FECHA HORA	FECHA HORA

Escaneado con CamScanner

Lumco1420

LUM10 FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST	TICKET:				E	S
	PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - SEGALMEX - DICONSA	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: CARRETERA SAN SEBASTIAN-CHICONTEPEC,COMICILIO CONOCIDO AHUATENO CHICINTEPEC. KM 27, C. P. 92708; OMAR ALFREDO BERNAL ARRIETA; 785-830-0627

SERIE:	3N6AD33A4LK830540	MARCA:	NISSAN COMERCIALES	SUBMARCA	NP300 DOBLE CABINA	MODELO	2020

PLACAS:	~~MRM529A~~ NNIY5S10	EDO EMPLACAMIENTO:	Edo Mex	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL	N/A
	FINAL	N/A

COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS	/	
FAROS	/	
LUCES CUARTOS	/	
CALAVERAS	/	
PARRILLA	/	
EMBLEMAS	/	
LIMPIADORES	/	
ANTENA	/	
ESPEJOS LATERALES	/	
CHAPAS	/	
LLANTAS (4)	/	
RINES	/	
TAPON GASOLINA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES		/

HERRAMIENTA	SI	NO
GATO		/
MANERAL DE GATO		/
LLAVE "L"		/
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/
BIRLO DE SEGURIDAD		/

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS	/	
ASIENTOS	/	
CINTURONES	/	
TAPETES	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
RADIO	/	
BOCINAS	/	
ENCENDEDOR		/
CENICERO		/
ELEVADORES	/	
LLAVES (1)	/	

DOCUMENTACIÓN	SI	NO
MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	
POLIZA DE GARANTIA	/	
PLACAS Solo 1	/	
PERMISO		/
POLIZA DE SEGURO		/
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	
TC VIGENTE	/	
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/

KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
REFLEJANTES	SI	/
C. PASA CORRIENTE		/
PINZAS		/
DESARMADORES		/
EXTINTOR	SI	/

TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
SISTEMA DE FRENOS		/
ACEITE		/
TEMPERATURA		/
FALLO ALTERNADOR		/
CHECK ENGINE		/
BOLSA DE AIRE		/
SENSOR DE LLANTA		/

ENGOMADO			
AMARILLO		ROSA	
ROJO		VERDE	
AZUL	/	S/ENGOMADO	

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN				
AÑO	2019	1ER	/	2DO
MULTA				

HOLOGRAMA					
0		00		EX	


TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES:
Se entrega Unidad en Grua.
No Prende falla motor
Falta de Entrega de Placa

NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
	Fabian Flores Lopez	Rafael Vazquez Velasco
FECHA	FECHA	FECHA 11/oct/19


Escaneado con CamScanner



SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA: O	GOLPE X

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Escaneado con CamScanner