

INVENTARIO VEHÍCULO



FOLIO

24997

FECHA

26/11/25

CLIENTE

LUMCO920

LUMO

ORIGEN

Tultitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3N6AD33A4L11832403

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Nissan


MODELO

TIPO


COLOR

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO
BOCINAS
ANTENA
ENCENDEDOR
CENICERO
CINTURONES DE SEGURIDAD
ESPEJO RETROVISOR
ESPEJOS LATERALES




LLANTA DE REFACCION
RIN DE REFACCION
TAPONES DE RUEDAS
LLAVE DE RUEDA
GATO
MANERAL DE GATO
REFLEJANTE
HERRAMIENTA




LLAVES ENCENDIDO
LLAVES COMBUSTIBLE
MANUALES
POLIZA DE GARANTIA
VERIFICACION
TARJETA DE CIRCULACION
PLACAS


LK F-529-C



LUZ INTERIOR
LUCES DELANTERAS
LUCES TRASERAS
DIRECCIONALES IZQ
DIRECCIONALES DER
INTERMITENTES
CLAXON
LIMPIADORES




ACUMULADOR
TAPON DEL RADIADOR
TAPON DEL ACEITE
TAPON DEL COMBUSTIBLE
TAPON DEL ADBLU
TAPON DEL S. HIDRAULICO
BAYONETA
OTROS



ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR

197877



OBSERVACIONES

Cajuela golpeada y con oxido, defensa de otras plásticas sueltas y golpes

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Ivan Gómez
FIRMA Gómez
FECHA 26-11-25 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE Jonathy Gómez
FIRMA Gómez
FECHA 26-11-25 HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

	FORMATO CHECK LIST		FOLIO:						E	S
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		GB	BARRI.	VALL.	TLAL.	PUE	P. CARMEN	PATIO CHIHUAHUA	
			SKALA	ATIZ.	SC	ORO	COLOS.	CHETUMAL		
DIRECCIÓN DE ENTREGA:	Forza cuauhtlan									


SERIE: BNGA033A4LK832400 MARCA: NISSAN SUBMARCA NP300 MODELO 2020

PLACAS: ✓ EDO EMPLACAMIENTO: ✓ PLACAS VIGENTES SI

ODOMETRO INICIAL 197677 COLOR BCO FECHA DE ENTREGA 26/11/2020

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	✓		VESTIDURAS	✓		REFLEJANTES	✓	
FAROS	✓		ASIENTOS	✓		C. PASA CORRIENTE		✓
LUCES CUARTOS	✓		CINTURONES	✓		PINZAS		✓
CALAVERAS	✓		TAPETES	✓		DESARMADORES		✓
PARRILLA	✓		ESPEJO RETROVISOR	✓		EXTINTOR	✓	
EMBLEMAS	✓		RADIO	✓		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
LIMPIADORES	✓		BOCINAS	✓		SISTEMA DE FRENOS		✓
ANTENA	✓		ENCENDEDOR		✓	ACEITE		✓
ESPEJOS LATERALES	✓		CENICERO		✓	TEMPERATURA		✓
CHAPAS	✓		ELEVADORES	✓		FALLO ALTERNADOR		✓
LLANTAS (4)	✓		LLAVES (L)	✓		CHECK ENGINE		✓
RINES	✓		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		✓
TAPON GASOLINA	✓		MANUAL DE MANTENIMIENTO	✓		SENSOR DE LLANTA		✓
CARROCERIA SIN GOLPES	✓		POLIZA DE GARANTIA	✓		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		✓	AMARILLO	ROSA	
GATO	✓		PERMISO	✓		ROJO	VERDE	
MANERAL DE GATO	✓		POLIZA DE SEGURO	✓		AZUL	S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	✓		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	✓		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	✓		TC VIGENTE		✓	AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		✓	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN			MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN				HOLOGRAMA	
						0	00	EX

TRANSMISIÓN A TRACCIÓN 4x2 VESTIDURAS SUCIAS LIMPIAS CILINDRAJE V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA	OBSERVACIONES:
	

Eric Gue Baff NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO		 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
26-11-25 FECHA	FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA

RAYON




ABOLLADURA:




GOLPE




VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1** es **NADA SATISFECHO** y **6** es **TOTALMENTE SATISFRECHO**

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	1 al 6
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
NOMBRE Y FIRMA CLIENTE	