GRUAS FORZA

FOLIO: 25995

FECHA: 15 | 10 | 26

CLIENTE: Lumo

Luuc1469

ORIGEN:

DESTINO: Teoloyucan Lumo

NUMERO DE SERIE: 3N6AD33A4LK833910

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
NISSAN		NP300	Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO		
BOCINAS		
ANTENA		
ENCENDEDOR		X
CENICERO		X
CINTURONES DE SEGURIDAD		
ESPEJO RETROVISOR		
ESPEJOS LATERALES		

	R	E
LLANTA DE REFACCION		X
RIN DE REFACCION		X
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA	X	
GATO		X
MANERAL DE GATO		X
REFLEJANTE		
HERRAMIENTA		X


	R	E
LLAVES ENCENDIDO		
LLAVES COMBUSTIBLE		
MANUALES		
POLIZA DE GARANTIA		
VERIFICACION		X
TARJETA DE CIRCULACION		
PLACAS NNN-45-70		


	R	E
LUZ INTERIOR		
LUCES DELANTERAS		
LUCES TRASERAS		
DIRECCIONALES IZQ		
DIRECCIONALES DER		
INTERMITENTES		
CLAXON		
LIMPIADORES		

	R	E
ACUMULADOR		
TAPON DEL RADIADOR		
TAPON DEL ACEITE		
TAPON DEL COMBUSTIBLE		
TAPON DEL ADBLU		X
TAPON DEL S. HIDRAULICO		
BAYONETA		
OTROS		

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:





OBSERVACIONES

Llega en grua, con la manguera de la gasolina suelta

Vidrio de la cabina quebrada defensa trasera abollada 2 llantas

Ponchadas y salidas del rin

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Sidbaths G. S	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA HORA 15/10/26	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com | GRUAS FORZA MEXICO | GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUNCO 1469

LUNCO FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST	TICKET:				E	S
	PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q ROO
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - SEGALMEX - DICONSA - GUERRERO	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Almacén Rural, Diconsa - San Juan Mina, 40604 San Juan Mina, Gro.; TELESFORO VERGARA CARACHURE; 7224529256

SERIE:	3N6AD33A4LK833910	MARCA:	NISSAN COMERCIALES	SUBMARCA	NP300 DOBLE CABINA	MODELO	2020

PLACAS:	LMD296C	EDO EMPLACAMIENTO:	Edomex	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	15 Octubre 2026
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS	/	
FAROS	/	
LUCES CUARTOS	/	
CALAVERAS	/	
PARRILLA	/	
EMBLEMAS	/	
LIMPIADORES	/	
ANTENA	/	
ESPEJOS LATERALES	/	
CHAPAS	/	
LLANTAS (4)	/	
RINES	/	
TAPON GASOLINA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES		/

HERRAMIENTA	SI	NO
GATO		/
MANERAL DE GATO		/
LLAVE "L"		/
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/
BIRLO DE SEGURIDAD		/

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS	/	
ASIENTOS	/	
CINTURONES	/	
TAPETES	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
RADIO	/	
BOCINAS	/	
ENCENDEDOR		/
CENICERO		/
ELEVADORES	/	
LLAVES (1)	/	

DOCUMENTACIÓN	SI	NO
MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	
POLIZA DE GARANTIA	/	
PLACAS	/	
PERMISO		/
POLIZA DE SEGURO		/
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	
TC VIGENTE	/	
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/	

KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
REFLEJANTES		/
C. PASA CORRIENTE		/
PINZAS		/
DESARMADORES		/
EXTINTOR		/

TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
SISTEMA DE FRENOS		
ACEITE		
TEMPERATURA		
FALLO ALTERNADOR		
CHECK ENGINE		
BOLSA DE AIRE		
SENSOR DE LLANTA		

ENGOMADO			
AMARILLO		ROSA	
ROJO		VERDE	
AZUL	/	S/ENGOMADO	

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN				
AÑO	2023	1ER	/	2DO
MULTA		/		

HOLOGRAMA					
0	/	00		EX	


TRANSMISIÓN	
A	M /

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS /

CILINDRAJE			
4 /	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES:
Unidad En Buen Estado Placas NUN4570
Ventanilla Trasera Rota

San Actico Fijo	Luis Angel Olarte Olarte	Telesforo Vergara Carachure
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
15 Octubre 2026	15 Octubre 2026	14/oct/2026
FECHA	FECHA	FECHA


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA:	GOLPE X

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Escaneado con CamScanner