

INVENTARIO VEHÍCULO


**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25311

FECHA

26 07 2026

CLIENTE

Lumo

Lumco0752

ORIGEN

Pueblitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3N6AD33A4LK836371

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Nissan

MODELO

TIPO



NP300

COLOR

Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☐	☒	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☐	☒	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐	PP-9183-A	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR	☐	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	☐	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐		☐	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐		☐	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☒		☐	☐
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐		☐	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐		☐	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐		☐	☐



OBSERVACIONES

Sin tapa de metal del combustible (gas) delase huacaa destruido.
Puesta y caja con golpes y falta de pintura

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Saldana H. G. S.
FIRMA
FECHA 20/07/26 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO



FORMATO CHECK LIST

TICKET: 91416

E

S

PROYECTO
MICOACAN

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

Q.ROO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Taller RivherBran - Av. Arneses 70, Valle del Sur, Iztapalapa, 09800 Ciudad de México, CDMX

SERIE: 3N6AD33A4L.K836371

MARCA: NISSAN
COMERCIALESSUBMARCA NP300 DOBL.E
CABINA

MODELO 2020

PLACAS: P191R3A

EDO EMPLACAMIENTO: Nuevo León

PLACAS VIGENTES ☒ SI ☐ NO

ODOMETRO

INICIAL 202406
FINAL

COLOR

Blanca

FECHA DE ENTREGA

19-01-26

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (L)	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/			/		MULTA		
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		0	00	EX

TRANSMISIÓN

A

M

TRACCIÓN

4X2

4X4

VESTIDURAS

SUCIAS

LIMPIAS


CILINDRAJE

V6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

Sin activo fijo en
Fuerza 1

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

19-01-26

FECHA

Jovanny Luna López

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

19-01-26


FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


FECHA

SIMBOLOGIA	RATON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE