

INVENTARIO VEHÍCULO


**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25267

FECHA

15 7 26

CLIENTE

LUMO

LUMC 00753

ORIGEN

CUATITLAN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3N6AD33A4LK841182

NUMERO DE MOTOR

MARCA

NISSAN

MODELO

TIPO

NP300

COLOR

BLANCO

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOGINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS	X		MANUALES	/	
ENCENDEDOR	X		LLAVE DE RUEDA	/		POLIZA DE GARANTIA	X	
CENICERO	X		GATO	X		VERIFICACION	X	
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	X		TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	X		PLACAS	/	
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA	/		PP9369A		
	R	E		R	E	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		[] [] [] [] [] [] [] []		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/		[] [] [] [] [] [] [] []		
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	X		[] [] [] [] [] [] [] []		
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU	/		[] [] [] [] [] [] [] []		
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/		[] [] [] [] [] [] [] []		
CLAXON	/		BAYONETA	/		[] [] [] [] [] [] [] []		
LIMPIADORES	/		OTROS	/		[] [] [] [] [] [] [] []		



OBSERVACIONES

DANOS EN DEFENSA TRASERA Y GOLPE, FALTA TAPON IZQUIERDO TRASERO, LAZO SOSTIENE PUERTA DE CABA, DANOS EN BATEA, DEFENSA DELANTERA CON TORNILLOS.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE ABEL ORTIZ
 FIRMA ABEL ORTIZ
 FECHA 15-7-26 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
 FIRMA
 FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
 FIRMA
 FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.


atencion.clientes@gruasforza.com


GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

FORMATO CHECK LIST

ENTRADA

SALIDA

FOLIO:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL
CLIENTE

MARIO
COLIN

GB

GDL

DICAS

PATIO
MERIDA

TABASCO

VALLEJO

QRO

COLOSIO

COLEGIOS

PLAYA DEL
CARMEN

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

SERIE: 3N6A033A4LK841182

MARCA: NISSAN

SUBMARCA NP 300

MODELO 2020

PLACAS: PP-93-69-A

EDO EMPLACAMIENTO: Nuo. León

PLACAS VIGENTES

SI NO

ODOMETRO

INICIAL

193516

FINAL

COLOR

Blanco

FECHA DE ENTREGA

15/01/2026

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD				SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES					/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE					/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS					/
CALAVERAS <i>rota</i>	/		TAPETES	/		DESARMADORES					/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR					/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS				<i>sí</i>	<i>NO</i>
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS					/
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE					/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/	/	TEMPERATURA					/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR					/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)			CHECK ENGINE					/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	<i>SI</i>	<i>NO</i>	BOLSA DE AIRE				/	<i>+</i>
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA					/
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO					
HERRAMIENTA	<i>SI</i>	<i>NO</i>	PLACAS	/		SI		NO			
GATO	/	<i>+++</i>	PERMISO		/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO	/		AÑO		1ER		2DO	
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		MULTA					
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		HOLOGRAMA					
BIRLO DE SEGURIDAD		/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	00		0		EX	
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/						

TRANSMISIÓN

A

M /

TRACCIÓN

4X2 /

4X4

VESTIDURAS

SUCIAS /

LIMPIAS

CILINDRAJE


4 /

V6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

La tapa esta amarrada con un lazo

Sin activo fijo

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

Daniel Frias Ramirez

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


FECHA

FECHA 15/01/2026


FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON 	ABOLLADURA 	GOLPE X
------------	---	--	----------------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1 es NADA SATISFECHO** y **6 es TOTALMENTE SATISFECHO**

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE