L6-C15

AOMB219

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

AO. 2896

INVENTARIO VEHICULO

☐ RESGUARDO(CCAO): Monterrey ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA:	NISSAN	TIPO:	FRONTIER
VIN:	3N6AD33A4TK820526	PLACA:	PH-1637-C
SINIESTRO:	1365782964	ASEGURADORA:	BBVA
FECHA:	30/10/26	COLOR: BLANCO	AÑO: 2026

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	✓		
ALTERNADOR	✓		
BAYONETA ACEITE MOTOR	✓		
CLAXON	✓		
BOMBA AGUA	✓		
BANDAS MOTOR	✓		
SISTEMA FRENOS	✓		
CABLES BUJIAS	✓		
BOBINA	✓		
AIRE ACONDICIONADO	✓		
DEPOSITO LIMPIADORES	✓		
DIRECCION HIDRAULICA	✓		
DISTRIBUIDOR	✓		
ENCENDIDO ELECTRONICO	✓	✓	NO
GENERADOR	✓		
MARCHA	✓		
MONOBLOCK			
VENTILADOR	✓		
RADIADOR	✓		
RADIADOR DE A/C	✓		✓ Daño
TANQUE DE GASOLINA	✓		
TAPON DE GASOLINA	✓		
TAPON DE ACEITE	✓		
TAPON RADIADOR		✓	
TURBO CARGADOR		✓	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	✓		
ASIENTOS DELANTEROS	✓		
ASIENTOS TRASEROS	✓		
BOCINAS	✓		
BOLSA DE AIRE	✓	✓	NO
CABECERAS	✓		
CENICEROS	✓		
GUANTERA			✓
CINT. SEGURIDAD	✓		
CLAXON			✓
CODERAS		✓	
CONSOLA	✓		
CONTROL A/C	✓		
DEFROSTER	✓		
ENCENDEDOR		✓	
ESPEJO RETROVISOR	✓		
INSTRUMENTOS TABLERO	✓		
LUZ INTERIOR	✓		
LUZ STOP	✓		
MANIJAS	✓		
PALANCA DE VELOCIDADES	✓		
RELOJ		✓	
SEGUROS ELECTRICOS	✓		
TABLERO	✓		
TAPETES	✓		
ELEVADORES ELECTRICOS	✓		
VESTIDURAS			✓
VOLANTE			✓
VISERAS	✓		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	✓		
COFRE			✓
CUARTOS DE LUZ			
DEFENSA DELANTERA		✓	
FAROS	✓		✓ Daño
BALASTRE		✓	
BULBOS	✓		
FAROS DE NIEBLA		✓	
PARABRISAS			✓
PARRILLA			✓
PLUMAS LIMPIADORES	✓		
PORTAPLACA			✓ Daño

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	✓		
BULBOS	✓		
CAJUELA	✓		
DEFENSA TRASERA	✓		
LIMPIADOR		✓	
MEDALLON	✓		
PORTAPLACA		✓	
SISTEMA DE ESCAPE	✓		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		✓	
CABLES PASACORRIENTES		✓	
TAPA CAJHUELA		✓	
HERRAMIENTA		✓	
GATO		✓	
LLAVE DE RUEDA		✓	
SEÑALES DE CARRETERA		✓	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		✓	
SPOILERS		✓	
FUSIBLES			
PLACAS			✓
RINES	✓		
ALARMA		✓	
EXTINGUIDOR		✓	
ANTENA	✓		
PLACA VIN	✓		
KILOMETRAJE		✓	
CANASTILLA		✓	
ADAPTACION		✓	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA		✓	
COMPUTADORA MOTOR	✓		
ESTEREO	✓	✓	SI
LLANTA DE REFACCION		✓	
BOMBA GASOLINA	✓		
LLAVES		✓	
CATALIZADOR	✓		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		✓	
COSTADOS			✓
ESPEJO EXTERIOR	✓		
ESTRIBO		✓	
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS			✓
PUERTA DELANTERA	✓		
PUERTA TRSERA	✓		
SALPICADERA			✓
LLANTAS	✓		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		✓	
VIDRIOS LATERALES	✓		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		✓	
COSTADOS			✓
ESPEJO EXTERIOR	✓		
ESTRIBO		✓	NO
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS			✓
PUERTA DELANTERA			✓
PUERTA TRSERA			✓
SALPICADERA			✓
LLANTAS	✓		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		✓	
VIDRIOS LATERALES	✓		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Daniel Flores	Juan Carlos Cervantes	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL


Escaneado con CamScanner

BBVA

Autorización de servicio auto







Escaneado con CamScanner