

INVENTARIO VEHICULO


**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

24995

FECHA

26/11/2025

CLIENTE

LUMCO0907

LUMCO

ORIGEN

Nautatlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3N1GAD33A5LK832412

NUMERO DE MOTOR

MARCA

NISSAN

MODELO

TIPO



NP300

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BUCINAS	/		RIN DE REFACCION		X	LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS	/		MANUALES	/	
ENCENDEDOR		X	LLAVE DE RUEDA		X	POLIZA DE GARANTIA	/	
CENICERO		X	GATO	/		VERIFICACION		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	/		TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	/		PLACAS	/	
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA	/		NNN-45-34		
	R	E		R	E	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		X		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/		151176		
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU		X			
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

Celulares traseros caidos, puerta de caja con golpes y oxidacion

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Antonio Garcia Sanchez
 FIRMA [Signature]
 FECHA 26/11/25 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE Jonathan Guzman
 FIRMA [Signature]
 FECHA 26/11/25 HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
 FIRMA
 FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

FORMATO CHECK LIST		FOLIO:						E	S
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		GB	BARRI.	VALL.	TLAL.	PUE	P. CARMEN	PATIO CHIHUAHUA	
		SKALA	ATIZ.	SC	QRO	COLOS.	CHETUMAL		
DIRECCIÓN DE ENTREGA: <i>Form Camuflaje</i>									

SERIE: <i>3N6AD3ASLK532412</i>	MARCA: <i>Nissan</i>	SUBMARCA: <i>NP300</i>	MODELO: <i>Zero</i>
--------------------------------	----------------------	------------------------	---------------------

PLACAS: <i>/</i>	EDO EMPLACAMIENTO: <i>/</i>	PLACAS VIGENTES	SI	<i>NO</i>
------------------	-----------------------------	-----------------	----	-----------

ODOMETRO	INICIAL	<i>151176</i>	COLOR	<i>Bco</i>	FECHA DE ENTREGA	<i>26/11/25</i>
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒		VESTIDURAS	☒		REFLEJANTES	☒	
FAROS	☒		ASIENTOS	☒		C. PASA CORRIENTE	☒	
LUCE CUARTOS	☒		CINTURONES	☒		PINZAS	☒	
CALAVERAS	☒		TAPETES	☒		DESARMADORES	☒	
PARRILLA	☒		ESPEJO RETROVISOR	☒		EXTINTOR	☒	
EMBLEMAS	☒		RADIO	☒		TESTIGOS ENCENDIDOS	<i>SI</i>	<i>NO</i>
LIMPIADORES	☒		BOCINAS	☒		SISTEMA DE FRENOS	☒	
ANTENA	☒		ENCENDEDOR	☒		ACEITE	☒	
ESPEJOS LATERALES	☒		CENICERO	☒		TEMPERATURA	☒	
CHAPAS	☒		ELEVADORES	☒		FALLO ALTERNADOR	☒	
LLANTAS (4)	☒		LLAVES (4)	☒		CHECK ENGINE	☒	
RINES	☒		DOCUMENTACIÓN	<i>SI</i>	<i>NO</i>	BOLSA DE AIRE	☒	
TAPON GASOLINA	☒		MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒		SENSOR DE LLANTA	☒	
CARROCERIA SIN GOLPES	☒		POLIZA DE GARANTIA	☒		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	<i>SI</i>	<i>NO</i>	PLACAS	☒		AMARILLO		ROSA
GATO	☒		PERMISO	☒		ROJO	☒	VERDE
MANERAL DE GATO	☒		POLIZA DE SEGURO	☒		AZUL	☒	S/ENGOMADO
LLAVE "L"	☒		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒		TC VIGENTE	☒		AÑO	<i>1ER</i>	<i>2DO</i>
BIRLO DE SEGURIDAD	☒					MULTA		
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒		HOLOGRAMA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒		0	00	EX

TRANSMISIÓN	
A	<i>M</i>

TRACCIÓN	
<i>4X2</i>	4X4

VESTIDURAS	
<i>SUCIAS</i>	LIMPIAS

CILINDRAJE			
<i>4</i>	V6	V8	V12


TANQUE DE GASOLINA

OBSERVACIONES:


<i>Erick Cruz</i> NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	 NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
<i>26-11-25</i> FECHA	FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON 	ABOLLADURA: 	GOLPE 
------------	---	---	---


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE