

INVENTARIO VEHICULO



**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

24998

FECHA

26 / 11 / 25

LUNCO919

CLIENTE

LUNCO

ORIGEN

Cuautitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3 N 6 A D 3 3 A S L K 8 3 6 5 1 1

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Nissan

MODELO

TIPO

Fuerza

COLOR

Bco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐	LLAVE DE RUEDA	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☒	☐	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☒	☐
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐	LKD902-C	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	175252	
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐			
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐			
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☐			
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐			
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐			
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐			



OBSERVACIONES

Fasia trasera con plasticas y golpes en parte de caja y golpes en caja y golpes y fallas en plasticas de la defensa delantera.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Juan Carlos Choral
FIRMA
FECHA 26-11-25 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE Jonathan Guzman
FIRMA
FECHA 26/11/25 HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

FORMATO CHECK LIST		FOLIO:						E	8
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		GB	BARRI.	VALL.	TLAL.	PUE	P. CARMEN	PATIO CHIHUAHUA	
		SKALA	ATIZ	SC	QRO	COLOS.	CHETUMAL		
DIRECCIÓN DE ENTREGA: <i>Fernando Conditlan</i>									

SERIE: <i>3UGAD32/SLK 83611</i>	MARCA: <i>Nissan</i>	SUBMARCA: <i>NP300</i>	MODELO: <i>2000</i>
---------------------------------	----------------------	------------------------	---------------------

PLACAS: <i>✓</i>	EDO EMPLACAMIENTO: <i>✓</i>	PLACAS VIGENTES	SI	NO
------------------	-----------------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	<i>125 252</i>	COLOR	<i>Bcd</i>	FECHA DE ENTREGA	<i>26/11/25</i>
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	<i>✓</i>		VESTIDURAS	<i>✓</i>		REFLEJANTES	<i>✓</i>	
FAROS	<i>✓</i>		ASIENTOS	<i>✓</i>		C. PASA CORRIENTE	<i>✓</i>	
LUCES CUARTOS	<i>✓</i>		CINTURONES	<i>✓</i>		PINZAS	<i>✓</i>	
CALAVERAS	<i>✓</i>		TAPETES	<i>✓</i>		DESARMADORES	<i>✓</i>	
PARRILLA	<i>✓</i>		ESPEJO RETROVISOR	<i>✓</i>		EXTINTOR	<i>✓</i>	
EMBLEMAS	<i>✓</i>		RADIO	<i>✓</i>		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	<i>✓</i>		BOCINAS	<i>✓</i>		SISTEMA DE FRENOS		<i>✓</i>
ANTENA	<i>✓</i>		ENCENDEDOR	<i>✓</i>		ACEITE		<i>✓</i>
ESPEJOS LATERALES	<i>✓</i>		CENICERO	<i>✓</i>		TEMPERATURA		<i>✓</i>
CHAPAS	<i>✓</i>		ELEVADORES	<i>✓</i>		FALLO ALTERNADOR		<i>✓</i>
LLANTAS (4)	<i>✓</i>		LLAVES (1)	<i>✓</i>		CHECK ENGINE		<i>✓</i>
RINES	<i>✓</i>		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		<i>✓</i>
TAPON GASOLINA	<i>✓</i>		MANUAL DE MANTENIMIENTO	<i>✓</i>		SENSOR DE LLANTA		<i>✓</i>
CARROCERIA SIN GOLPES	<i>✓</i>		POLIZA DE GARANTIA	<i>✓</i>		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	<i>✓</i>		AMARILLO	ROSA	
GATO	<i>✓</i>		PERMISO	<i>✓</i>		ROJO	VERDE	
MANERAL DE GATO	<i>✓</i>		POLIZA DE SEGURO	<i>✓</i>		AZUL	S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	<i>✓</i>		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	<i>✓</i>		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	<i>✓</i>		TC VIGENTE	<i>✓</i>		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	<i>✓</i>			<i>✓</i>		MULTA		
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	<i>✓</i>		HOLOGRAMA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	<i>✓</i>		0	00	EX

TRANSMISIÓN	
A	<i>M</i>

TRACCIÓN	
4x2	4x4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12


TANQUE DE GASOLINA

OBSERVACIONES:


<i>Eduardo</i> NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	<i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	<i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
<i>26-11-25</i> FECHA	FECHA	FECHA

SIMBOLOGÍA	RAYON 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	---	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE	