INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25906

FECHA: 15 / 10 / 26

CLIENTE: LUMO

LUMC01470

ORIGEN:

DESTINO: Teoloyucan Lumo

NUMERO DE SERIE: 3N6AD33A5LK836816

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
NISSAN		NP300	Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	/	
BOCINAS	/	
ANTENA	/	
ENCENDEDOR		X
CENICERO		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
ESPEJOS LATERALES	/	

	R	E
LLANTA DE REFACCION		X
RIN DE REFACCION		X
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA		X
GATO		X
MANERAL DE GATO		X
REFLEJANTE		X
HERRAMIENTA		X

	R	E
LLAVES ENCENDIDO	/	
LLAVES COMBUSTIBLE	/	
MANUALES	/	
POLIZA DE GARANTIA	/	
VERIFICACION		X
TARJETA DE CIRCULACION	/	
PLACAS	/	


PLACAS: NRE-82-19

	R	E
LUZ INTERIOR	/	
LUCES DELANTERAS	/	
LUCES TRASERAS	/	
DIRECCIONALES IZQ	/	
DIRECCIONALES DER	/	
INTERMITENTES	/	
CLAXON	/	
LIMPIADORES	/	

	R	E
ACUMULADOR	/	
TAPON DEL RADIADOR	/	
TAPON DEL ACEITE	/	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	
TAPON DEL ADBLU		X
TAPON DEL S. HIDRAULICO	/	
BAYONETA	/	
OTROS	/	

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:



OBSERVACIONES

Puerta de cajuela con daños Traves (golpes) en cajuela en general/ llantas sin aire y Unidad llego en grua

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE: Arturo Siddarthe G. S	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
FECHA: HORA: 15/10/26	FECHA: HORA:	FECHA: HORA:

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LULCO1470

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST	TICKET:				E /	S
	PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - SEGALMEX - DICONSA - GUERRERO	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Almacén Rural, Diconsa - San Juan Mina, 40604 San Juan Mina, Gro.; TELESFORO VERGARA CARACHURE; 7224529256

SERIE:	3N6AD33A5LK836816	MARCA:	NISSAN COMERCIALES	SUBMARCA	NP300 DOBLE CABINA	MODELO	2020

PLACAS:	NRE8219	EDO EMPLACAMIENTO:	Edomex	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	15 Octubre 2026
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS	/	
FAROS	/	
LUCES CUARTOS	/	
CALAVERAS	/	
PARRILLA	/	
EMBLEMAS	/	
LIMPIADORES	/	
ANTENA	/	
ESPEJOS LATERALES	/	
CHAPAS	/	
LLANTAS (4)	/	
RINES	/	
TAPON GASOLINA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES		/

HERRAMIENTA	SI	NO
GATO		/
MANERAL DE GATO		/
LLAVE "L"		/
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/
BIRLO DE SEGURIDAD		/

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS	/	
ASIENTOS	/	
CINTURONES	/	
TAPETES	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
RADIO	/	
BOCINAS	/	
ENCENDEDOR		/
CENICERO		/
ELEVADORES	/	
LLAVES (1)	/	

DOCUMENTACIÓN	SI	NO
MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	
POLIZA DE GARANTIA	/	
PLACAS	/	
PERMISO		/
POLIZA DE SEGURO		/
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	
TC VIGENTE	/	
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/	

KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
REFLEJANTES		/
C. PASA CORRIENTE		/
PINZAS		/
DESARMADORES		/
EXTINTOR		/

TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
SISTEMA DE FRENOS		
ACEITE		
TEMPERATURA		
FALLO ALTERNADOR		
CHECK ENGINE		
BOLSA DE AIRE		
SENSOR DE LLANTA		

ENGOMADO			
AMARILLO		ROSA	
ROJO		VERDE	
AZUL	/	S/ENGOMADO	

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN				
AÑO	2023	1ER /	2DO	
MULTA				

HOLOGRAMA				
0	/	00		EX


TRANSMISIÓN	
A	M /

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS /	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4 /	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES:
Unidad En Grua

Sin Actuar fijo	Luis Angel Valencia Daoc	Telesforo Vergara Carachure
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
15 Octubre 2026	15 Octubre 2026	14/ oct / 2026
FECHA	FECHA	FECHA


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA: O	GOLPE X

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Sin Actividad Fijo
15 Octubre 2026

Escaneado con CamScanner