INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25979

FECHA: 06 | 10 | 26

CLIENTE: Lumco1456 — Lumo

ORIGEN:

DESTINO: Teoloyucan Lumo

NUMERO DE SERIE: 3 N 6 A D 3 3 A 5 L K 8 3 7 3 6 6

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
NISSAN		NP 300	Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	/	
BOCINAS	/	
ANTENA	/	
ENCENDEDOR		X
CENICERO		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
ESPEJOS LATERALES	/	

	R	E
LLANTA DE REFACCION	/	
RIN DE REFACCION	/	
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA		X
GATO		X
MANERAL DE GATO		X
REFLEJANTE	/	
HERRAMIENTA		X

	R	E
LLAVES ENCENDIDO	/	
LLAVES COMBUSTIBLE	/	
MANUALES	/	
POLIZA DE GARANTIA	/	
VERIFICACION		X
TARJETA DE CIRCULACION	/	
PLACAS: NNL-739-A	/	

	R	E
LUZ INTERIOR		X
LUCES DELANTERAS		X
LUCES TRASERAS		X
DIRECCIONALES IZQ		X
DIRECCIONALES DER		X
INTERMITENTES		X
CLAXON		X
LIMPIADORES	/	

	R	E
ACUMULADOR	/	
TAPON DEL RADIADOR	/	
TAPON DEL ACEITE	/	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	
TAPON DEL ADBLU	/	
TAPON DEL S. HIDRAULICO	/	X
BAYONETA	/	
OTROS	/	

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:



OBSERVACIONES

Cajuela con abolladuras. Luz trasera izq rota. defensa trasera doblada llega en grua las 4 llantas bajas. Y toda la unidad esta muy sucia por fuera.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE: Arturo Siddartha G.S.	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
FECHA: HORA: 06/10/26	FECHA: HORA:	FECHA: HORA:

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

Escaneado con CamScanner

LUNCO1956

LUNA

FORMATO CHECK LIST

TICKET: E S

PROYECTO	GB	GPO	PUE	ATTOMPAN	HERRAMIENTAS	S.PISO
RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - SEGALMEX - DICONSA - GUERRERO	SC	GD	CHIH	TLAXCALA	VOLTEO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: DICONSA ATLIXTAC - 41440 Atlixtac, Gro.; JORGE LUNA ALONSO; 7451143876

SERIE	MARCA	SUBMARCA	MODELO
3N6AD33A5LK837360	NISSAN COMERCIALES	NP300 DOBLE CABINA	2020

PLACAS	EDO EMPLACAMIENTO	PLACAS VIGENTES	SI	NO
MNL739A	Edomex			

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	FECHA DE ENTREGA
	FINAL		Blanco	06 Octubre 2026

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS	✓	
FAROS	✓	
LUCES CUARTOS	✓	
CALAVERAS	✓	
PARRILLA	✓	
EMBLEMAS	✓	
LIMPIADORES	✓	
ANTENA	✓	
ESPEJOS LATERALES	✓	
CHAPAS	✓	
LLANTAS (4)	✓	
RINES	✓	
TAPON GASOLINA	✓	
CARROCERIA SIN GOLPES		✓

HERRAMIENTA	SI	NO
GATO		✓
MANERAL DE GATO		✓
LLAVE "L"		✓
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	✓	
BIRLO DE SEGURIDAD		

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS	✓	
ASIENTOS	✓	
CINTURONES	✓	
TAPETES	✓	
ESPEJO RETROVISOR	✓	
RADIO	✓	
BOCINAS	✓	
ENCENDEDOR		✓
CENICERO		✓
ELEVADORES	✓	
LLAVES (__)	✓	

DOCUMENTACIÓN	SI	NO
MANUAL DE MANTENIMIENTO	✓	
POLIZA DE GARANTIA	✓	
PLACAS	✓	
PERMISO		✓
POLIZA DE SEGURO		✓
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	✓	
TC VIGENTE	✓	
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	✓	
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	✓	

KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
REFLEJANTES	✓	
C. PASA CORRIENTE		✓
PINZAS		✓
DESARMADORES		✓
EXTINTOR	✓	

TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
SISTEMA DE FRENOS		
ACEITE		
TEMPERATURA		
FALLO ALTERNADOR		
CHECK ENGINE		
BOLSA DE AIRE		
SENSOR DE LLANTA		

ENGOMADO			
AMARILLO		ROSA	
ROJO		VERDE	
AZUL	✓	S/ENGOMADO	

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
AÑO	2026	1ER	✓	2DO	
MULTA					

HOLOGRAMA					
0		00		EX	


TRANSMISIÓN	
A	M ✓

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS ✓	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4 ✓	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES:
Unidad En Grua

Sin Actividad NOMBRE Y FIRMA	Luis Angel Palomino Diaz NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	Eliacid de Jesus Alcaraz NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
06 Octubre 2026 FECHA	06 Octubre 2026 FECHA	FECHA 05/10/2026


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA:	GOLPE X

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	

Jonathan Fco
NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

06 Octubre 2026

Escaneado con CamScanner