GRUAS FORZA

FOLIO: 25977

FECHA: 06 / 10 / 26

CLIENTE: Lumo

Lumco1454

ORIGEN:

DESTINO: Teoloyucan Lumo

NUMERO DE SERIE: 3N6AD33A5LK838842

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
NISSAN		NP300	Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	/	
BOCINAS	/	
ANTENA	/	
ENCENDEDOR		X
CENICERO		/
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
ESPEJOS LATERALES	/	

	R	E
LLANTA DE REFACCION		X
RIN DE REFACCION		X
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA		X
GATO		X
MANERAL DE GATO		X
REFLEJANTE		X
HERRAMIENTA		/

	R	E
LLAVES ENCENDIDO	/	
LLAVES COMBUSTIBLE	/	
MANUALES	/	
POLIZA DE GARANTIA	/	
VERIFICACION		X
TARJETA DE CIRCULACION	/	
PLACAS	/	

MWZ-234-A

	R	E
LUZ INTERIOR		X
LUCES DELANTERAS		X
LUCES TRASERAS		X
DIRECCIONALES IZQ		X
DIRECCIONALES DER		X
INTERMITENTES		X
CLAXON		X
LIMPIADORES	/	

	R	E
ACUMULADOR	/	
TAPON DEL RADIADOR	/	
TAPON DEL ACEITE	/	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	
TAPON DEL ADBLU	/	X
TAPON DEL S. HIDRAULICO	/	
BAYONETA	/	
OTROS	/	

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:



OBSERVACIONES

Sin defensa trasera llega en grua, caja dañada con golpes leves y puerta de caja con daños y oxidada. Luz trasera izq rota y 1 llanta reventada

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Siddartha G.S.	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA HORA 06/10/26	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com GRUAS FORZA MEXICO GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUMC01454

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO

FORMATO CHECK LIST | TICKET: | E/ | S

PROYECTO	GB SC	QRO GDL	PUE CHIH	ATIZAPAN TLALPAN	BARRIENTOS VALLEJO	Q.ROO
RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - SEGALMEX - PRECIOS DE GARANTIA - GUERRERO						

DIRECCIÓN DE ENTREGA: DICONSA ATLIXTAC - 41440 Atlixtac, Gro.; JORGE LUNA ALONSO; 7451143876

SERIE:	3N6AD33A5LK838842	MARCA:	NISSAN COMERCIALES	SUBMARCA	NP300 DOBLE CABINA	MODELO	2020


PLACAS:	MWZ234A	EDO EMPLACAMIENTO:	Edomex	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	06 Octubre 2026
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		**TESTIGOS ENCENDIDOS**	**SÍ**	**NO**
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE		
RINES	/		**DOCUMENTACIÓN**	**SI**	**NO**	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA	/		**ENGOMADO**		
HERRAMIENTA	**SI**	**NO**	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO		/	PERMISO		/	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AZUL	/	S/ENGOMADO
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		**SEMESTRE DE VERIFICACIÓN**		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/	TC VIGENTE	/		AÑO		1ER / 2DO
BIRLO DE SEGURIDAD						MULTA		
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		**HOLOGRAMA**		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		0 / 00 / EX		

TRANSMISIÓN		TRACCIÓN		VESTIDURAS		CILINDRAJE			
A	M/	4X2	4X4	SUCIAS/	LIMPIAS	4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES:
Unidad En GnVA

Sin Activo Fijo	Luis Angel Valencio	Filogardo de Jesus Valarzco
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	Subjefe de Bodega
06 Octubre 2026	06 Octubre 2026	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	FECHA	FECHA 05/10/2026


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA: O	GOLPE X

VISTA LADO IZQUIERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	Sin Actividad Física
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE
	06 Octubre 2026

Escaneado con CamScanner