



FORMATO CHECK LIST

TICKET: 91316

E

S

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

IPS

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

Q.ROO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: GCR Carretera Texcoco-Lecheria km 27.5, Acuexcomac, Estado Mexico, cp. 56300.

SERIE: 3N6AD33A5NK811899

MARCA: NISSAN
COMERCIALES

SUBMARCA: FRONTIER

MODELO: 2022

PLACAS: AX18236

EDO EMPLACAMIENTO: PERMISO

PLACAS VIGENTES: SI NO

ODOMETRO

INICIAL: 43532
FINAL:

COLOR: Azul/Gris

FECHA DE ENTREGA: 15-1-2026

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD				SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES					/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE					/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS					/
CALAVERAS	/		TAPETES	/	/	DESARMADORES					/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR					/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS				SÍ	NO
LIMPIADORES	/	/	BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS					/
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE					/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA					/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR					/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE					/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE					/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA					/
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA		/	ENGOMADO					
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		/	AMARILLO		ROSA			
GATO		/	PERMISO	/		ROJO		VERDE			
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AZUL		S/ENGOMADO			/
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/	TC VIGENTE		/	AÑO		1ER		2DO	
BIRLO DE SEGURIDAD		/			/	MULTA					
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	HOLOGRAMA					
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	0		00		EX	

TRANSMISIÓN

A M

TRACCIÓN

4X2 4X4


VESTIDURAS

SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE

4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

Francisco Juan Ortiz Soto
NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


FECHA

15-01-2026
FECHA


FECHA

SIMBOLOGIA	RATON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE