

INVENTARIO VEHICULO



FOLIO

13918

FECHA

12/06/26

CLIENTE

LUMCOISS

ORIGEN

CUALTILCAN TELO

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3N1GAD33ASNK1831550

NUMERO DE MOTOR

MARCA

NISSAN

MODELO

TIPO



UP300

COLOR

BN/AZ

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	X		TAPONES DE RUEDAS	/		MANUALES	/	
ENCENDEDOR	X		LLAVE DE RUEDA	/		POLIZA DE GARANTIA	/	
CENICERO	X		GATO	/		VERIFICACION	/	
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	/		TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	/		PLACAS	/	
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA	/		ME252A3	/	
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/				
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU	/				
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

SE VA EN GRUA
NO TIENE CALAVERAS
FALTA PIEZAS LATERALES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN		RECIBO DE UNIDAD OPERADOR		ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE	
NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA

FORMATO CHECK LIST		FOLIO: LUMCO155					E	X
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		GB	BARRI.	VALL.	TLAL.	PUE	P. CARMEN	PATIO CHIHUAHUA
DAMEL FLORENTINO SALINAS		SKALA	ATIZ.	SC	QRO	COLOS.	CHETUMAL	
DIRECCIÓN DE ENTREGA:		TIOLOKUKAN CONSIGNA						

SERIE:	NIK837550	MARCA:	NISSAN	SUBMARCA:	FRONTIER	MODELO:	2017
PLACAS:	NA	EDO EMPLACAMIENTO:	NA	PLACAS VIGENTES:	SI	NO	
ODOMETRO	INICIAL	FINAL	NA	COLOR:	BLANCO	FECHA DE ENTREGA:	12/06/26


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO	
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/	/	ACEITE		/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/	/	TEMPERATURA		/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/	/	FALLO ALTERNADOR		/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/	/	CHECK ENGINE		/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	/	SENSOR DE LLANTA		/	
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA	/	/	ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/	/	AMARILLO		ROSA	
GATO		/	PERMISO	/	/	ROJO		VERDE	
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO	/	/	AZUL		S/ENGOMADO	
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/	TC VIGENTE	/	/	AÑO	/	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	/	MULTA			
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/	/	HOLOGRAMA			
						0	00		EX

TRANSMISIÓN	A	M
-------------	---	---

TRACCIÓN	4X2	4X4
----------	-----	-----

VESTIDURAS	SUCIAS	LIMPIAS
------------	--------	---------

CILINDRAJE	4	V6	V8	V12
------------	---	----	----	-----



OBSERVACIONES:


SACE EN GRUAS

- TUMBARUCOS
- TORRETA
- BANCA
- PLACAS DEL Y TRASERA


NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	Jonathan Carmona NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA	ABRILLO	ABOLLADURA	GOLPE
			X


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 a 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	5
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	5
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	5
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	5
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	5
Comentarios y sugerencias:	
NOMBRE Y FIRMA CLIENTE	