



FORMATO CHECK LIST

TICKET: 91196

E

S

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

UTILITARIO

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

Q.ROO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: TRIM Vallejo - Calle Pte. 140 526, Lindavista Vallejo, Gustavo A. Madero, 07750 Ciudad de México, CDMX

SERIE: 3N6AD33A6LK838770

MARCA: NISSAN

SUBMARCA NP300

MODELO 2020

PLACAS: LMC933C

EDO EMPLACAMIENTO: CDMX

PLACAS VIGENTES

SI

NO

ODOMETRO

INICIAL

138807

FINAL

COLOR

Blanco

FECHA DE ENTREGA

13-01-26

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO	
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE		/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO	/	ROSA	
GATO	/		PERMISO	/		ROJO	/	VERDE	
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL	/	S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO		1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA			
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA			
						0		00	EX

TRANSMISIÓN

A

M

TRACCIÓN

4X2

4X4

VESTIDURAS

SUCIAS

LIMPIAS

CILINDRAJE


4

V6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

Adm. N

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

FECHA

13/01/26

Johnny Lucio López

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

FECHA

13-01-26

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA