

FORMATO CHECK LIST		FOLIO: LUMCO0721					E		<input checked="" type="checkbox"/>		
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		GB	BARRI.	VALL.	TLAL.	PUE	P. CARMEN		PATIO CHIHUAHUA		
DANIEL FLORENTINO SALINAS		SKALAS	ATIZ.	SC	QRO	COLOS.	CHETUMAL				
DIRECCIÓN DE ENTREGA:		FORZA JARABIA					CONSIGNA				

SERIE: NK811815	MARCA: NISSAN	SUBMARCA: FRONTIER	MODELO: 2022
------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------

PLACAS: NA	EDO EMPLACAMIENTO: NA	PLACAS VIGENTES	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------	------------------------------	-----------------	--	--

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR	FECHA DE ENTREGA
		NA	BIANCO	12/06/26

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>		VESTIDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>		REFLEJANTES		<input checked="" type="checkbox"/>	
FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>		ASIENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>		C. PASA CORRIENTE		<input checked="" type="checkbox"/>	
LUCES CUARTOS	<input checked="" type="checkbox"/>		CINTURONES	<input checked="" type="checkbox"/>		PINZAS		<input checked="" type="checkbox"/>	
CALAVERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		TAPETES	<input checked="" type="checkbox"/>		DESARMADORES		<input checked="" type="checkbox"/>	
PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/>		ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>		EXTINTOR		<input checked="" type="checkbox"/>	
EMBLEMAS	<input checked="" type="checkbox"/>		RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO	
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>		SISTEMA DE FRENOS		<input checked="" type="checkbox"/>	
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>		ENCENDEDOR		<input checked="" type="checkbox"/>	ACEITE		<input checked="" type="checkbox"/>	
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>		CENICERO		<input checked="" type="checkbox"/>	TEMPERATURA		<input checked="" type="checkbox"/>	
CHAPAS	<input checked="" type="checkbox"/>		ELEVADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		FALLO ALTERNADOR		<input checked="" type="checkbox"/>	
LLANTAS (4)	<input checked="" type="checkbox"/>		LLAVES (1)	<input checked="" type="checkbox"/>		CHECK ENGINE		<input checked="" type="checkbox"/>	
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		<input checked="" type="checkbox"/>	
TAPON GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>		MANUAL DE MANTENIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>		SENSOR DE LLANTA		<input checked="" type="checkbox"/>	
CARROCERIA SIN GOLPES		<input checked="" type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input checked="" type="checkbox"/>		ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		<input checked="" type="checkbox"/>	AMARILLO		ROSA	
GATO		<input checked="" type="checkbox"/>	PERMISO		<input checked="" type="checkbox"/>	ROJO		VERDE	
MANERAL DE GATO		<input checked="" type="checkbox"/>	POLIZA DE SEGURO		<input checked="" type="checkbox"/>	AZUL		S/ENGOMADO	
LLAVE "L"		<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		<input checked="" type="checkbox"/>	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>	TC VIGENTE		<input checked="" type="checkbox"/>	AÑO		1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		<input checked="" type="checkbox"/>	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>	MULTA			
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>	HOLOGRAMA			
						0	00	EX	

TRANSMISIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
A	M

TRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
4X2	4X4

VESTIDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	V6	V8	V12




OBSERVACIONES:


SALE EN GERA

- TUMBABUROS
- TORRETA
- BANCA


NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	Jonathan Carmona NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
OSCAR MACEDO FECHA: 12/06/26	FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE




VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 a 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	6
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	6
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	6
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	6
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	6
Comentarios y sugerencias:	 NOMBRE Y FIRMA CLIENTE