INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25896

FECHA: 17 / 09 / 26

CLIENTE: Luis

Luis 1437

ORIGEN:

DESTINO: Teloyucan Luis

NUMERO DE SERIE: 3 N 6 A D 3 3 A 7 L K 8 3 3 9 8 2

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
NISSAN		NP300	Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	/	
BOCINAS	/	
ANTENA	/	
ENCENDEDOR	/	X
CENICERO		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
ESPEJOS LATERALES	/	

	R	E
LLANTA DE REFACCION		X
RIN DE REFACCION		/
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA		X
GATO		X
MANERAL DE GATO		X
REFLEJANTE		/
HERRAMIENTA		/

	R	E
LLAVES ENCENDIDO	/	
LLAVES COMBUSTIBLE	/	
MANUALES	/	
POLIZA DE GARANTIA	/	
VERIFICACION	/	X
TARJETA DE CIRCULACION	/	
PLACAS	/	


PLACAS: NUN-46-1C


	R	E
LUZ INTERIOR	/	
LUCES DELANTERAS	/	
LUCES TRASERAS	/	
DIRECCIONALES IZQ	/	
DIRECCIONALES DER	/	
INTERMITENTES	/	
CLAXON	/	
LIMPIADORES	/	

	R	E
ACUMULADOR	/	
TAPON DEL RADIADOR	/	
TAPON DEL ACEITE	/	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	
TAPON DEL ADBLU	/	X
TAPON DEL S. HIDRAULICO	/	
BAYONETA	/	
OTROS	/	

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:





OBSERVACIONES

Daños en la defensa trasera y cajo luz trasera de cabina rota 2 llantas en mal estado

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Adrian Siddarth Gil S	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA HORA 17/09/26	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

Escaneado con CamScanner

LUMC01437

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST		TICKET:				F	S
	PROYECTO	GB	ORO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS		Q.ROO
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - SEGALMEX - DICONSA	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO		


DIRECCIÓN DE ENTREGA: CARRETERA EL CHOTE-COYUTLA KM 54, S/N, C. P. 93140, DAVID VAZQUEZ HERNANDEZ, 7848885203

SERIE	3N6AD33A7LK833982	MARCA	NISSAN COMERCIALES	SUBMARCA	NP300 DOBLE CABINA	MODELO	2020
PLACAS	LWV246C	EDO EMPLACAMIENTO:	EDO. MEX	PLACAS VIGENTES	SI	~~NO~~	
ODOMETRO	INICIAL	77	COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	1SEP/2026	
	FINAL	77					

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS		/	CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES		/	DESARMADORES		
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO			**TESTIGOS ENCENDIDOS**	**SÍ**	**NO**
LIMPIADORES	/		BOCINAS			SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE		
RINES	/		**DOCUMENTACIÓN**	**SI**	**NO**	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA	/		**ENGOMADO**		
HERRAMIENTA	**SI**	**NO**	PLACAS	/		AMARILLO — ROSA		
GATO	/		PERMISO		/	ROJO VERDE		
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO		/	AZUL S/ENGOMADO		
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		**SEMESTRE DE VERIFICACIÓN**		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/	TC VIGENTE		/	AÑO 2019 1ER — 2DO		
BIRLO DE SEGURIDAD		/				MULTA		
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		**HOLOGRAMA**		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	0 ~~00~~ EX		

TRANSMISIÓN		TRACCIÓN		VESTIDURAS		CILINDRAJE			
A	~~M~~	~~4X2~~	4X4	~~SUCIAS~~	LIMPIAS	~~4~~	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES:
Unidad en Grua
No trae terminales de Bateria
Calayeras Rotas, no trae llanta de Refaccion
Una llanta Volada, Una ponchada y lisas

Sin Actividad Fijo Vean Firma	~~Francisco~~ Francisco Juan Ortiz Santos	DAVID VAZQUEZ HERNANDEZ SUBJEFE DE BODEGA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
16/SEP/2026	1SEP/2026	
FECHA	FECHA	FECHA


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA:	GOLPE X

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	sin Activo Fijo y sin firma 16/SEP/2026 **NOMBRE Y FIRMA CLIENTE**

Escaneado con CamScanner