INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25799

FECHA: 17 | 9 | 26

CLIENTE: ZUMC01433

ORIGEN:

DESTINO: Tolayucan Lumc

NUMERO DE SERIE: 3 N 6 D D 3 3 D 7 L K 8 3 4 1 1 4

NUMERO DE MOTOR:

MARCA: Nissan

MODELO:

TIPO: NP300

COLOR: Bco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	/	
BOCINAS	/	
ANTENA	/	
ENCENDEDOR	/	
CENICERO	/	
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
ESPEJOS LATERALES	/	

	R	E
LLANTA DE REFACCION		X
RIN DE REFACCION		X
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA		X
GATO		X
MANERAL DE GATO		X
REFLEJANTE	/	
HERRAMIENTA		X

	R	E
LLAVES ENCENDIDO	/	
LLAVES COMBUSTIBLE	/	
MANUALES	/	
POLIZA DE GARANTIA	/	
VERIFICACION	/	
TARJETA DE CIRCULACION	/	
PLACAS NVN4578	/	


	R	E
LUZ INTERIOR	/	
LUCES DELANTERAS	/	
LUCES TRASERAS	/	
DIRECCIONALES IZQ	/	
DIRECCIONALES DER	/	
INTERMITENTES	/	
CLAXON	/	
LIMPIADORES	/	

	R	E
ACUMULADOR	/	
TAPON DEL RADIADOR	/	
TAPON DEL ACEITE	/	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	
TAPON DEL ADBLU	/	
TAPON DEL S. HIDRAULICO	/	
BAYONETA	/	
OTROS	/	

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:





OBSERVACIONES

3 llantas ponchadas y vaida de suspension trae llave chic puerta pero No coincide con chapa del volante

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Don Carlos Alonso	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA 17/9/26 HORA	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com | GRUAS FORZA MEXICO | GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUMC01433

LUM10 FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST	TICKET:				E /	S
	PROYECTO	GB SC	QRO GDL	PUE CHIH	ATIZAPAN TLALPAN	BARRIENTOS VALLEJO	Q.ROO
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - SEGALMEX - DICONSA						

DIRECCIÓN DE ENTREGA: CARRETERA TUXPAN-TAMPICO KM 15 S/N, C. P. 92774; GUADALUPE DE JESUS MIGUEL ANTONIO; 7831279506

SERIE:	3N6AD33A7LK834114	MARCA:	NISSAN COMERCIALES	SUBMARCA	NP300 DOBLE CABINA	MODELO	2020

PLACAS:	NNN4578	EDO EMPLACAMIENTO:	Mexico	PLACAS VIGENTES	SI	~~NO~~

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	15/09/2026
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS	/	
FAROS	/	
LUCES CUARTOS	/	
CALAVERAS	/	
PARRILLA	/	
EMBLEMAS	/	
LIMPIADORES	/	
ANTENA	/	
ESPEJOS LATERALES	/	
CHAPAS	/	
LLANTAS (4)	/	
RINES	/	
TAPON GASOLINA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/	

HERRAMIENTA	SI	NO
GATO		/
MANERAL DE GATO		/
LLAVE "L"		/
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/
BIRLO DE SEGURIDAD	/	

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS	/	
ASIENTOS	/	
CINTURONES	/	
TAPETES	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
RADIO	/	
BOCINAS	/	
ENCENDEDOR		/
CENICERO		/
ELEVADORES	/	
LLAVES (1)	/	

DOCUMENTACIÓN	SI	NO
MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	
POLIZA DE GARANTIA	/	
PLACAS	/	
PERMISO		/
POLIZA DE SEGURO Vencida	/	
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	
TC VIGENTE		/
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/

KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
REFLEJANTES	/	
C. PASA CORRIENTE	/	
PINZAS		/
DESARMADORES		/
EXTINTOR	/	

TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
SISTEMA DE FRENOS		
ACEITE		
TEMPERATURA		
FALLO ALTERNADOR		
CHECK ENGINE		
BOLSA DE AIRE		
SENSOR DE LLANTA		

ENGOMADO			
AMARILLO		ROSA	/
ROJO		VERDE	
AZUL		S/ENGOMADO	

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
AÑO	2019	1ER		2DO	
MULTA					

HOLOGRAMA					
0		00	/	EX	


TRANSMISIÓN	
A	/ M

TRACCIÓN	
4X2 /	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS /	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4 /	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:


El Suitchs esta bloqueado
Sale unidad en grua

Sin activo fijo	Daniel Frias Ramirez	Raul Vargas tomas
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
15/09/2026	15/09/2026	15/09/26
FECHA	FECHA	FECHA


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA:	GOLPE X

VISTA LADO IZQUIERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Sin activo fijo

15/09/2026

Escaneado con CamScanner