

		FORMATO CHECK LIST		TICKET: 89662		E	S		
FINANCIERA DEL CENTRO		PROYECTO SEGAL MEX		GB SC	QRO GDL	PUE CHIH	ATIZAPAN TLALPAN	BARRIENTOS VALLEJO	Q.ROO
DIRECCIÓN DE ENTREGA: ROMO Centro Automotriz, Ciudad de los servicios, Av. Vicente Guerrero km272 Col, Chilpancingo de los Bravo, Gro; AREA DE SERVICIO: 7471855949									
SERIE: 3N6AD33A7LK837319		MARCA: NISSAN		SUBMARCA: NP300		MODELO: 2020			
PLACAS: LMD190C		EDO EMPLACAMIENTO: <u>Edo de Mex</u>		PLACAS VIGENTES		SI		NO	
ODOMETRO		INICIAL: <u>114950</u>	FINAL: <u>115259</u>	COLOR: <u>Blanco</u>		FECHA DE ENTREGA: <u>27 November 2023</u>			

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒		VESTIDURAS	☒		REFLEJANTES	☒	
FAROS	☒		ASIENTOS	☒		C. PASA CORRIENTE		☒
LUCES CUARTOS	☒		CINTURONES	☒		PINZAS		☒
CALAVERAS	☒		TAPETES	☒		DESARMADORES		☒
PARRILLA	☒		ESPEJO RETROVISOR	☒		EXTINTOR		☒
EMBLEMAS	☒		RADIO	☒		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	☒		BOCINAS	☒		SISTEMA DE FRENOS		☒
ANTENA	☒		ENCENDEDOR		☒	ACEITE		☒
ESPEJOS LATERALES	☒		CENICERO		☒	TEMPERATURA		☒
CHAPAS	☒		ELEVADORES	☒		FALLO ALTERNADOR		☒
LLANTAS (4)	☒		LLAVES <u>(L/P)</u>	☒		CHECK ENGINE		☒
RINES	☒		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		☒
TAPON GASOLINA	☒		MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒		SENSOR DE LLANTA		☒
CARROCERIA SIN GOLPES		☒	POLIZA DE GARANTIA	☒		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	☒		AMARILLO		ROSA
GATO	☒		PERMISO		☒	ROJO	☒	VERDE
MANERAL DE GATO	☒		POLIZA DE SEGURO		☒	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	☒		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		☒	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒		TC VIGENTE		☒	AÑO: <u>2020</u>	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	☒		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒		MULTA	<u>SI</u>	
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒		HOLOGRAMA		
						0	00	SI
							EX	




TRANSMISIÓN A ☒ M	TRACCIÓN 4X2 ☒ 4X4	VESTIDURAS SUCIAS ☐ LIMPIAS ☒	CILINDRAJE 4 ☒ V6 ☐ V8 ☐ V12
--	---	---	---

TANQUE DE GASOLINA

OBSERVACIONES: Sin tarjeta de Circulación

<u>No hay Activo F10 Cae</u> <u>Firme llegada en Forza</u> <u>Cuautitlan</u> NOMBRE Y FIRMA	<u>Adalid Morillo Morala</u> NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	<u>MONICA MOTA</u> NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	FECHA	FECHA
	<u>Noviembre 2023</u>	<u>27- NOV- 2025</u>

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: ☐	GOLPE: ☒
------------	---	-----------------------------------	--



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado *	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
NOMBRE Y FIRMA CLIENTE	

INVENTARIO VEHÍCULO



**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25011

FECHA

28/11/2025

LUMCO1013

CLIENTE

LUMO

ORIGEN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3N6AD33A7LK837319

NUMERO DE MOTOR

MARCA

NISSAN

MODELO

TIPO


NP300

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☐	☒
CENICERO	☐	☒	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☐	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐	NVD-95-04		
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐			
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐			
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☐	☒			
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐			
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐			
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐			



OBSERVACIONES

Golpes al capota por fuerza y en puerta y oxidada

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Garcia Sanchez
FIRMA [Firma]
FECHA 28/11/25 HORA 9:03 am

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO