



25122

|    |    |      |
|----|----|------|
| 16 | 12 | 2025 |
|----|----|------|

LCMO



Cuantiflan

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | N | 6 | A | D | 3 | 3 | A | 7 | 1 | K | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

NISSAN

NP: 300

Blanco

[illegible]

Detalles en carrocerías de fensa delanteras con plásticos rotos  
sin / trayecto de circulación

NOMBRE Arturo Siddeslha Garcia

FECHA 16/11/95 HORA

NOMBRE Marco Vargas

FECHA \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_

NOMBRE Felix Betanzo

FECHA 17/07/2018 HORA 14:00

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México



**atencion.clientes@gruasforza.com**



**GRUAS FORZA MEXICO**



**GRUAS FORZA MEXICO**

|                       |                                                 |                                   |        |        |       |       |        |           |                 |   |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|-----------|-----------------|---|
|                       | FORMATO CHECK LIST                              |                                   | FOLIO: |        |       |       |        |           | E               | S |
|                       | NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE |                                   | GB     | BARRI. | VALL. | TLAL. | PUE    | P. CARMEN | PATIO CHIHUAHUA |   |
|                       |                                                 |                                   | SKALA  | ATIZ.  | SC    | QRO   | COLOS. | CHETUMAL  |                 |   |
| DIRECCIÓN DE ENTREGA: |                                                 | Felix Betanzos<br>FORZA CAUTITLAN |        |        |       |       |        |           |                 |   |

|          |                                  |                    |        |                  |             |                                     |  |
|----------|----------------------------------|--------------------|--------|------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| SERIE:   | 3N6AD33A7LK837319                | MARCA:             | NISSAN | SUBMARCA:        | NP300       | MODELO:                             |  |
| PLACAS:  | S/D                              | EDO EMPLACAMIENTO: | N/A    | PLACAS VIGENTES  | SI          | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| ODOMETRO | INICIAL 115,258<br>FINAL 115,258 | COLOR              | Blanca | FECHA DE ENTREGA | 16/Dic/2025 |                                     |  |

| EXTERIOR               | SI                                  | NO                                  | INTERIOR                    | SI                                  | NO                                  | KIT DE SEGURIDAD         | SI                                  | NO                                  |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PARABRISAS             | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | VESTIDURAS                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | REFLEJANTES              | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| FAROS                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | ASIENTOS                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | C. PASA CORRIENTE        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LUCES CUARTOS          | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | CINTURONES                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | PINZAS                   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CALAVERAS              | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | TAPETES                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | DESARMADORES             |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PARRILLA               | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | ESPEJO RETROVISOR           | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | EXTINTOR                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| EMBLEMAS               | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | RADIO                       | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | TESTIGOS ENCENDIDOS      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LIMPIADORES            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | BOCINAS                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | SISTEMA DE FRENOS        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ANTENA                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | ENCENDEDOR                  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | ACEITE                   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| ESPEJOS LATERALES      | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | CENICERO                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | TEMPERATURA              |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CHAPAS                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | ELEVADORES                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | FALLO ALTERNADOR         | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| LLANTAS (4)            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | LLAVES ( )                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | CHECK ENGINE             | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| RINES                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | DOCUMENTACIÓN               | SI                                  | NO                                  | BOLSA DE AIRE            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| TAPON GASOLINA         | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | MANUAL DE MANTENIMIENTO     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | SENSOR DE LLANTA         | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| CARROCERIA SIN GOLPES  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | POLIZA DE GARANTIA          |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | ENGOMADO                 |                                     |                                     |
| HERRAMIENTA            | SI                                  | NO                                  | PLACAS                      |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | AMARILLO                 |                                     | ROSA                                |
| GATO                   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | PERMISO                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | ROJO                     |                                     | VERDE                               |
| MANERAL DE GATO        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | POLIZA DE SEGURO            |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | AZUL                     |                                     | S/ENGOMADO                          |
| LLAVE "L"              |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC) |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | SEMESTRE DE VERIFICACIÓN |                                     |                                     |
| LLANTA C/RIN REFACCIÓN |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | TC VIGENTE                  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | AÑO                      |                                     | 1ER                                 |
| BIRLO DE SEGURIDAD     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                             |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | MULTA                    |                                     | 2DO                                 |
|                        |                                     |                                     | HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | HOLOGRAMA                |                                     |                                     |
|                        |                                     |                                     | CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | 0                        | 00                                  | EX                                  |

|                                       |                                             |                                                    |                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| TRANSMISIÓN                           | TRACCIÓN                                    | VESTIDURAS                                         | CILINDRAJE                                      |
| A <input checked="" type="checkbox"/> | 4X2 <input checked="" type="checkbox"/> 4X4 | SUCIAS <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIAS | 4 <input checked="" type="checkbox"/> V6 V8 V12 |

TANQUE DE GASOLINA

OBSERVACIONES:

*Mauro Vazquez Bohron*

|                                                                        |                                     |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| OSCAR GUTIERREZ B<br>NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO<br>16/12/2025<br>FECHA | NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO<br>FECHA | Felix Betanzos<br>NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE<br>16/Dic/2025<br>FECHA |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

