

	FORMATO CHECK LIST		TICKET: .				☒ E	☒ S
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
		SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO		

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Patro Forero 1 Cuautitlan

SERIE: BU6AD33A84H866519 MARCA: Nissan SUBMARCA: NP 300 MODELO: 2019

PLACAS: 3P-28-188 EDO EMPLACAMIENTO: Puebla PLACAS VIGENTES ☐ SI ☐ NO

ODOMETRO INICIAL: 61682 FINAL: 61877 COLOR: Blanca FECHA DE ENTREGA: 15/Dic/25

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒		VESTIDURAS	☒		REFLEJANTES	☒	
FAROS	☒		ASIENTOS	☒		C. PASA CORRIENTE		☒
LUCES CUARTOS	☒		CINTURONES	☒		PINZAS	☒	
CALAVERAS	☒		TAPETES	☒		DESARMADORES		☒
PARRILLA	☒		ESPEJO RETROVISOR	☒		EXTINTOR	☒	
EMBLEMAS	☒		RADIO	☒		TESTIGOS ENCENDIDOS	☒	☒
LIMPIADORES	☒		BOCINAS	☒		SISTEMA DE FRENOS		☒
ANTENA	☒		ENCENDEDOR		☒	ACEITE		☒
ESPEJOS LATERALES	☒		CENICERO		☒	TEMPERATURA		☒
CHAPAS	☒		ELEVADORES	☒		FALLO ALTERNADOR		☒
LLANTAS (4)	☒		LLAVES (2)	☒		CHECK ENGINE		☒
RINES	☒		DOCUMENTACIÓN	☒	☒	BOLSA DE AIRE		☒
TAPON GASOLINA	☒		MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒		SENSOR DE LLANTA		☒
CARROCERÍA SIN GOLPES		☒	POLIZA DE GARANTÍA	☒		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	☒	☒	PLACAS	☒		AMARILLO		ROSA ☒
GATO	☒		PERMISO		☒	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	☒		POLIZA DE SEGURO		☒	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	☒		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒		TC VIGENTE	☒		AÑO		1ER 2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	☒		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒		HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN
A ☒

TRACCIÓN
4X2 ☒ 4X4

VESTIDURAS
SUCIAS ☒ LIMPIAS

CILINDRAJE
42 ☒ V6 ☒ V8 ☒ V12


TANQUE DE GASOLINA


OBSERVACIONES: Recolección de unidad en segalmex Gro, por termino de contrato por indicación de D.G.


sin Activo fijo	<u>Ryan Vargas</u>	<u>Bergio Moreno Ayala</u>
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	FECHA	15 DIC 2025 <u>[Signature]</u>

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1** es **NADA SATISFECHO** y **6** es **TOTALMENTE SATISFRECHO**

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

INVENTARIO VEHÍCULO


**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25118

FECHA

CLIENTE

LUMO

LUMCO1076

ORIGEN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

NUMERO DE MOTOR

MARCA

MODELO

TIPO

COLOR



NISSAN

UP300

BLANCO

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS	/		MANUALES	/	
ENCENDEDOR	/		LLAVE DE RUEDA	/		POLIZA DE GARANTIA	/	
CENICERO	X		GATO	/		VERIFICACION	X	
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	/		TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	/		PLACAS	/	
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA	/		5P79.188		
	R	E		R	E	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		61877		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/				
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU	/				
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Don. Domingo
 FIRMA [Signature]
 FECHA 16-12-85 HORA _____

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE _____
 FIRMA _____
 FECHA _____ HORA _____

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE _____
 FIRMA _____
 FECHA _____ HORA _____

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.


atencion.clientes@gruasforza.com


GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO