

INVENTARIO VEHÍCULO



FOLIO

24990

FECHA

25 11 25

CLIENTE

LUMCO013

LUMO

ORIGEN

Cucutchan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

SN6AD33A7LK844593

NUMERO DE MOTOR

3N6A033A8L180791

MARCA

NISSAN

MODELO

TIPO

NP300 Frontier

COLOR

Griss

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO

R

E

R

E

R

E

BOCINAS

/

/

/

/

/

X

ANTENA

/

X

/

X

/

X

ENCENDEDOR

/

X

/

X

/

X

CENICERO

/

X

/

X

/

X

CINTURONES DE SEGURIDAD

/

/

/

X

/

X

ESPEJO RETROVISOR

/

/

/

X

/

X

ESPEJOS LATERALES

/

/

/

X

/

X

LUZ INTERIOR

R

E

R

E

R

E

LUCES DELANTERAS

/

/

/

/

/

X

LUCES TRASERAS

/

/

/

/

/

X

DIRECCIONALES IZQ

/

/

/

/

/

X

DIRECCIONALES DER

/

/

/

X

/

X

INTERMITENTES

/

/

/

/

/

X

CLAXON

/

/

/

/

/

X

LIMPIADORES

/

/

/

/

/

X

ACUMULADOR

/

/

/

/

TAPON DEL RADIADOR

/

/

/

/

TAPON DEL ACEITE

/

/

/

/

TAPON DEL COMBUSTIBLE

/

/

/

X

TAPON DEL ADBLU

/

X

/

X

TAPON DEL S. HIDRAULICO

/

/

/

/

BAYONETA

/

/

/

/

OTROS

/

/

/

/

ODOMETRO AL RECIBIR

50171

ODOMETRO AL ENTREGAR

X78822717

OBSERVACIONES

Se reporta bateria y plastico de puerta de cajuela se despegó



ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE

Aldo Gómez Sanchez

FIRMA

FECHA

25/11/25

HORA

12:20

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE

Sergio Manuel Pablos

FIRMA

FECHA

26/11/25

HORA

13:43

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE

P. L.

FIRMA

FECHA

26/11/25

HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlán, Estado de México



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

	FORMATO CHECK LIST			FOLIO:						E	S	
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE			GB	BARRI.	VALL.	TLAL.	PUE	P. CARMEN		PATIO CHIHUAHUA	
				SKALA	ATIZ.	SC	QRO	COLOS.	CHETUMAL			
DIRECCIÓN DE ENTREGA:												

SERIE: 3N1ABAD338KL804911 MARCA: NISSAN SUBMARCA NP300 FRONTIER MODELO 2020

PLACAS: EDO EMPLACAMIENTO: PLACAS VIGENTES SI NO

ODÓMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR	Gris	FECHA DE ENTREGA	26/11/25
----------	---------	-------	-------	------	------------------	----------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD		SÍ	NO
PARABRISAS	X		VESTIDURAS	X		REFLEJANTES			
FAROS	X		ASIENTOS	X		C. PASA CORRIENTE			
LUCES CUARTOS	X		CINTURONES	X		PINZAS			
CALAVERAS	X		TAPETES	X		DESARMADORES			
PARRILLA	X		ESPEJO RETROVISOR	X		EXTINTOR			
EMBLEMAS			RADIO	X		TESTIGOS ENCENDIDOS		SÍ	NO
LIMPIADORES	X		BOCINAS	V		SISTEMA DE FRENOS			
ANTENA	X		ENCENDEDOR			ACEITE			
ESPEJOS LATERALES	X		CENICERO			TEMPERATURA			
CHAPAS	X		ELEVADORES	X		FALLO ALTERNADOR			
LLANTAS (4)	X		LLAVES ()	X		CHECK ENGINE			
RINES	X		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE			
TAPON GASOLINA	X		MANUAL DE MANTENIMIENTO			SENSOR DE LLANTA			
CARROCERIA SIN GOLPES	X		POLIZA DE GARANTIA			ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS			X	AMARILLO	ROSA	
GATO		X	PERMISO	X			ROJO	VERDE	
MANERAL DE GATO		X	POLIZA DE SEGURO			X	AZUL	S/ENGOMADO	
LLAVE "L"		X	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)			X	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		X	TC VIGENTE			X	AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		V	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN				MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN				HOLOGRAMA		
							0	00	EX

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
A <input checked="" type="checkbox"/>	2X2 <input type="checkbox"/> 4X4 <input type="checkbox"/>	SUCIAS <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIAS <input type="checkbox"/>	4 <input checked="" type="checkbox"/> V6 <input type="checkbox"/> V8 <input type="checkbox"/> V12

TANQUE DE GASOLINA		OBSERVACIONES:

Octavio Gómez <u>ca. 2020</u>	NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	<u>Juan M. Pérez Pérez A.</u>	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
26/11/25 FECHA		FECHA	26.nov.2020	FECHA

SIMBOLOGIA

RAYON:




ABOLLADURA:




GOLPE:




VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FREnte



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	6
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	6
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	4
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	6
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	6
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

SERIE	SUBMARCA	PLACAS	SEGMENTO	ECO FORZA	RESGUARDO
3N6AD33A8LK807911	NP300 FRONTIER	LPW073A		LUMC00013	PATIO FORZA CUAUTITLAN

SE ENTEEGA BATERIA A ACTIVO FIJO QUE SE VA A REPOENEN PARA LA UNIDAD

OCHOA R. MACEDONIO

25/NOV/25

