INVENTARIO VEHICULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25798

FECHA: 17 / 9 / 26

1432

CLIENTE: LUMC

ORIGEN:

DESTINO: Teoloyucan Luvc

NUMERO DE SERIE: 3 N 1 A P 3 3 A 8 L 1 6 B 3 5 1 6 0

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
Nissan		NP 300	Bco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	✓	
BOCINAS	✓	
ANTENA	✓	
ENCENDEDOR	✓	
CENICERO	✓	
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓	
ESPEJO RETROVISOR	✓	
ESPEJOS LATERALES	✓	

	R	E
LLANTA DE REFACCION	✓	
RIN DE REFACCION	✓	
TAPONES DE RUEDAS	✓	
LLAVE DE RUEDA	✓	
GATO	✓	
MANERAL DE GATO	✓	
REFLEJANTE	✓	
HERRAMIENTA	✓	


	R	E
LLAVES ENCENDIDO	✓	
LLAVES COMBUSTIBLE	✓	
MANUALES	✓	
POLIZA DE GARANTIA	✓	
VERIFICACION	✓	
TARJETA DE CIRCULACION	✓	
PLACAS		


	R	E
LUZ INTERIOR	✓	
LUCES DELANTERAS	✓	
LUCES TRASERAS	✓	
DIRECCIONALES IZQ	✓	
DIRECCIONALES DER	✓	
INTERMITENTES	✓	
CLAXON	✓	
LIMPIADORES	✓	

	R	E
ACUMULADOR	✓	
TAPON DEL RADIADOR	✓	
TAPON DEL ACEITE	✓	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	✓	
TAPON DEL ADBLU	✓	
TAPON DEL S. HIDRAULICO	✓	
BAYONETA	✓	
OTROS	✓	

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:





OBSERVACIONES

Unidad sin limpiadores

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE: Juan Carlos Alvarez	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
FECHA: 17/9/26 HORA:	FECHA: HORA:	FECHA: HORA:

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com GRUAS FORZA MEXICO GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUMC01432

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO

FORMATO CHECK LIST

TICKET: E / S

PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - SEGALMEX - DICONSA	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: CARRETERA EST. SAN ANDRES - MARTINEZ DE LA TORRE KM 60, COL. ZANJAS DE ARENA, MUNICIPIO DE SANRAFAEL, VERACRUZ, C.P. 93621; ANGEL URIEL CARDENAS MARTINEZ; 7841180884

SERIE:	3N6AD33A8LK835160	MARCA:	NISSAN COMERCIALES	SUBMARCA	NP300 DOBLE CABINA	MODELO	2020

PLACAS:	LSZ692C	EDO EMPLACAMIENTO:	Edomex	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	15 Septiembre 2026
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS	/	
FAROS	/	
LUCES CUARTOS	/	
CALAVERAS	/	
PARRILLA	/	
EMBLEMAS	/	
LIMPIADORES		/
ANTENA	/	
ESPEJOS LATERALES	/	
CHAPAS	/	
LLANTAS (4)	/	
RINES	/	
TAPON GASOLINA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES		/

HERRAMIENTA	SI	NO
GATO	/	
MANERAL DE GATO	/	
LLAVE "L"	/	
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/	
BIRLO DE SEGURIDAD		/

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS	/	
ASIENTOS	/	
CINTURONES	/	
TAPETES		/
ESPEJO RETROVISOR	/	
RADIO	/	
BOCINAS	/	
ENCENDEDOR		/
CENICERO		/
ELEVADORES	/	
LLAVES (1)	/	

DOCUMENTACIÓN	SI	NO
MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	
POLIZA DE GARANTIA	/	
PLACAS	/	
PERMISO		/
POLIZA DE SEGURO		/
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	
TC VIGENTE	/	
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/	

KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
REFLEJANTES	/	
C. PASA CORRIENTE		/
PINZAS		/
DESARMADORES		/
EXTINTOR	/	

TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
SISTEMA DE FRENOS		
ACEITE		
TEMPERATURA		
FALLO ALTERNADOR		
CHECK ENGINE		
BOLSA DE AIRE		
SENSOR DE LLANTA		

ENGOMADO			
AMARILLO		ROSA	
ROJO		VERDE	
AZUL		S/ENGOMADO	

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
AÑO		1ER		2DO	
MULTA					

HOLOGRAMA					
0		00		EX	


TRANSMISIÓN	
A	M /

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS /

CILINDRAJE			
4 /	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES:
Parabrisas Estrellado
Unidad En Grua

Victor Adrian Fdo	Luis Angel Palencia Daoc	Angel Uriel Cardenas Mtz
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
15 Septiembre 2026	15 Septiembre 2026	
FECHA	FECHA	FECHA


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	RAYON	ABOLLADURA:	GOLPE
	~~	O	X

VISTA LADO IZQUIERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	San Antivo Fijo
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE
	15 Septiembre 2026

La Unidad Canta Con Daños En La Carroceria, Rayones y Golpes

Escaneado con CamScanner