

INVENTARIO VEHÍCULO


**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25013

FECHA

18 / 12 / 25

LUMC 00986

CLIENTE

LUMC

ORIGEN

Caguayan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3N6DD33A864842576

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Nissan

MODELO

TIPO

ND30C

COLOR

BCO

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLANTA DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES ENCENDIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RIN DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPONES DE RUEDAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANUALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVE DE RUEDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CENICERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERIFICACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANERAL DE GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REFLEJANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HERRAMIENTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MRA 765A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACUMULADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL RECIBIR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL ENTREGAR	154103	
LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
DIRECCIONALES IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
DIRECCIONALES DER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ADBLU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
INTERMITENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL S. HIDRAULICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAYONETA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			



OBSERVACIONES

flanta porcho de la de 12 @ trasera, tapa de bako con golpes

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Don Carlos Chimal
FIRMA *[Signature]*
FECHA 18/12/25 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE Alga *[Signature]*
FIRMA *[Signature]*
FECHA 18/12/25 HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE Manuel Aviles Islo
FIRMA *[Signature]*
FECHA 18/12/2025 HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

FORMATO CHECK LIST		FOLIO:						E	25
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		GB	BARRI.	VALL.	TLAL.	PUE	P. CARMEN	PATIO CHIHUAHUA	
		SKALA	ATIZ.	SC	QRO	COLOS.	CHETUMAL		
DIRECCIÓN DE ENTREGA:									

SERIE: 3N6AD33A8LK64372 MARCA: Nissan SUBMARCA: NP300 MODELO: 2020

PLACAS: 3N6AD33A8LK64372 EDO EMPLACAMIENTO: --- PLACAS VIGENTES: SI NO

ODOMETRO INICIAL: --- FINAL: 154,103 COLOR: Blanco FECHA DE ENTREGA: 18/12/25

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>		VESTIDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>		REFLEJANTES	<input checked="" type="checkbox"/>	
FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>		ASIENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>		C. PASA CORRIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	
LUCE CUARTOS	<input checked="" type="checkbox"/>		CINTURONES	<input checked="" type="checkbox"/>		PINZAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
CALAVERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		TAPETES	<input checked="" type="checkbox"/>		DESARMADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	
PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/>		ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>		EXTINTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	
EMBLEMAS	<input checked="" type="checkbox"/>		RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>		SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>		ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>		ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>		CENICERO	<input checked="" type="checkbox"/>		TEMPERATURA		
CHAPAS	<input checked="" type="checkbox"/>		ELEVADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	<input checked="" type="checkbox"/>		LLAVES ()	<input checked="" type="checkbox"/>		CHECK ENGINE		
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>		MANUAL DE MANTENIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>		SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES	<input checked="" type="checkbox"/>		POLIZA DE GARANTIA			ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS			AMARILLO		ROSA
GATO	<input checked="" type="checkbox"/>		PERMISO			ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	<input checked="" type="checkbox"/>		POLIZA DE SEGURO			AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	<input checked="" type="checkbox"/>		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)			SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>		TC VIGENTE			AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN			MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN			HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN	
A	<input checked="" type="checkbox"/>

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SOBRAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
<input checked="" type="checkbox"/>	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA

OBSERVACIONES:

El cliente acepta llevarse unidad en las condiciones que se encuentra

OSCAR C. B.
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO



[Firma]
NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


FECHA

FECHA


FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE: X
------------	--	---	----------

VISTA LADO IZQUIERDO





VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 a 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		 Manuel Ayala NOMBRE Y FIRMA CLIENTE