BBVA Seguros

# Inventario de vehículo dañado auto

## Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de siniestro: B856216 38 | Póliza: 0836210085 | Inciso / certificado: 0000 1 | Número de serie: 3N6AD33A1JK817389 |
| Marca: Ezequiel Montes (DO) | Submarca: Nissan Frontier- | Tipo / cilindraje | Modelo: 2018 |
| Lugar | Fecha: Día 21 Mes 10 Año 2026 | Placas: S/P | Cantidad de placas: (0) (1) |
| Kilometraje | Gasolina: E 1/4 1/2 3/4 F | Color: Blanco | |
| Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado no | Nombre del interesado: compañía | Celular: 4612111087 | Correo electrónico |

### Delantero

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 1. | Parabrisas | X | |
| 2. | Brazos de limpiadores | X | |
| 3. | Plumas limpiadoras | X | |
| 4. | Cofre | X | |
| 5. | Cuartos de luz | X | |
| 6. | Faro principal (izquierdo) (derecho) | X | |
| 7. | Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led | X | |
| 8. | Faro de niebla (izquierdo) (derecho) | X | |
| 9. | Parrilla | X | |
| 10. | Emblemas | X | |
| 11. | Facia | X | |
| 12. | Molduras | X | |
| 13. | Rejillas de facia | X | |
| 14. | Porta placa | | X |
| 15. | Spoiler | | X |

### Trasero

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 16. | Medallón | X | |
| 17. | Limpiadores | X | |
| 18. | Lámpara stop | X | |
| 19. | Tapa cajuela / quita puerta | X | |
| 20. | Emblema cajuela | X | |
| 21. | Calaveras (2) (4) | X | |
| 22. | Reflejantes | X | |
| 23. | Defensa | X | |
| 24. | Molduras | X | |
| 25. | Porta placa | X | |
| 26. | Cámara de reversa | | X |
| 27. | Spoiler | X | |
| 28. | Escape | X | |

### Lado derecho

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 29. | Salpicadera | X | |
| 30. | Cuarto luz lateral | X | |
| 31. | Espejo lateral | X | |
| 32. | Cristal aleta | X | |
| 33. | Puerta delantera | X | |
| 34. | Cristal puerta delantera | X | |
| 35. | Manija de puerta delantera | X | |
| 36. | Puerta trasera | X | |
| 37. | Cristal puerta trasera | X | |
| 38. | Manija de puerta trasera | X | |
| 39. | Cristal costado | X | |
| 40. | Estribo | | X |
| 41. | Molduras | X | |

### Lado izquierdo

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 42. | Salpicadera | X | |
| 43. | Cuarto luz lateral | X | |
| 44. | Espejo lateral | X | |
| 45. | Cristal aleta | X | |
| 46. | Puerta delantera | X | |
| 47. | Cristal puerta delantera | X | |
| 48. | Manija de puerta delantera | X | |
| 49. | Puerta trasera | X | |
| 50. | Cristal puerta trasera | X | |
| 51. | Manija de puerta trasera | X | |
| 52. | Cristal costado | X | |
| 53. | Estribo | | X |
| 54. | Molduras | X | |

### Cajuela

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 55. | Alfombra cartón cajuela | X | |
| 56. | Birlo de seguridad | X | |
| 57. | Cables pasa corriente | X | |
| 58. | Extinguidor | X | |
| 59. | Gato | X | |
| 60. | Gato hidráulico | X | |
| 61. | Llave de rueda | X | |
| 62. | Señales de carretera | X | |
| 63. | Tapete cubre llanta | X | |
| 64. | Tapa sombrerera | X | |

### Interior

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 65. | Cielo de toldo | X | |
| 66. | Luz interior | X | |
| 67. | Espejo retrovisor | X | |
| 68. | Viseras | X | |
| 69. | Tablero | X | |
| 70. | Switch de encendido (start / stop engine) | X | |
| 71. | Botones de estéreo | X | |
| 72. | Control aire acondicionado | X | |
| 73. | Control calefacción | X | |
| 74. | Control eléctrico | X | |
| 75. | Guantera | X | |
| 76. | Consola | X | |
| 77. | Porta vasos | X | |
| 78. | Encendedor | X | |
| 79. | Cenicero | X | |
| 80. | Palanca de velocidades | X | |
| 81. | Perilla palanca | X | |
| 82. | Botones puerta | X | |
| 83. | Asiento delantero (izquierdo) (derecho) | X | |
| 84. | Coderas | X | |
| 85. | Manijas de puertas (2) (4) | X | |
| 86. | Bocinas radio | X | |
| 87. | Cinturones de seguridad | X | |
| 88. | Banca de asiento trasero | X | |
| 89. | Respaldo de asiento trasero | X | |
| 90. | Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5) | X | |
| 91. | Alfombra | X | |
| 92. | Tapetes (1) (2) (3) (4) | X | |

### Motor

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 93. | Alternador | X | |
| 94. | Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho) | X | |
| 95. | Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho) | X | |
| 96. | Bandas de motor | X | |
| 97. | Bayoneta aceite dirección | X | |
| 98. | Bayoneta aceite motor | X | |
| 99. | Bayoneta aceite transmisión | X | |
| 100. | Bobina | X | |
| 101. | Bocina de cláxon | X | |
| 102. | Bomba de agua | X | |
| 103. | Bomba dirección hidráulica | X | |
| 104. | Boster de frenos | X | |
| 105. | Cables bujías | X | |
| 106. | Compresor aire acondicionado | X | |
| 107. | Depósito de chisgueteros | X | |
| 108. | Distribuidor | X | |
| 109. | Filtro gasolina | X | |
| 110. | Marcha | X | |
| 111. | Motor limpiadores | X | |
| 112. | Motor ventilador | X | |
| 113. | Porta filtro de aire | X | |
| 114. | Radiador | X | |
| 115. | Sistema de inyección | X | |
| 116. | Transmisión (STD) (AUT) | X | |
| 117. | Tapón aceite motor | X | |
| 118. | Tapón radiador | X | |
| 119. | Tapón depósito líquido de frenos | X | |

### General

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 120. | Canastilla | | X |
| 121. | Alarma | | X |
| 122. | Tapón de gasolina | X | |
| 123. | Herramientas | | X |
| 124. | Sensor de reversa | | X |
| 125. | Quemacocos | | X |
| 126. | Toldo | X | |
| 127. | Gancho de arrastre | | X |
| 128. | Tapón gancho de arrastre | | X |
| 129. | Calcomanía de verificación | | X |
| 130. | Tapón birlo | | X |
| 131. | Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4) | X | |

### Otros

**Computadora**
¿Es visible? Sí ☐ No ☐ X
Observaciones:

**Batería**
¿Es visible? Sí ☐ No ☐ X
Marca:

**Llaves**
Llave de encendido
¿Funciona? Sí X No ☐
Cantidad: 1

**Tipo de llaves**
Normal X
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

**Auto estéreo**
Estéreo Sí X No ☐
¿Funciona? Sí X No ☐
Marca: Nissan

**Tarjeta de circulación**
Sí ☐ No ☐

**Adicionales**
Pantalla GPS Sí ☐ No X Pantalla TV Sí ☐ No X
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No X Marca:
TAG Sí ☐ No X

**Llantas**

| | Marca | Vida |
|---|---|---|
| Ejemplo: | Llanta DD: Goodyear GPS II 195/65/14 | 3/4 (1, 1/2, 1/4) |
| DD: | Maxis 235/70 R15 | |
| TD: | Cooper 235/70 R15 | |
| DI: | Maxis 235/70 R15 | |
| TI: | Cooper 235/70 R15 | |
| R: | Maxis 235/70 R15 | |

¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐
**DD:** Delantera derecha **DI:** Delantera izquierda **R:** Refacción
**TD:** Trasera derecha **TI:** Trasera izquierda

**Rines**
Marca: Nissan
Original / Especial — No. (1) (2) (3) (4)
Aleación / Acero — No. (1) (2) (3) (4)

**Volante**
Marca: Nissan
Original / Especial

**Observaciones**

**Objetos personales**

**Adaptaciones equipo especial**

## Trasero

| | | |
|---|---|---|
| 16. | Medallón | |
| 17. | Limpiadores | |
| 18. | Lámpara stop | |
| 19. | Tapa cajuela / quita puerta | |
| 20. | Emblema cajuela | |
| 21. | Calaveras (2) (4) | |
| 22. | Reflejantes | |
| 23. | Defensa | |
| 24. | Molduras | |
| 25. | Porta placa | |
| 26. | Cámara de reversa | |
| 27. | Spoiler | |
| 28. | Escape | |

## Lado derecho

| | | |
|---|---|---|
| 29. | Salpicadera | |
| 30. | Cuarto luz lateral | |
| 31. | Espejo lateral | |
| 32. | Cristal aleta | |
| 33. | Puerta delantera | |
| 34. | Cristal puerta delantera | |
| 35. | Manija de puerta delantera | |
| 36. | Puerta trasera | |
| 37. | Cristal puerta trasera | |
| 38. | Manija de puerta trasera | |
| 39. | Cristal costado | |
| 40. | Estribo | |
| 41. | Molduras | |

## Lado izquierdo

| | | |
|---|---|---|
| 42. | Salpicadera | |
| 43. | Cuarto luz lateral | |
| 44. | Espejo lateral | |
| 45. | Cristal aleta | |
| 46. | Puerta delantera | |
| 47. | Cristal puerta delantera | |
| 48. | Manija de puerta delantera | |
| 49. | Puerta trasera | |
| 50. | Cristal puerta trasera | |
| 51. | Manija de puerta trasera | |
| 52. | Cristal costado | |
| 53. | Estribo | |
| 54. | Molduras | |

## Cajuela

| | | |
|---|---|---|
| 55. | Alfombra cartón cajuela | |
| 56. | Birlo de seguridad | |
| 57. | Cables pasa corriente | |
| 58. | Extinguidor | |
| 59. | Gato | |
| 60. | Gato hidráulico | |
| 61. | Llave de rueda | |
| 62. | Señales de carretera | |
| 63. | Tapete cubre llanta | |
| 64. | Tapa sombrerera | |

| | | |
|---|---|---|
| 80. | Palanca de velocidades | |
| 81. | Perilla palanca | |
| 82. | Botones puerta | |
| 83. | Asiento delantero (izquierdo) (derecho) | |
| 84. | Coderas | |
| 85. | Manijas de puertas (2) (4) | |
| 86. | Bocinas radio | |
| 87. | Cinturones de seguridad | |
| 88. | Banca de asiento trasero | |
| 89. | Respaldo de asiento trasero | |
| 90. | Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5) | |
| 91. | Alfombra | |
| 92. | Tapetes (1) (2) (3) (4) | |

## Motor

| | | |
|---|---|---|
| 93. | Alternador | |
| 94. | Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho) | |
| 95. | Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho) | |
| 96. | Bandas de motor | |
| 97. | Bayoneta aceite dirección | |
| 98. | Bayoneta aceite motor | |
| 99. | Bayoneta aceite transmisión | |
| 100. | Bobina | |
| 101. | Bocina de cláxon | |
| 102. | Bomba de agua | |
| 103. | Bomba dirección hidráulica | |
| 104. | Boster de frenos | |
| 105. | Cables bujías | |
| 106. | Compresor aire acondicionado | |
| 107. | Depósito de chisgueteros | |
| 108. | Distribuidor | |
| 109. | Filtro gasolina | |
| 110. | Marcha | |
| 111. | Motor limpiadores | |
| 112. | Motor ventilador | |
| 113. | Porta filtro de aire | |
| 114. | Radiador | |
| 115. | Sistema de inyección | |
| 116. | Transmisión (STD) (AUT) | |
| 117. | Tapón aceite motor | |
| 118. | Tapón radiador | |
| 119. | Tapón depósito líquido de frenos | |

## General

| | | |
|---|---|---|
| 120. | Canastilla | |
| 121. | Alarma | |
| 122. | Tapón de gasolina | |
| 123. | Herramientas | |
| 124. | Sensor de reversa | |
| 125. | Quemacocos | |
| 126. | Toldo | |
| 127. | Gancho de arrastre | |
| 128. | Tapón gancho de arrastre | |
| 129. | Calcomanía de verificación | |
| 130. | Tapón birlo | |
| 131. | Tapón ☐ Centro ☒ de rueda (1) (2) (3) (4) | |

¿Funciona? Sí ☒ No ☐
Marca: Nissan

### Adicionales

Pantalla GPS Sí ☐ No ☒ Pantalla TV Sí ☐ No ☒
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☒ Marca:
TAG Sí ☐ No ☒

### Llantas

Vida

Ejemplo: Llanta DD: Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 2, 1/4)

DD: Bfg 235/70 R16
TD: Cooper 235/70 R16
DI: Maxi 235/70 R16
TI: Cooper 235/70 R16
R: Maxis 235/70 R15
¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☒

**DD:** Delantera derecha **DI:** Delantera izquierda **R:** Refacción
**TD:** Trasera derecha **TI:** Trasera izquierda

### Rines

Marca: Nissan

Original ☒ Especial ☐ No. (1) (2) (3) (4)
Aleación ☐ Acero ☒ No. (1) (2) (3) (4)

### Volante

Marca: Nissan

Original ☒ Especial ☐

### Observaciones

### Objetos personales

### Adaptaciones equipo especial

**Nota:** El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

**Nombre y firma del interesado**

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío.** Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Erwin Tapia Arenco | Sergio Prado Martinez | |
| **Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo** | **Nombre y firma del ajustador que recibe** | **Razón social de la grúa** | **Nombre y firma del operador de grúa que recibe** |

REV.06

FDDO-346

ESTADO DE
QUERÉTARO

**CI/CAD/827/2026|CARPETA**
**U-EM| UNIDAD**
**Fiscalía General Qro./U-EM/2309/2026|OFICIO**
Devolución de unidad de motor | **ASUNTO**

Ezequiel Montes, Querétaro; a 14 de septiembre de 2026

**Secretaria de Seguridad Ciudadana**
**Presente**

Por medio del presente informo a Usted que esta Fiscalía ha autorizado la devolución en DEPÓSITO, a favor de la **BBVA Seguros México, S.A de C.V, Grupo Financiero BBVA México**, a través de su apoderada legal, **Lcda. Denis Presa Martínez**, previa identificación; respecto del vehículo que a continuación se detalla:

| DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO | |
|---|---|
| **Marca:** | **Nissan** |
| **Tipo:** | **NP300 Frontier** |
| **Modelo:** | **2018** |
| **Color:** | **Blanco** |
| **Serie original:** | **3N6AD33A1JK817399** |
| **Serie apócrifa:** | **3N6AD33A8LK843372** |
| **Motor original:** | **QR25182218H** |
| **Placa:** | **HA2637H para el Estado de Guerrero** |

El vehículo descrito se encuentra depositado en el corralón Grúas Dávila, ubicado en Carretera Estatal 131, Kilometro 2+ 700, Colonia Valle Colorado, Ezequiel Montes, Qro.

**Fundamento**

Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 BIS de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 127, 129, 131 fracciones III del Código Nacional de Procedimientos Penales; 19 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

**Licenciada Verónica Fabiola Martínez León**
**Fiscala de Investigación en Ezequiel Montes, Qro.**

**Vo. Bo.**
**Licenciada Lizbeth Malagón Martínez**
**Fiscala Decisora Regional**

FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO DE GUERRERO
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
EZEQUIEL MONTES, QRO.

GRUAS CASA FORZA

# INVENTARIO VEHICULO

90-AB-3X

AOQ00274

BBVA 109917

SINIESTRO: B85621638

OPERADOR: Rodrigo Rojas Antonio

FECHA: 23-10-2026

COLOR: Blanco AÑO: 2018

MARCA: NISSAN TIPO: FRONTIER

VIN: 3N6AD33A8LK843372 PLACA: HA-2637-H

| | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BATERÍA | X | | |
| COMPUTADORA MOTOR | X | | |
| ESTEREO | X | | |
| LLANTA DE REFACCIÓN | X | | |

| | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BOMBA GASOLINA | | NO | visible |
| LLAVES | X | | |
| CATALIZADOR | X | | |

| MOTOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CAJA DE VELOCIDADES | X | | |
| ALTERNADOR | X | | |
| BAYONETA ACEITE MOTOR | X | | |
| CLAXON | | NO | visible |
| BOMBA AGUA | X | | |
| BANDAS MOTOR | X | | |
| SISTEMA FRENOS | X | | |
| CABLES BUJIAS | | X | |
| BOBINA | X | | |
| AIRE ACONDICIONADO | X | | |
| DEPOSITO LIMPIADORES | X | | |
| DIRECCION HIDRAHULICA | X | | |
| DISTRIBUIDOR | | X | |
| ENCENDIDO ELECTRONICO | X | | |
| GENERADOR | | X | |
| MARCHA | | NO | visible |
| MONOBLOCK | X | | |
| VENTILADOR | X | | |
| RADIADOR | X | | |
| RADIADOR DE A/C | X | | |
| TANQUE DE GASOLINA | X | | |
| TAPON DE GASOLINA | | NO | visible |
| TAPON DE ACEITE | X | | |
| TAPON RADIADOR | X | | |
| TURBO CARGADOR | | X | |

| INTERIOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | X | | |
| ASIENTOS DELANTEROS | | | X |
| ASIENTOS TRASEROS | | | X |
| BOCINAS | | NO | visibles |
| BOLSA DE AIRE | X | | |
| CABECERAS | X | | |
| CENICEROS | | X | |
| GUANTERA | X | | |
| CINT. SEGURIDAD | X | | |
| CLAXON | X | | |
| CODERAS | X | | |
| CONSOLA | X | | |
| CONTROL A/C | X | | |
| DEFROSTER | | X | |
| ENCENDEDOR | | X | |
| ESPEJO RETROVISOR | X | | |
| INSTRUMENTOS TABLERO | X | | |
| LUZ INTERIOR | X | | |
| LUZ STOP | | | X |
| MANIJAS | X | | |
| PALANCA DE VELOCIDADES | | | X |
| RELOJ | | X | |
| SEGUROS ELECTRICOS | X | | |
| TABLERO | X | | |
| TAPETES | | | X |
| ELEVADORES ELECTRICOS | X | | |
| VESTIDURAS | X | | |
| VOLANTE | X | | |
| VISERAS | X | | |

| CAJUELA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | | X | |
| CABLES PASACORRIENTERAS | | X | |
| TAPA CAJUELA | | X | |
| HERRAMIENTA | | X | |
| GATO | X | | |
| LLAVE DE RUEDA | | X | |
| SEÑALES DE CARRETERA | | X | |

| PARTE FRONTAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BRAZOS LIMPIADORES | | | X |
| COFRE | | | X |
| CUARTOS DE LUZ | | X | |
| DEFENSA DELANTERA | | | X |
| FAROS | | | X |
| BALASTRAS | | X | |
| BULBOS | X | | |
| FAROS DE NIEBLA | | X | |
| PARABRISAS | | | X |
| PARRILLA | | | X |
| PLUMAS LIMPIADORES | | | X |
| PORTAPLACA | | X | |


| PARTE TRASERA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CALAVERAS | | | X |
| BULBOS | X | | |
| CAJUELA | | | X |
| DEFENSA TRASERA | | | X |
| LIMPIADOR | | X | |
| MEDALLON | X | | |
| PORTAPLACA | | | X |
| SISTEMA DE ESCAPE | | | X |

| GENERAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| OBJETOS PERSONALES | | X | |
| SPOILERS | | X | |
| FUSIBLES | | | X |
| PLACAS | X | | |
| RINES | | | X |
| ALARMA | | X | |
| EXTINGUIDOR | | X | |
| ANTENA | | X | |
| PLACA VIN | | X | |
| KILOMETRAJE | X | | |
| CANASTILLA | | X | |
| ADAPTACIÓN | | X | |

DOCUMENTOS:

| COSTADO IZQUIERDO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | | X | |
| COSTADOS | | | X |
| ESPEJO EXTERIOR | | | X |
| ESTRIBO | | | X |
| MANIJAS EXTERIORES | X | | X |
| MOLDURAS | | X | |
| PUERTA DELANTERA | | | X |
| PUERTA TRASERA | | | X |
| SALPICADERA | | | X |
| LLANTAS | X | | |
| TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN | | | X |
| VIDRIOS LATERALES | X | | |

| COSTADO DERECHO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | | X | |
| COSTADOS | | | X |
| ESPEJO EXTERIOR | | | X |
| ESTRIBO | | | X |
| MANIJAS EXTERIORES | | | X |
| MOLDURAS | | X | |
| PUERTA DELANTERA | | | X |
| PUERTA TRASERA | | | X |
| SALPICADERA | | | X |
| LLANTAS | X | | |
| TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN | | | X |
| VIDRIOS LATERALES | X | | |







OBSERVACIONES:

| ELABORA | ENTREGA | RECIBE |
|---|---|---|
| Juan Carlos Inesa | Rodrigo Rojas Antonio | Juan Carlos Inesa |
| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA |