INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25881

FECHA: 17 / 9 / 26

CLIENTE: VIVO

LUMCO1435

ORIGEN:

DESTINO: Tecoyucan Lumi

NUMERO DE SERIE: 3 V W A D 3 3 A 9 L X 8 3 0 2 8 8

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
Nissan		ND300	Bco

INVENTARIO DEL VEHICULO


	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	✓		LLANTA DE REFACCION		X	LLAVES ENCENDIDO	✓	
BOCINAS	✓		RIN DE REFACCION		X	LLAVES COMBUSTIBLE	✓	
ANTENA	✓		TAPONES DE RUEDAS		X	MANUALES	✓	
ENCENDEDOR	✓		LLAVE DE RUEDA		X	POLIZA DE GARANTIA	✓	
CENICERO	✓		GATO	✓		VERIFICACION	✓	
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓		MANERAL DE GATO		X	TARJETA DE CIRCULACION	✓	
ESPEJO RETROVISOR	✓		REFLEJANTE		X	PLACAS MS-F184-A	✓	
ESPEJOS LATERALES	✓		HERRAMIENTA		X			

	R	E		R	E
LUZ INTERIOR	✓		ACUMULADOR	✓	
LUCES DELANTERAS	✓		TAPON DEL RADIADOR	✓	
LUCES TRASERAS	✓		TAPON DEL ACEITE	✓	
DIRECCIONALES IZQ	✓		TAPON DEL COMBUSTIBLE	✓	
DIRECCIONALES DER	✓		TAPON DEL ADBLU	✓	
INTERMITENTES	✓		TAPON DEL S. HIDRAULICO	✓	
CLAXON	✓		BAYONETA	✓	
LIMPIADORES	✓		OTROS	✓	

ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR





OBSERVACIONES

Cofre dañado Sin llanta de refaccion daños en lateral d rayon y bate

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Juan Carlos Chavez	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA 17/9/26 HORA	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

Lumco1435

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST	TICKET:				E	S
	PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOELCCION POR TERMINO DE CONTRATO - SEGALMEX - PRECIOS DE GARANTIA	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: CARRETERA EST. SAN ANDRES - MARTINEZ DE LA TORRE KM 60, COL. ZANJAS DE ARENA, MUNICIPIO DE SANRAFAEL, VERACRUZ, C.P. 93620; ANGEL URIEL CARDENAS MARTINEZ; 7841180884

SERIE:	3N6AD33A9LK830288	MARCA:	NISSAN COMERCIALES	SUBMARCA	NP300 DOBLE CABINA	MODELO	2020

PLACAS:	MSF184A	EDO EMPLACAMIENTO:	Edomex	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	15 Septiembre 2026
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS	✓	
FAROS	✓	
LUCES CUARTOS	✓	
CALAVERAS	✓	
PARRILLA	✓	
EMBLEMAS	✓	
LIMPIADORES		✓
ANTENA	✓	
ESPEJOS LATERALES	✓	
CHAPAS	✓	
LLANTAS (4)	✓	
RINES	✓	
TAPON GASOLINA	✓	
CARROCERIA SIN GOLPES		✓

HERRAMIENTA	SI	NO
GATO	✓	
MANERAL DE GATO	✓	
LLAVE "L"	✓	
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	✓	
BIRLO DE SEGURIDAD		✓

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS	✓	
ASIENTOS	✓	
CINTURONES	✓	
TAPETES		✓
ESPEJO RETROVISOR	✓	
RADIO	✓	
BOCINAS	✓	
ENCENDEDOR		✓
CENICERO		✓
ELEVADORES	✓	
LLAVES (1)	✓	

DOCUMENTACIÓN	SI	NO
MANUAL DE MANTENIMIENTO	✓	
POLIZA DE GARANTIA	✓	
PLACAS	✓	
PERMISO		✓
POLIZA DE SEGURO		✓
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	✓	
TC VIGENTE	✓	
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	✓	
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	✓	

KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
REFLEJANTES	✓	
C. PASA CORRIENTE	✓	
PINZAS		✓
DESARMADORES		✓
EXTINTOR	✓	

TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
SISTEMA DE FRENOS		
ACEITE		
TEMPERATURA		
FALLO ALTERNADOR		
CHECK ENGINE		
BOLSA DE AIRE		
SENSOR DE LLANTA		

ENGOMADO			
AMARILLO		ROSA	
ROJO		VERDE	
AZUL		S/ENGOMADO	

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
AÑO		1ER		2DO	
MULTA					

HOLOGRAMA					
0		00		EX	


TRANSMISIÓN	
A	M ✓

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS ✓	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4 ✓	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:


Unidad En Garantia

Sin Activo Fijo	Luis Angel Valencia Daza	Angel Uriel Cardenas Mtz
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
15 Septiembre 2026	15 Septiembre 2026	15/09/26
FECHA	FECHA	FECHA


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA:	GOLPE X

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	Sin Activo Fijo
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE
	15 Septiembre 2026

La Unidad Cuenta Con Daños En La Carroceria, Rayones y Golpes

Escaneado con CamScanner