

24960

18	11	25
----	----	----

ЛУМСОО918

Lumbar

Coastal

--

3	N	6	A	D	3	3	A	9	L	K	B	3	6	3	4	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--

NISSAN

NP300

Blank

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☐	☒	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☐	☒	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐	LLAVE DE RUEDA	☒	☒	POLIZA DE GARANTIA	☐	☒
CENICERO	☒	☐	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☐	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☐	☒			

	R	E		R	E
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☐	☒
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐

ODOMETRO AL RECIBIR

261987

ODOMETRO AL ENTREGAR



NOMBRE Arturo Garcia S.
FIRMA [Signature]
FECHA 18-11-25 HORA 11:44

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

NOMBRE *John D. A.*
FIRMA
FECHA HORA



GRUAS FORZA MEXICO

	FORMATO CHECK LIST	FOLIO:						E	S
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE	GB	BARRI.	VALL.	TLAL.	PUE	P. CARMEN	PATIO CHIHUAHUA	
	Felix Betanzos	SKALA	ATIZ.	SC	ORO	COLOS.	CHETUMAL		
DIRECCIÓN DE ENTREGA: FORZA Cuauhlan									

SERIE: 3N6AD33A9LK836348 MARCA: NISSAN SUBMARCA NP300 MODELO 2020

PLACAS: S/P EDO EMPLACAMIENTO: N/A PLACAS VIGENTES SI ☒

ODOMETRO INICIAL FINAL COLOR Blanca FECHA DE ENTREGA 18/NOV/2025

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒		VESTIDURAS	☒		REFLEJANTES	☒	
FAROS	☒		ASIENTOS	☒		C. PASA CORRIENTE		☒
LUCES CUARTOS	☒		CINTURONES	☒		PINZAS		☒
CALAVERAS	☒		TAPETES	☒	(2)	DESARMADORES		☒
PARRILLA	☒		ESPEJO RETROVISOR	☒		EXTINTOR	☒	
EMBLEMAS	☒		RADIO	☒		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	☒		BOCINAS	☒		SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA	☒		ENCENDEDOR		☒	ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	☒		CENICERO		☒	TEMPERATURA		
CHAPAS	☒		ELEVADORES	☒		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	☒		LLAVES ()			CHECK ENGINE		
RINES	☒		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	☒		MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒		SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES		☒	POLIZA DE GARANTIA			ENGOMADO	N/A	
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		☒	AMARILLO		ROSA
GATO	☒		PERMISO	☒		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	☒		POLIZA DE SEGURO		☒	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"		☒	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		☒	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN N/A		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		☒	TC VIGENTE		☒	AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		☒	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		N/A	MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		N/A	HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN
A ☒

TRACCIÓN
☒ 2X2 ☒ 4X4

VESTIDURAS
☒ SUCIAS ☒ LIMPIAS

CILINDRAJE
☒ V6 ☒ V8 ☒ V12


TANQUE DE GASOLINA

OBSERVACIONES:


NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE