

	FORMATO CHECK LIST		TICKET: 90140				E	S
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
RECOLECCION DE UNIDAD SUSTITUTA - KING MAR - COAHUILA		SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO		

DIRECCIÓN DE ENTREGA: RECONSTRUCARS, CALLE JUAN DE LA BARRERA NO. 245, COL. BOCANEGRA, TORREON COAHUILA, CP 27030,;
ENCARGADO EN TURNO; TEL 8717204326

SERIE: 3N6AD33AXKK866716	MARCA: NISSAN	SUBMARCA: NP300 DOBLE CABINA	MODELO: 2019
--------------------------	---------------	------------------------------	--------------

PLACAS: EH1869C	EDO EMPLACAMIENTO: COAHUILA	PLACAS VIGENTES	SI	NO
-----------------	-----------------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	39732	COLOR	Bco	FECHA DE ENTREGA	10-DIC-25
	FINAL	40801				


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCE CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES		/	DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()		/	CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO		/	PERMISO		/	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/	TC VIGENTE		/	AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		/			/	MULTA		
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	HOLOGRAMA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	0	00	EX

TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4




VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12




TANQUE DE GASOLINA


OBSERVACIONES:

Comprobante del demerito por parte de la llanta por un costo de \$687.50

 NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	 NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
10/11/2025 FECHA	9-DIC-25 FECHA	RECONSTRUCARS CARRILLO JUAN DE LA BARRERA #245 COL. BOCANEGRA TORREON COAH. TEL. 8717204326 Y 720-46-34 TORREON, COAH FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: ☐	GOLPE ☒
------------	---	-----------------------------------	---



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

INVENTARIO VEHICULO



GRUAS FORZA

FOLIO
25087
FECHA
10/12/25

LUNCO 1051

CLIENTE
Cuervo

ORIGEN

DESTINO *Cuervo*

NUMERO DE SERIE **3W6A033AXYK866716**

NUMERO DE MOTOR

MARCA *Nissan*

MODELO

TIPO *NP300*

COLOR *Bea*

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO	☒	LLANTA DE REFACCION	☒	LLAVES ENCENDIDO	☒
BOCINAS	☒	RIN DE REFACCION	☒	LLAVES COMBUSTIBLE	☒
ANTENA	☒	TAPONES DE RUEDAS	☒	MANUALES	☒
ENCENDEDOR	☒	LLAVE DE RUEDA	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒
CENICERO	☒	GATO	☒	VERIFICACION	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	MANERAL DE GATO	☒	TARJETA DE CIRCULACION	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	REFLEJANTE	☒	PLACAS	<i>EH 1869 C</i>
ESPEJOS LATERALES	☒	HERRAMIENTA	☒		

LUZ INTERIOR	☒	ACUMULADOR	☒	ODOMETRO AL RECIBIR	90802
LUCES DELANTERAS	☒	TAPON DEL RADIADOR	☒	ODOMETRO AL ENTREGAR	
LUCES TRASERAS	☒	TAPON DEL ACEITE	☒		
DIRECCIONALES IZQ	☒	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒		
DIRECCIONALES DER	☒	TAPON DEL ADLBU	☒		
INTERMITENTES	☒	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒		
CLAXON	☒	BAYONETA	☒		
LIMPIADORES	☒	OTROS	☒		



OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE	<i>don Carlos</i>	NOMBRE	
FIRMA	<i>10-12-25</i>	FIRMA	
FECHA	<i>10-12-25</i>	FECHA	
HORA		HORA	

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO