INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25796

FECHA: 14 | 09 | 26

CLIENTE: LUMO

LUMCO1430

ORIGEN:

DESTINO: Tedoyucan Lumo

NUMERO DE SERIE: 3N6AD33AXK831904

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
NISSAN		NP300	Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	✓	
BOCINAS	✓	
ANTENA	✓	
ENCENDEDOR		X
CENICERO		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓	
ESPEJO RETROVISOR	✓	
ESPEJOS LATERALES	✓	

	R	E
LLANTA DE REFACCION	✓	
RIN DE REFACCION	✓	
TAPONES DE RUEDAS	✓	X
LLAVE DE RUEDA	✓	
GATO	✓	
MANERAL DE GATO	✓	
REFLEJANTE	✓	
HERRAMIENTA		X

	R	E
LLAVES ENCENDIDO	✓	
LLAVES COMBUSTIBLE	✓	
MANUALES	✓	
POLIZA DE GARANTIA	✓	
VERIFICACION	✓	X
TARJETA DE CIRCULACION	✓	
PLACAS		


PLACAS: LNF-176-C

	R	E
LUZ INTERIOR	✓	
LUCES DELANTERAS	✓	
LUCES TRASERAS	✓	
DIRECCIONALES IZQ	✓	
DIRECCIONALES DER	✓	
INTERMITENTES	✓	
CLAXON	✓	
LIMPIADORES	✓	

	R	E
ACUMULADOR	✓	
TAPON DEL RADIADOR	✓	
TAPON DEL ACEITE	✓	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	✓	
TAPON DEL ADBLU	✓	X
TAPON DEL S. HIDRAULICO	✓	
BAYONETA	✓	
OTROS	✓	

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:





OBSERVACIONES

Daños en cajs golpes y abolladuras llego en Grua

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Saldaña G.S	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA HORA 14/09/26	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

Lumco 1430

LUMO
FINANCIERA DEL CENTRO

FORMATO CHECK LIST

PROYECTO
RECOLECCIÓN POR TÉRMINO DE CONTRATO - SEGALMEX - DICONSA

TICKET:

GB SC	GRO GIR	PUE EHH	ATIZAPAN TLALPAN	BARRIENTOS VALLEJO	G.RIO
				E	S

DIRECCIÓN DE ENTREGA: CARRETERA SAN SEBASTIAN CHICONTEPEC, COMICILIO CONOCIDO AHUATENCO CHICONTEPEC, KM 27, C. P. 52709, OMAR ALFREDO BERNAL ARRIETA, 785-830-0627

SERIE:	3N6AD33AXLK831904	MARCA:	NISSAN COMERCIALES	SUBMARCA	NP300 DOBLE CABINA	MODELO	2020

PLACAS:	435FE10 UNT176C	EDO EMPLACAMIENTO:	Edo Mex	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL	N/A	COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	
	FINAL	N/A				

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS	/	
FAROS	/	
LUCES CUARTOS	/	
CALAVERAS	/	
PARRILLA	/	
EMBLEMAS	/	
LIMPIADORES	/	
ANTENA	/	
ESPEJOS LATERALES	/	
CHAPAS	/	
LLANTAS (4)	/	
RINES	/	
TAPON GASOLINA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES		/
HERRAMIENTA	**SI**	**NO**
GATO	/	
MANERAL DE GATO	/	
LLAVE "L"	/	
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/	
BIRLO DE SEGURIDAD		/

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS	/	
ASIENTOS	/	
CINTURONES	/	
TAPETES	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
RADIO	/	
BOCINAS	/	
ENCENDEDOR		/
CENICERO		/
ELEVADORES	/	
LLAVES (1)	/	
DOCUMENTACIÓN	**SI**	**NO**
MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	
POLIZA DE GARANTIA	/	
PLACAS	/	
PERMISO		/
POLIZA DE SEGURO	/	
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	
TC VIGENTE	/	
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/

KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
REFLEJANTES	/	
C. PASA CORRIENTE	/	
PINZAS	/	
DESARMADORES	/	
EXTINTOR	/	
TESTIGOS ENCENDIDOS	**SI**	**NO**
SISTEMA DE FRENOS		/
ACEITE		/
TEMPERATURA		/
FALLO ALTERNADOR		/
CHECK ENGINE		/
BOLSA DE AIRE		/
SENSOR DE LLANTA		/

ENGOMADO			
AMARILLO		ROSA	
ROJO		VERDE	
AZUL		S/ENGOMADO	

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
AÑO		1ER	2DO
MULTA			

HOLOGRAMA			
0	00		EX


TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:
Se entrega Unidad en Grua
Falla mecanica, No enciende

NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	FECHA	FECHA 11/09/25


Escaneado con CamScanner

SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA:	GOLPE
		O	X


Carrocería con abolladura faltante Rayotaza Oxidada




Llantas lisas y oxidadas

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	

Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Escaneado con CamScanner