

INVENTARIO VEHÍCULO


**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25199

FECHA

12 01 2026

CLIENTE

Lumco0975

Lumco

ORIGEN

Cuautitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3N6AD33AXLK832924

NUMERO DE MOTOR

MARCA

NISSAN

MODELO

TIPO



NP300

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☐	☒	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☐	☒	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐	LLAVE DE RUEDA	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☒	☐	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☒	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐	NYV-826-B	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR	☐	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	☐	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐	157349	☐	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐		☐	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☒		☐	☐
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐		☐	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐		☐	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐		☐	☐



OBSERVACIONES

entene rota

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Asuray Sillerka G.S.
FIRMA
FECHA 12/01/26 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

FORMATO CHECK LIST

ENTRADA

SALIDA

FOLIO:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL
CLIENTE

MARIO
COLIN

GB

GDL

DICAS

PATIO
MERIDA

TABASCO

VALLEJO

QRO

COLOSIO

COLEGIOS

PLAYA DEL
CARMEN

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

GSR Texcoco

SERIE 3UGAD33AXLK832924

MARCA: NISSAN

SUBMARCA NP-300

MODELO 2020

PLACAS: NYV-826-B

EDO EMPLACAMIENTO: EDO MEX

PLACAS VIGENTES

☒ SI ☐ NO

ODOMETRO

INICIAL

FINAL

COLOR

Blanca

FECHA DE ENTREGA

15/Ene/26

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD				SÍ	NO
PARABRISAS	☒	☐	VESTIDURAS	☒	☐	REFLEJANTES				☐	☒
FAROS	☒	☐	ASIENTOS	☒	☐	C. PASA CORRIENTE				☐	☒
LUCES CUARTOS	☒	☐	CINTURONES	☒	☐	PINZAS				☐	☒
CALAVERAS	☒	☐	TAPETES	☒	☐	DESARMADORES				☐	☒
PARRILLA	☒	☐	ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	EXTINTOR				☐	☒
EMBLEMAS	☒	☐	RADIO	☒	☐	TESTIGOS ENCENDIDOS				SÍ	NO
LIMPIADORES	☒	☐	BOCINAS	☒	☐	SISTEMA DE FRENOS				☐	☒
ANTENA	☒	☐	ENCENDEDOR	☒	☐	ACEITE				☐	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	CENICERO	☒	☐	TEMPERATURA				☐	☒
CHAPAS	☒	☐	ELEVADORES	☒	☐	FALLO ALTERNADOR				☐	☒
LLANTAS (4)	☒	☐	LLAVES (2)	☒	☐	CHECK ENGINE				☐	☒
RINES	☒	☐	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE				☐	☒
TAPON GASOLINA	☒	☐	MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒	☐	SENSOR DE LLANTA				☐	☒
CARROCERIA SIN GOLPES	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐	ENGOMADO					
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	☒	☐	SI		NO			
GATO	☒	☐	PERMISO	☒	☐	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
MANERAL DE GATO	☒	☐	POLIZA DE SEGURO	☒	☐	AÑO	2024	1ER		2DO	☒
LLAVE "L"	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒	☐	MULTA					
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒	☐	TC VIGENTE	☒	☐	HOLOGRAMA					
BIRLO DE SEGURIDAD	☐	☒	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒	☐	00		0	☒	EX	☐
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒	☐						

TRANSMISIÓN

A

M ☒

TRACCIÓN

4X2

4X4

VESTIDURAS

SUCIAS

LIMPIAS ☒

CILINDRAJE


4

V6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

no hay activo
fijo
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

Nicolas Muñoz Diaz
NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


FECHA

FECHA


FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE