INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25793

FECHA: 14 / 09 / 26

CLIENTE: Lumo

Lumco 1427

ORIGEN:

DESTINO: Teoloyucan Lumo

NUMERO DE SERIE: 3N6AD33AXLK834348

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
NISSAN		NP300	Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	/	
BOCINAS	/	
ANTENA	/	
ENCENDEDOR		/
CENICERO		/
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
ESPEJOS LATERALES	/	

	R	E
LLANTA DE REFACCION	/	
RIN DE REFACCION	/	/
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA		X
GATO		X
MANERAL DE GATO		X
REFLEJANTE	/	
HERRAMIENTA		X

	R	E
LLAVES ENCENDIDO		
LLAVES COMBUSTIBLE		
MANUALES		
POLIZA DE GARANTIA		
VERIFICACION		
TARJETA DE CIRCULACION		
PLACAS	/	


PBR-43-40


	R	E
LUZ INTERIOR	/	
LUCES DELANTERAS	/	
LUCES TRASERAS	/	
DIRECCIONALES IZQ	/	
DIRECCIONALES DER	/	
INTERMITENTES	/	
CLAXON	/	
LIMPIADORES	/	

	R	E
ACUMULADOR	/	
TAPON DEL RADIADOR	/	
TAPON DEL ACEITE	/	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	
TAPON DEL ADBLU	/	X
TAPON DEL S. HIDRAULICO	/	
BAYONETA	/	
OTROS	/	

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:





OBSERVACIONES

Daños en caja, luces traseras rotas sin defensa trasera

3 llantas dañadas. Golpes y detalles en carroceria general

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Siddarth G.S	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA HORA 14/09/26	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

Lumco 1427

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST	TICKET:				E ✓	S
	PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOELCCION POR TERMINO DE CONTRATO - SEGALMEX - PRECIOS DE GARANTIA	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: CARRETERA POZA RICA -TAMPICO KM 200, EJIDO RANCHO ALEGRE, MUNICIPIO DE EL HIGO, VERACRUZ C. P. 92406; ARMANDO HERMANDEZ BARRERA; 7841241037

SERIE:	3N6AD33AXLK834348	MARCA:	NISSAN COMERCIALES	SUBMARCA	NP300 DOBLE CABINA	MODELO	2020

PLACAS:	NNN4502 PBR4340	EDO EMPLACAMIENTO:	EDO MEX	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	Bco	FECHA DE ENTREGA	
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS	✓	
FAROS	✓	
LUCES CUARTOS	✓	
CALAVERAS	✓	
PARRILLA	✓	
EMBLEMAS	✓	
LIMPIADORES	✓	
ANTENA	✓	
ESPEJOS LATERALES	✓	
CHAPAS	✓	
LLANTAS (4)	✓	
RINES	✓	
TAPON GASOLINA	✓	
CARROCERIA SIN GOLPES	✓	

HERRAMIENTA	SI	NO
GATO		✓
MANERAL DE GATO		✓
LLAVE "L"		✓
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	✓	
BIRLO DE SEGURIDAD		✓

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS	✓	
ASIENTOS	✓	
CINTURONES	✓	
TAPETES	✓	
ESPEJO RETROVISOR	✓	
RADIO	✓	
BOCINAS	✓	
ENCENDEDOR		✓
CENICERO		✓
ELEVADORES	✓	
LLAVES (__) (1)	✓	

DOCUMENTACIÓN	SI	NO
MANUAL DE MANTENIMIENTO	✓	
POLIZA DE GARANTIA		✓
PLACAS	✓	
PERMISO		✓
POLIZA DE SEGURO		✓
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	✓	
TC VIGENTE		✓
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	✓	
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		✓

KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
REFLEJANTES	✓	
C. PASA CORRIENTE		✓
PINZAS		✓
DESARMADORES		✓
EXTINTOR	✓	

TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
SISTEMA DE FRENOS		
ACEITE		
TEMPERATURA		
FALLO ALTERNADOR		
CHECK ENGINE		
BOLSA DE AIRE		
SENSOR DE LLANTA		

ENGOMADO			
AMARILLO		ROSA	
ROJO		VERDE	
AZUL	✓	S/ENGOMADO	

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
AÑO		1ER		2DO	
MULTA					

HOLOGRAMA					
0		00		EX	


TRANSMISIÓN	
A	M ✓

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS ✓

CILINDRAJE			
4 ✓	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES:
ESTA ES SU TARJETA ORIGINAL CON S16. PLACAS PBR 4340 no prende unidad.

JOSE VELAZQUEZ GARCIA	Carlos Flores Juarez	NO HAY FIRMA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
11-09-26	11-09-26	12-09-26
FECHA	FECHA	FECHA


Escaneado con CamScanner

SIMBOLOGIA	RAYON	IMPACTO	GOLPE

VISTA LADO DERECHO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En UJIMO trabajamos para lo SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Servicio*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias	

NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Escaneado con CamScanner