INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25983

FECHA: 13 | 10 | 26

CLIENTE: Lumo

LUMC01459

ORIGEN:

DESTINO: Teoloyucan Lumo

NUMERO DE SERIE: 3N6AD33AXLK837041

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
NISSAN		NP300	Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	/	
BOCINAS	/	
ANTENA	/	
ENCENDEDOR		X
CENICERO		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
ESPEJOS LATERALES	/	

	R	E
LLANTA DE REFACCION	/	
RIN DE REFACCION	/	
TAPONES DE RUEDAS	/	
LLAVE DE RUEDA	/	
GATO	/	
MANERAL DE GATO	/	
REFLEJANTE	/	
HERRAMIENTA	/	

	R	E
LLAVES ENCENDIDO	/	
LLAVES COMBUSTIBLE	/	
MANUALES	/	
POLIZA DE GARANTIA		X
VERIFICACION		X
TARJETA DE CIRCULACION	/	
PLACAS	/	

PLACAS: NRE-82-73

	R	E
LUZ INTERIOR	/	
LUCES DELANTERAS	/	
LUCES TRASERAS	/	
DIRECCIONALES IZQ	/	
DIRECCIONALES DER	/	
INTERMITENTES	/	
CLAXON	/	
LIMPIADORES	/	

	R	E
ACUMULADOR	/	
TAPON DEL RADIADOR	/	
TAPON DEL ACEITE	/	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	
TAPON DEL ADBLU		X
TAPON DEL S. HIDRAULICO	/	
BAYONETA	/	
OTROS	/	

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:



OBSERVACIONES

Defensa trasera con varios golpes cerosas Vidrio del parabrisas roto llego en grua. Las especificaciones del check list de Lumo corresponderan a la otra camioneta que entregaron tas con el Lumc1458

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Siddartha G.S.	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA HORA 13/10/26	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com GRUAS FORZA MEXICO GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUMCO14 59

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO

FORMATO CHECK LIST	TICKET:				E	S
PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - SEGALMEX - DICONSA - GUERRERO	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Almacén Rural Diconsa Ometepec (SEGALMEX) - Niño Artillero 1, Campo Aereo, 41700 Ometepec, Gro.; JOSUE REYES ZUÑIGA; 743 115 5472

SERIE:	3N6AD33AXLK837041	MARCA:	NISSAN COMERCIALES	SUBMARCA	NP300 DOBLE CABINA	MODELO	2020

PLACAS:	~~LMD219G~~ NRE8273	EDO EMPLACAMIENTO:	Edomex	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL	N/A
	FINAL	N/A

COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	13 Oct-202[illegible]

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS	/	
FAROS	/	
LUCES CUARTOS	/	
CALAVERAS	/	
PARRILLA	/	
EMBLEMAS	/	
LIMPIADORES	/	
ANTENA	/	
ESPEJOS LATERALES	/	
CHAPAS	/	
LLANTAS (4)	/	
RINES	/	
TAPON GASOLINA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES		/

HERRAMIENTA	SI	NO
GATO	/	
MANERAL DE GATO	/	
LLAVE "L"	/	
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/
BIRLO DE SEGURIDAD		/

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS	/	
ASIENTOS	/	
CINTURONES	/	
TAPETES	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
RADIO	/	
BOCINAS	/	
ENCENDEDOR		/
CENICERO		/
ELEVADORES	/	
LLAVES (/)	/	

DOCUMENTACIÓN	SI	NO
MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	
POLIZA DE GARANTIA		/
PLACAS	/	
PERMISO		/
POLIZA DE SEGURO		/
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	
TC VIGENTE	/	
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/	

KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
REFLEJANTES	/	
C. PASA CORRIENTE		/
PINZAS	/	
DESARMADORES		/
EXTINTOR	/	

TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
SISTEMA DE FRENOS		/
ACEITE		/
TEMPERATURA		/
FALLO ALTERNADOR		/
CHECK ENGINE		/
BOLSA DE AIRE		/
SENSOR DE LLANTA		/

ENGOMADO			
AMARILLO		ROSA	
ROJO	/	VERDE	
AZUL		S/ENGOMADO	

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN				
AÑO	2023	1ER	/	2DO
MULTA				

HOLOGRAMA				
0	/	00		EX


TRANSMISIÓN	
A	M /

TRACCIÓN	
4X2 /	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS /	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4 /	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

Unidad En GRUA *Faro Lado Izquierdo Roto
*Calavera Trasera Lado Izquierdo Rota
Placas NRE 8273 Si Tiene Refaccion
Parachisas Estrellado

NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	FECHA	FECHA 12/10/25

No hay AF gce firme Patio faza Tecpacuan

Luis Angel Valenzuela Daoo


Ocurso Util no Vigente

Jose Luis elemento PFP


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA:	GOLPE X

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	No hace falta acc firme
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Fabian Haas (CC)
13-Oct-2026

Escaneado con CamScanner