

FORMATO CHECK LIST						ENTRADA	SALIDA
FOLIO:							
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARIO COLIN	GB	GDL	DICAS	PATIO MERIDA	TABASCO
		VALLEJO	QRO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN	
DIRECCIÓN DE ENTREGA:							

SERIE: 3N6AD33AXLK07911 MARCA: NISSAN SUBMARCA: NP300 MODELO: 2000

PLACAS: NNV-511-64 EDO EMPLACAMIENTO: Edo Mex PLACAS VIGENTES: SI ☒ NO ☒

ODOMETRO INICIAL: 119,946 FINAL: 119,897 COLOR: Blanco FECHA DE ENTREGA: 13/NOV/2

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD				SI	NO
PARABRISAS	X		VESTIDURAS	X		REFLEJANTES					
FAROS	>		ASIENTOS	X		C. PASA CORRIENTE					
LUCES CUARTOS	X		CINTURONES	X		PINZAS					
CALAVERAS	X		TAPETES	X		DESARMADORES					
PARRILLA	X		ESPEJO RETROVISOR	X		EXTINTOR					
EMBLEMAS	X		RADIO	>		TESTIGOS ENCENDIDOS				SI	NO
LIMPIADORES	X		BOCINAS	X		SISTEMA DE FRENOS					
ANTENA	X		ENCENDEDOR	X		ACEITE					
ESPEJOS LATERALES	X		CENICERO		X	TEMPERATURA					
CHAPAS	X		ELEVADORES	X		FALLO ALTERNADOR					
LLANTAS (4)	X		LLAVES ()	X		CHECK ENGINE					
RINES	X		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE					
TAPON GASOLINA	X		MANUAL DE MANTENIMIENTO		X	SENSOR DE LLANTA					
CARROCERIA SIN GOLPES	X		POLIZA DE GARANTIA		X	ENGOMADO					
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		X	SI		NO			
GATO	X		PERMISO	X		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
MANERAL DE GATO		>	POLIZA DE SEGURO		X	AÑO		1ER		2DO	
LLAVE "L"		X	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		X	MULTA					
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		X	TC VIGENTE		X	HOLOGRAMA					
BIRLO DE SEGURIDAD		X	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN			00		0		EX	
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN								

TRANSMISIÓN	
A	☒

TRACCIÓN	
4x2	4x4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
☒	V6	V8	V12


TANQUE DE GASOLINA

OBSERVACIONES:


NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO <u>Octavio Guerra</u>	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO <u>Juan Miguel</u>	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE <u>Alfonso Ayala</u>
FECHA <u>13/11/25.</u>	FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		6
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		6
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		1
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		6
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		6
Comentarios y sugerencias:		


 NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

