

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México S.A. de C.V. (BBVA Seguros México) es una institución de seguros que opera en México y en el extranjero. BBVA Seguros México S.A. de C.V. es una institución de seguros que opera en México y en el extranjero. BBVA Seguros México S.A. de C.V. es una institución de seguros que opera en México y en el extranjero.


Este presente documento es un instrumento de autorización de servicio de seguros que opera en México y en el extranjero. BBVA Seguros México S.A. de C.V. es una institución de seguros que opera en México y en el extranjero.

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición

Número de siniestro: B18629755	Número de póliza: 7943080050	Inciso / Certificado: 001	Placas: SS-9397B
Marca: Nissan	Submarca: NP300	Tipo: Pickup	Modelo: Lele
Nombre del ajustador: Jorge Luis Roscader	Claves: Robo	Fotos: 58	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ 4K.90
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: Sra. Logística Transports	Celular: 4929754213	Correo electrónico: Arturo Sanchez Mendota

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar íntegramente y a orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Daños mecánicos por colisión
 Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolor o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Materia especial

Datos depósito deducible Banco BBVA Cuenta / Convenio 617482 Referencia 1 Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2 Deducible <small>El comprobante de pago no debe presentarse al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesidad contactarse previa o al momento de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small>	Fecha de expedición: 02/10/25 Lugar de expedición: Coahuila Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Metal Shapers	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfono): Cambrés de Ceniza y 1921939253
Número de pase: Unidad 10771 #78	

Si el vehículo del tercero afectado presenta **daños mecánicos** se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de repeticiones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de Servicio. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños mencionados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Doy mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y estadísticas.

Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>	Nombre y firma del interesado: Arturo Sanchez Mendota
---	--

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com
 Línea de atención al cliente: 800 90 21 300 (horario de atención al cliente)
 Correo electrónico: atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
 Vigilados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 003
 Línea de atención a víctimas de 08:30 a 18:30 horas

GRUAS BJM. FUERZA

TRAF 6B INVENTARIO VEHICULO
A0000056

BBUA 109386

MARCA: **NISSAN** TIPO: **NP300**
VIN: **3N6AD33C6GK802956** PLACA: **S/P**

SINIESTRO: **B78629755**
OPERADOR: **Dlegand Sanchez**
FECHA: **10-06-2026**
COLOR: **Blanco** AÑO: **2016**

	SI	NO	DAÑO
BATERIA		X	
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO			X
LLANTA DE REFACCION	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			NO Visible
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON		X	
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO		X	
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR		X	
RADIADOR DE A/C		X	
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR		X	
TURBO CARGADOR		X	

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTAS			X
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA			X


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR			X
MEDALLON			X
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS			X
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN			X
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X



OBSERVACIONES:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS			X
BOCINAS			X
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS			X
CENICEROS			X
GUANTERA			X
CINT. SEGURIDAD			X
CLAXON			X
CODERAS			X
CONSOLA			X
CONTROL A/C			X
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR			X
ESPEJO RETROVISOR			X
INSTRUMENTOS TABLERO			X
LUZ INTERIOR			X
LUZ STOP			X
MANIJAS			X
PALANCA DE VELOCIDADES			X
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS			X
TABLERO			X
TAPETES			X
ELEVADORES ELECTRICOS			X
VESTIDURAS			X
VOLANTE			X
VISERAS			X

ELABORA: **Juan Carlos** ENTREGA: **Dlegand Sanchez** RECIBE: **Juan Carlos**
NOMBRE Y FIRMA