

CCAO-GDL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 27/07/2014 Hora 10

No. De Reporte A0G100177 No. De siniestro B92656553

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros) DOVA

Liaves SI ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☐ Std. ☒

Marca NISSAN Tipo HP 300 Modelo 12025 Color BLANCA

No. De Serie 3N6AD35A0SK812001 Placas No. De Motor

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MOTOR		
ALTERNADOR	/	
BATERIA	/	
BAYONETA ACEITE MOTOR	/	
CLAXON	/	
BOMBA AGUA	/	
BOMBA GASOLINA	/	
BANDAS MOTOR	/	
SISTEMA FRENSOS	/	
CABLES BUJIA	/	
AIRE ACONDICIONADO	<u>Daño</u>	
COMPUTADORA MOTOR	/	
DEPOSITO LIMPIADORES	/	
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/	
DISTRIBUIDOR	/	
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	/	
GENERADOR	/	
MARCHA	/	
MONOBLOCK	/	
VENTILADOR	<u>Daño</u>	
RADIADOR	<u>Daño</u>	
TANQUE DE GASOLINA	/	
TAPON DE GASOLINA	/	
TAPON DE ACEITE	/	
TAPON RADIADOR	/	
TURBO CARGADOR	<u>N/A</u>	

INTERIOR	SI	NO
ALFOMBRA	/	
ASIENTOS DELANTEROS	/	
ASIENTOS TRASEROS	<u>N/A</u>	
BOCINAS	<u>N/A</u>	
STEREO CD	/	
BOLSAS DE AIRE	/	
CABECERAS	/	
CENICEROS	/	
GUANTERA	/	
CINT. DE SEGURIDAD	/	
CODERAS	/	
CONSOLA	/	
CONTROL DE AIRE ACOND	/	
DEFROSTER	/	
ENCENDEDOR	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
INSTRUMENTOS TABLERO	/	
LUZ INTERIOR	/	
LUZ STOP	/	

	SI	NO
CATALIZADOR	/	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MANIJAS	/	
PALANCA DE VELOCIDADES	/	
RADIO STEREO AMFM	/	
RELOJ	/	
SEGUROS ELÉCTRICOS	/	
TABLERO	/	
TAPETES	/	
ELEVADORES ELÉCTRICOS	/	
VESTIDURAS	/	
VOLANTE	/	
VICERAS	/	

CAJUELA	SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA	/	
CABLES PASACORRIENTE	/	
TAPA CAJUELA	/	
HERRAMIENTA	/	
GATO	/	
LLAVE DE RUEDA	/	
LLANTA DE REFACCIÓN	/	
SEÑALES DE CARRETERA	/	

LADO DER-IZQ	SI	NO
ALETAS	/	
COSTADOS	/	
ESPEJO EXTERIOR	/	
ESTRIBO	/	
MANIJAS EXTERIORES	/	
MOLDURAS	/	
PUERTAS DELANTERAS	/	
PUERTAS TRASERAS	<u>N/A</u>	
SALPICADERA	<u>Daño</u>	
TAPONES DE RUEDAS	/	
VIDRIOS LATERALES	<u>Daño</u>	

FRONTAL	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	/	
COFRE	<u>Daño</u>	
CUARTOS DE LUZ	<u>Daño</u>	
DEFENSA DELANTERA	<u>Daño</u>	
FAROS DE HALOGENO	<u>Daño</u>	
FAROS DE NEBLA	/	
PARABRISAS	<u>Daño</u>	
PARRILLA	<u>Daño</u>	
PLUMAS LIMPIADORES	/	
PORTA PLACA	/	
CALAVERAS	/	
CAJUELA	/	
DEFENSA TRASERA	/	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
PARTE TRASERA		
LIMPIADORES	/	
MEDALLON	<u>Daño</u>	
PORTA PLACA	/	
SISTEMA DE ESCAPE	/	

GENERAL	SI	NO
ANTENA	/	
CANASTILLA	/	
SPOILERS D Y T	/	
FUSIBLES	/	
PLACAS	/	
RINES	/	
ALARMA	/	
EXTINGUIDOR	/	
OBJETOS PERSONALES	/	
PLACA VIN	/	
LLANTAS	/	
KILOMETRAJE	/	
OTROS		
REDILLAS		

NOTAS Y OBSERVACIONES

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

A0 Gm

ELABORO

CHRISTIAN

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

Carlos RM

NOMBRE Y FIRMA

RECIBO

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B97656353	Número de póliza: 775B1000D9	Inciso / Certificado: 212	Placas: JE 4474E
Marca: Nissan	Submarca: NP 300	Tipo: 	Modelo: 25
Nombre del ajustador: Los Albedos Que	Claves: 96	Fotos: 	Aplica deducible: SI ☐ No ☐
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N° 	Nombre del interesado: Comandante TR Zeng	Celular: 2225046883	Correo electrónico:

IMPORTANTE


Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: tena del chet / colise / pum / le / pum / retado
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercer o) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro, Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 23/12/25 Lugar de expedición: Tegucigalpa Firma del ajustador
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: TAP H Ota	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Manzanillo 4259 El Gato
Número de pase:	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambios y/o reparaciones, ni el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Chargo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales, patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado	Recepción de taller Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionacientes.mx@bbva.com
Factor de elegir en el "asunto" del correo es número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: **800 90 21 300**
Afectados: **800 83 62 003**
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.