

GRUAS FORZA

INVENTARIO VEHICULO

F. 106443

MARCA: Dissan
 VIN: B3660079161
30610352312873919

TIPO: Estacos
 PLACA: 3/P.

SINIESTRO: B3660079161
 OPERADOR: Arto
 FECHA: 16/6/26
 COLOR: Rojo AÑO: 2020

DAÑO

SI NO DAÑO

BATERIA	/
COMPUTADORA MOTOR	/
ESTEREO	/
LLANTA DE REFACCION	/

BOMBA GASOLINA	/
LLAVES	/
CATALIZADOR	/

BBVA 00242

MOTOR

CAJUELA

COSTADO IZQUIERDO

CAJA DE VELOCIDADES	/
ALTERNADOR	/
BAYONETA ACEITE MOTOR	/
CLAXON	/
BOMBA AGUA	/
BANDAS MOTOR	/
SISTEMA FRENSOS	/
CABLES BUJIAS	/
BOBINA	/
AIRE ACONDICIONADO	/
DEPOSITO LIMPIADORES	/
DIRECCION HIDRAULICA	/
DISTRIBUIDOR	/
ENCENDIDO ELECTRONICO	/
GENERADOR	/
MARCHA	/
MONOBLOCK	/
VENTILADOR	/
RADIADOR	/
RADIADOR DE AC	/
TANQUE DE GASOLINA	/
TAPON DE GASOLINA	/
TAPON DE ACEITE	/
TAPON RADIADOR	/
TURBO CARGADOR	/

ALFOMBRA	/
CABLES PASACORRIENTERAS	/
TAPA CAJUELA	/
HERRAMIENTA	/
GATO	/
LLAVE DE RUEDA	/
SENALES DE CARRETERA	/

ALETAS	/
COSTADOS	/
ESPEJO EXTERIOR	/
ESTRIBO	/
MANIJAS EXTERIORES	/
MOLDURAS	/
PUERTA DELANTERA	/
PUERTA TRASERA	/
SALPICADERA	/
LLANTAS	/
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	/
VIDRIOS LATERALES	/

PARTE FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES	/
COFRE	/
CUARTOS DE LUZ	/
DEFENSA DELANTERA	/
FAROS	/
BALASTRAS	/
BULBOS	/
FAROS DE NIEBLA	/
PARABRISAS	/
PARRILLA	/
PLUMAS LIMPIADORES	/
PORTA PLACA	/

COSTADO DERECHO

ALETAS	/
COSTADOS	/
ESPEJO EXTERIOR	/
ESTRIBO	/
MANIJAS EXTERIORES	/
MOLDURAS	/
PUERTA DELANTERA	/
PUERTA TRASERA	/
SALPICADERA	/
LLANTAS	/
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	/
VIDRIOS LATERALES	/

INTERIOR

ALFAVERAS	/
BULBOS	/
CAJUELA	/
DEFENSA TRASERA	/
LIMPIADOR	/
MEDALLON	/
PORTA PLACA	/
SISTEMA DE ESCAPE	/

PARTE TRASERA


CALAVERAS	/
BULBOS	/
CAJUELA	/
DEFENSA TRASERA	/
LIMPIADOR	/
MEDALLON	/
PORTA PLACA	/
SISTEMA DE ESCAPE	/



ALFOMBRA	/
ASIENTOS DELANTEROS	/
ASIENTOS TRASEROS	/
BOCINAS	/
BOLSA DE AIRE	/
CABECERAS	/
CENICEROS	/
GUANTERA	/
CINT. SEGURIDAD	/
CLAXON	/
CODERAS	/
CONSOLA	/
CONTROL A/C	/
DEFROSTER	/
ENCENDEDOR	/
ESPEJO RETROVISOR	/
INSTRUMENTOS TABLERO	/
LUZ INTERIOR	/
LUZ STOP	/
MANIJAS	/
PALANCA DE VELOCIDADES	/
RELOJ	/
SEGUROS ELECTRICOS	/
TABLERO	/
TAPETES	/
ELEVADORES ELECTRICOS	/
VESTIDURAS	/
VOLANTE	/
VISERAS	/

GENERAL

OBJETOS PERSONALES	/
SPOILERS	/
FUSIBLES	/
PLACAS	/
RINES	/
ALARMA	/
EXTINGUIDOR	/
ANTENA	/
PLACA VIN	/
KILOMETRAJE	/
CANASTILLA	/
ADAPTACION	/



OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS:

ELABORA

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHÍCULO

SEGURO(CCAOI): Aut Talban TRASLADO(PROV): _____

MARCA: SLSA TIPO: Estacas
 VIN: AOTB00228 PLACA: _____
 SINIESTRO: D366029161 ASEGURADORA: BBVA
 FECHA: 16-06-2020 AÑO: 2020

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTERES	X		
LLANTA DE RESPALZO	X		
BLANDA CASQUINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPADORES	X		
PORTAFLACA	X		


PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAFLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GAITO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE PIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE PIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA: José Guillermo Leal
 NOMBRE Y FIRMA: _____

RECIBE: José Guillermo Leal
 NOMBRE Y FIRMA: _____

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS
Giles Ave.
ORIGINAL

