

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 375841369	Número de póliza: 8466210UDM	Inciso / Certificado: 01	Placas: SIP
Marca: Nissan	Submarca: Estacas	Tipo: UP 300	Modelo: 2020
Nombre del ajustador: Bruno Rubio Sánchez	Claves: R062	Fotos: 59	Color: Rojo
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Maria de Tlacumile	Aplica deducible: ☐ Sí ☒ No \$ 0	Correo electrónico: 4331005725

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Fascia Delant., Parrillas, Faros, Cofre**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización: situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Parabrisas, Calavera derecha, llanta trasera derecha**

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 28-7-26 Lugar de expedición: San Luis de la Paz Gto Firma del ajustador
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto Line	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Villa Apaseo el Alto # 300 Carr. Gto Celaya C.P 30188 Apaseo el Alto Gto
--	---

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Maria de A.T.C. Nombre y firma del interesado
Indemnización de daños Maria de los Angeles Tlacumile Cruz Nombre y firma del interesado	Asignación de taller [Firma] Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: **0000000000**
Afectados: **0000000000**

os Mecanicos
os Voladura
chasis, Costados, Emblema
Parabrisas, Toldo, Asientos de cabina, Puertas delanteras, Salpicaderas, Espejos laterales



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en www.bbva.mx o en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	375841369	Póliza	8466210UDM	Inciso / certificado	01	Número de serie	3N6AD35A4LK860070
Marca	Opisan	Submarca	NP 300	Tipo / cilindrada	Pick up	Modelo	2020
Lugar	San Luis Pab	Fecha	28 Mes 7 Año 20	Placas	SIP	Cantidad de placas	2020
Asignación a:		Nombre del interesado	Maria de Tlacomula	Celular	4331005725	Kilometraje	488872
☒ Asegurado	☐ Afectado no					Gasolina	1/2 3/4 F

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas			65.	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior			¿Es visible? ☒ No ☐	¿Es visible? ☒ No ☐
3.	Plumas limpiadoras			67.	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:
4.	Cofre			68.	Viseras				
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero			Liaves	Tipo de liaves
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70.	Switch de encendido (start / stop engine)			Liave de encendido	Normal ☒
7.	Focos: ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71.	Botones de estéreo			¿Funciona? ☒ No ☐	Código de encendido ☐
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72.	Control aire acondicionado			Cantidad:	Tarjeta ☐
9.	Parrilla			73.	Control calefacción			Auto estéreo	Tarjeta de circulación
10.	Emblemas			74.	Control eléctrico			Estéreo ☒ No ☐	Sí ☐ No ☒
11.	Facia			75.	Guantero			¿Funciona? ☒ No ☐	Marca:
12.	Molduras			76.	Consola				
13.	Rejillas de facia			77.	Porta vasos			Adicionales	
14.	Porta placa			78.	Encendedor			Pantalla GPS ☐ No ☐ Pantalla TV ☐ No ☐	
15.	Spoiler			79.	Cenicero			Tarjeta GPS SD ☐ No ☐ Marca:	
Trasero				80.	Palanca de velocidades			TAG ☐ No ☐	
16.	Medallón			81.	Perilla palanca			Llantas	Vida
17.	Limpiadores			82.	Botones puerta			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)
18.	Lámpara stop			83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			DD: Firestone	112
19.	Tapo cajuela / quita puerta			84.	Coderas			TD:	
20.	Emblema cajuela			85.	Manijas de puertas (2) (4)			DI:	
21.	Calaveras (2) (4)			86.	Bocinas radio			TI:	
22.	Reflejos			87.	Cinturones de seguridad			R:	
23.	Defensa			88.	Banca de asiento trasero			¿Fundó o cubierto? ☐ No ☐	
24.	Molduras			89.	Respaldo de asiento trasero			DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
25.	Porta placa			90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
26.	Cámara de reversa			91.	Alfombra			R: Refacción	
27.	Spoiler			92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)				
28.	Escape			Motor				Rines	
Lado derecho				93.	Alternador			Marca: Oriq	
29.	Salpicadera			94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Original ☒ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4)
30.	Cuarto luz lateral			95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			Alcación ☒ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4)
31.	Espejo lateral			96.	Bandas de motor			Volante	
32.	Cristal alea			97.	Bayoneta aceite dirección			Marca: Opisan	
33.	Puerta delantera			98.	Bayoneta aceite motor			Original ☒ Especial ☐	
34.	Cristal puerta delantera			99.	Bayoneta aceite transmisión			Observaciones	
35.	Manija de puerta delantera			100.	Bobina			GN 31725	
36.	Puerta trasera			101.	Bocina de claxon			Gruas y Maniobras	
37.	Cristal puerta trasera			102.	Bomba de agua			Objetos personales	
38.	Manija de puerta trasera			103.	Bomba dirección hidráulica			Adaptaciones equipo especial	
39.	Cristal costado			104.	Boster de frenos				
40.	Estribo			105.	Cables bujías				
41.	Molduras			106.	Compresor aire acondicionado				
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisgueteros				
42.	Salpicadera			108.	Distribuidor				
43.	Cuarto luz lateral			109.	Filtro gasolina				
44.	Espejo lateral			110.	Marcha				
45.	Cristal alea			111.	Motor limpiadores				
46.	Puerta delantera			112.	Motor ventilador				
47.	Cristal puerta delantera			113.	Porta filtro de aire				
48.	Manija de puerta delantera			114.	Radiador				
49.	Puerta trasera			115.	Sistema de inyección				
50.	Cristal puerta trasera			116.	Transmisión (STD) (AUT)				
51.	Manija de puerta trasera			117.	Tapón aceite motor				
52.	Cristal costado			118.	Tapón radiador				
53.	Estribo			119.	Tapón depósito líquido de frenos				
54.	Molduras			General					
Cajuela				120.	Canastilla				
55.	Alfombra cartón cajuela			121.	Alarma				
56.	Birlo de seguridad			122.	Tapón de gasolina				
57.	Cables pasa corriente			123.	Herramientas				
58.	Extinguidor			124.	Sensor de reversa				
59.	Gato			125.	Quemacocos				
60.	Gato hidráulico			126.	Toldo				
61.	Llave de rueda			127.	Gancho de arrastre				
62.	Señales de carretera			128.	Tapón gancho de arrastre				
63.	Tapete cubre llanta			129.	Calcomanía de verificación				
64.	Tapa comborera			130.	Tapón birlo				
				131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)				

Trasero

16.	Medallón	/	
17.	Limpiadores	/	
18.	Lámpara stop	/	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	/	
20.	Emblema cajuela	/	
21.	Calaveras (2) (4)	/	
22.	Relleantes	/	
23.	Defensa	/	
24.	Molduras	/	
25.	Porta placa	/	
26.	Cámara de reversa	/	
27.	Spoiler	/	
28.	Escape	/	

Lado derecho

29.	Salpicadera	/	
30.	Cuarto luz lateral	/	
31.	Espejo lateral	/	
32.	Cristal aleta	/	
33.	Puerta delantera	/	
34.	Cristal puerta delantera	/	
35.	Manija de puerta delantera	/	
36.	Puerta trasera	/	
37.	Cristal puerta trasera	/	
38.	Manija de puerta trasera	/	
39.	Cristal costado	/	
40.	Estribo	/	
41.	Molduras	/	

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	/	
43.	Cuarto luz lateral	/	
44.	Espejo lateral	/	
45.	Cristal aleta	/	
46.	Puerta delantera	/	
47.	Cristal puerta delantera	/	
48.	Manija de puerta delantera	/	
49.	Puerta trasera	/	
50.	Cristal puerta trasera	/	
51.	Manija de puerta trasera	/	
52.	Cristal costado	/	
53.	Estribo	/	
54.	Molduras	/	

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela	/	
56.	Birio de seguridad	/	
57.	Cables pasa corriente	/	
58.	Extinguidor	/	
59.	Gato	/	
60.	Gato hidráulico	/	
61.	Llave de rueda	/	
62.	Señales de carretera	/	
63.	Tapete cubre llanta	/	
64.	Tapa sombrerera	/	

Palanca de velocidades

81.	Parilla palanca	/	
82.	Botones puerta	/	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	
84.	Coderas	/	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	/	
86.	Bocinas radio	/	
87.	Cinturones de seguridad	/	
88.	Banca de asiento trasero	/	
89.	Respaldo de asiento trasero	/	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	
91.	Alfombra	/	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	

Motor

93.	Alternador	/	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	
96.	Bandas de motor	/	
97.	Bayoneta aceite dirección	/	
98.	Bayoneta aceite motor	/	
99.	Bayoneta aceite transmisión	/	
100.	Bobina	/	
101.	Bocina de claxon	/	
102.	Bomba de agua	/	
103.	Bomba dirección hidráulica	/	
104.	Boster de frenos	/	
105.	Cables bujías	/	
106.	Compresor aire acondicionado	/	
107.	Depósito de chisgueteros	/	
108.	Distribuidor	/	
109.	Filtro gasolina	/	
110.	Marcha	/	
111.	Motor limpiadores	/	
112.	Motor ventilador	/	
113.	Porta filtro de aire	/	
114.	Radiador	/	
115.	Sistema de inyección	/	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	/	
117.	Tapón aceite motor	/	
118.	Tapón radiador	/	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	/	

General

120.	Canastilla	/	
121.	Alarma	/	
122.	Tapón de gasolina	/	
123.	Herramientas	/	
124.	Sensor de reversa	/	
125.	Quemacocos	/	
126.	Toldo	/	
127.	Gancho de arrastre	/	
128.	Tapón gancho de arrastre	/	
129.	Calcomanía de verificación	/	
130.	Tapón birlo	/	
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	/	

¿Funciona? ☒ Sí ☐ No

Marca: _____

Adicionales

Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☐ Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐
 Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐ Marca: _____
 TAG ☐ Sí ☐ No ☐

Llantas

Vida

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
 DD: Firestone 112
 TD: " "
 DI: " "
 TI: " "
 R: " "
 ¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☐ No ☐
 DD: Delantero derecha DI: Delantero izquierda R: Refacción
 TD: Trasero derecha TI: Trasero izquierda

Rines

Marca: Oria

☒ Original ☐ Especial No. (1) (2) (3) (4) 1

☒ Aleación ☐ Acero No. (1) (2) (3) (4) 1

Volante

Marca: NP52cm

☒ Original ☐ Especial

Observaciones

GN 31725
Grúas y Maniobras

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Maria de A.T.C.
 Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Maria de los Angeles Tracomula
Maria de A.T.C.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Bruno Rubio S.

Nombre y firma del ajustador que recibe

GRUAS MSP

Razón social de la grúa

J.M.M.H.

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

GRUAS M8P.
FCIRZA

27-16-11
INVENTARIO VEHICULO

13BVA

109695

MAQUETA:

VIN: 3N6AD354LK860070

NISSAN

TIPO:

NP 300

PLACA:

0/p

SINIESTRO:

1375841369

OPERADOR:

Jairo Manuel Montoya

FECHA:

28-08-2026

COLOR:

Rojo

AÑO:

2020

SI NO DAÑO

SI NO DAÑO

BATERIA		X	
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO		X	
LLANTA DE REFACCION	X		

BOMBA GASOLINA			NO USAR
LLAVES		X	
CATALIZADOR	X		

MOTOR SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR			X
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR			X
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR			X
MARCHA			X
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

INTERIOR SI NO DAÑO

ALFOMBRA			X
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS			X
BOCINAS			X
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS			X
CENICEROS			X
GUANTERA			X
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS			X
CONSOLA			X
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR			X
ESPEJO RETROVISOR			X
INSTRUMENTOS TABLERO			X
LUZ INTERIOR			X
LUZ STOP			X
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS			X
TABLERO			X
TAPETES			X
ELEVADORES ELECTRICOS			X
VESTIDURAS			X
VOLANTE	X		
VISERAS			X

CAJUELA SI NO DAÑO

ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIERAS			X
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA			X

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA			X

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR			X
MEDALLON			X
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE			X

GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS			X
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN			X
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X

- Cables de sonido cortados y desconectados

- No trae una llanta con pun de acero lado conductor



OBSERVACIONES:

ELABORA

ENTREGA

RECIBE

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA