L3-C6

AGUB-0199

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

AO. 2851

☐ RESGUARDO(CCAO): _____ ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: NISSAN		TIPO: NP300	
VIN: 3N6AD35A8PK842354		PLACA:	
SINIESTRO: 87387036G		ASEGURADORA: BBVA	
FECHA:	COLOR: Blanco	AÑO: 2023	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA		✓	
COMPUTADORA MOTOR	✓		
ESTEREO	✓		
LLANTA DE REFACCION		✓	
BOMBA GASOLINA	✓		
LLAVES	✓		
CATALIZADOR	✓		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	✓		
ALTERNADOR	✓		
BAYONETA ACEITE MOTOR	✓		
CLAXON	✓		
BOMBA AGUA	✓		
BANDAS MOTOR	✓		
SISTEMA FRENOS	✓		
CABLES BUJIAS			✓
BOBINA	✓		
AIRE ACONDICIONADO			✓
DEPOSITO LIMPIADORES	✓		
DIRECCION HIDRAULICA	✓		
DISTRIBUIDOR	✓		
ENCENDIDO ELECTRONICO		✓	
GENERADOR	✓		
MARCHA	✓		
MONOBLOCK	✓		
VENTILADOR			✓
RADIADOR	✓		
RADIADOR DE A/C	✓		
TANQUE DE GASOLINA	✓		
TAPON DE GASOLINA	✓		
TAPON DE ACEITE	✓		
TAPON RADIADOR		✓	
TURBO CARGADOR		✓	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			✓
ASIENTOS DELANTEROS			✓
ASIENTOS TRASEROS		✓	
BOCINAS			✓
BOLSA DE AIRE	✓		
CABECERAS	✓		
CENICEROS	✓		
GUANTERA			✓
CINT. SEGURIDAD			✓
CLAXON			✓
CODERAS		✓	
CONSOLA	✓		
CONTROL A/C	✓		
DEFROSTER	✓		
ENCENDEDOR	✓		
ESPEJO RETROVISOR			✓
INSTRUMENTOS TABLERO	✓		
LUZ INTERIOR			✓
LUZ STOP			✓
MANIJAS			✓
PALANCA DE VELOCIDADES	✓		
RELOJ		✓	
SEGUROS ELECTRICOS		✓	
TABLERO	✓		
TAPETES		✓	
ELEVADORES ELECTRICOS		✓	
VESTIDURAS		✓	
VOLANTE			✓
VISERAS	✓		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			✓
COFRE			✓
CUARTOS DE LUZ		✓	
DEFENSA DELANTERA		✓	
FAROS		✓	
BALASTRE		✓	
BULBOS		✓	
FAROS DE NIEBLA		✓	
PARABRISAS			✓
PARRILLA		✓	
PLUMAS LIMPIADORES			✓
PORTAPLACA		✓	


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS		✓	
BULBOS		✓	
CAJUELA		✓	
DEFENSA TRASERA		✓	
LIMPIADOR		✓	
MEDALLON		✓	
PORTAPLACA		✓	
SISTEMA DE ESCAPE	✓		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		✓	
CABLES PASACORRIENTES		✓	
TAPA CAJUELA		✓	
HERRAMIENTA		✓	
GATO		✓	
LLAVE DE RUEDA		✓	
SEÑALES DE CARRETERA		✓	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		✓	
SPOILERS		✓	
FUSIBLES		✓	
PLACAS		✓	
RINES		✓	
ALARMA		✓	
EXTINGUIDOR		✓	
ANTENA		✓	
PLACA VIN		✓	
KILOMETRAJE		✓	
CANASTILLA		✓	
ADAPTACION	✓		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		✓	
COSTADOS			✓
ESPEJO EXTERIOR			✓
ESTRIBO		✓	
MANIJAS EXTERIORES			✓
MOLDURAS			✓
PUERTA DELANTERA			✓
PUERTA TRSERA		✓	✓
SALPICADERA			✓
LLANTAS			✓
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		✓	
VIDRIOS LATERALES	✓		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		✓	
COSTADOS			✓
ESPEJO EXTERIOR			✓
ESTRIBO		✓	
MANIJAS EXTERIORES			✓
MOLDURAS			✓
PUERTA DELANTERA			✓
PUERTA TRSERA		✓	✓
SALPICADERA			✓
LLANTAS			✓
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		✓	✓
VIDRIOS LATERALES	✓		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Daniel Flores	Elias Gutierrez	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

ma multiasistencia

Multiasistencia, S.A. de C.V.
Constancia de Registro de Entrega y Recepción de Servicio de Grúas de Traslados de Pérdidas Totales

Datos Generales del Servicio — **(Llenado por CC Multiasistencia y resguardo combinados)**

Marca	NISSAN	**Serie**	3N6AD35A8PK842054
Tipo	NP300	**Placas**	S/P
Modelo	2023	**Siniestro**	8730872088
Color	BCO	**Aseguradora**	BBVA SEGUROS
	//	**Folio**	166259618
Proveedor Asignado	PEÑA		
Fecha de Asignacion	lunes, 19 de octubre de 2026		

Observaciones

ORIGEN: NISSAN SALTILLO, CARRETERA SALTILLO TORREÓN KM 2.5, SAN FRANCISCO DE FLORES, SALTILLO COAHUILA

DESTINO: AUTOONLINE MONTERREY Lic. José López Portillo 16, Sin Nombre de Col 1, Balcones del Nte 1er Sector, 66052 Cdad. Gral. Escobedo, N.L. https://maps.app.goo.gl/56MBFWnQLVEbky3c8

OBSERVACIONES: **UNIDAD CON INVENTARIO //**

(Llenado por Gruas y Talleres)

Taller o Agencia		Responsable	
Municipio		Estado	
Fecha Programada		Fecha y Hora de Recepción	// // : horas

Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario — SI — NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Responsable de Entrega del Taller

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Datos de Entrega del Vehículo — **(Llenado por Lote de Restos)**

Lote de Salvamentos	
Fecha de Entrega	
Compañía de Gruas que entrega el Vehículo	

Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario — SI — NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Nombre y Firma del Responsable del Lote Salvamentos

Nota: *Documento requerido debidamente llenado para el pago del servicio y es necesario que la empresa de Gruas que traslada el vehículo resguarde una copia en su control, en caso de que el Taller y el Lote de Salvamento requieran una copia esta tendra que ser fotocopiada en sus instalaciones.*

Multiasistencia, S.A. de C.V.
Pablo A. González 138 Pte. Colonia Jardines del Cerro
Monterrey, N.L. C.P. 64050 Tel. 01 800 230 4736 y 01(81) 8048 5011

PESAR

Escaneado con CamScanner

BBVA Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, recaba tus datos personales, patrimoniales, financieros y sensibles para verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los servicios y productos que solicitas o contratas con nosotros. Podrás consultar el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en www.bbva.mx.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
B37870366	76NB0203DA	102	3N6AD35A8PK842354

Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo	Color
Nissan	NP300	Chasis Cab	2023	Blanco

Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas (0) (1)	Kilometraje	Gasolina
Carretera Nal-Nolasco Km 7	2026	FY8833D			E 1/4 1/2 3/4 F

Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
☑ Asegurado ☐ Afectado no	Diego Chavez Rivera	7151033383	carnaplastic@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1	Parabrisas		
2	Brazos de limpiadores		
3	Plumas limpiadoras		
4	Cofre		
5	Cuartos de luz		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9	Parrilla		
10	Emblemas		
11	Facia		
12	Molduras		
13	Rejillas de facia		
14	Porta placa		
15	Spoiler		
Trasero			
16	Medallón		
17	Limpiadores		
18	Limpiadora stop		
19	Tapa cajuela / cuarta puerta		
20	Emblema cajuela		
21	Calaveras (2) (4)		
22	Reflejantes		
23	Defensa		
24	Molduras		
25	Porta placa		
26	Cámara de reversa		
27	Spoiler		
28	Facias		
Lado derecho			
29	Salpicadera		
30	Cuarto luz lateral		
31	Espejo lateral		
32	Cristal aleta		
33	Puerta delantera		
34	Cristal puerta delantera		
35	Manija de puerta delantera		
36	Puerta trasera		
37	Cristal puerta trasera		
38	Manija de puerta trasera		
39	Cristal costado		
40	Estribo		
41	Molduras		
Lado izquierdo			
42	Salpicadera		
43	Cuarto luz lateral		
44	Espejo lateral		
45	Cristal aleta		
46	Puerta delantera		
47	Cristal puerta delantera		
48	Manija de puerta delantera		
49	Puerta trasera		
50	Cristal puerta trasera		
51	Manija de puerta trasera		
52	Cristal costado		
53	Estribo		
54	Molduras		
Cajuela			
55	Bisagras (cajuela / puerta)		
56	Birlos de seguridad		
57	Cables (cajuela / puerta)		
58	Cerradura		
59	Chapa		
60	Chapa (cajuela / puerta)		
61	Llave de cajuela		
62	Refuerzos de cajuela		
63	Tapón cubre birlo		
64	Tapones antiderrame		

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
65	Cielo de toldo		
66	Luz interior		
67	Espejo retrovisor		
68	Viseras		
69	Tablero		
70	Switch de encendido (start / stop engine)		
71	Botones de estéreo		
72	Control aire acondicionado		
73	Control calefacción		
74	Control eléctrico		
75	Guantera		
76	Consola		
77	Porta vasos		
78	Encendedor		
79	Cenicero		
80	Palanca de velocidades		
81	Perilla palanca		
82	Botones puerta		
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84	Coderas		
85	Manijas de puertas (2) (4)		
86	Bocinas radio		
87	Cinturones de seguridad		
88	Banca de asiento trasero		
89	Respaldo de asiento trasero		
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91	Alfombra		
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)		
Motor			
93	Alternador		
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96	Bandas de motor		
97	Bayoneta aceite dirección		
98	Bayoneta aceite motor		
99	Bayoneta aceite transmisión		
100	Bobina		
101	Bocina de cláxon		
102	Bomba de agua		
103	Bomba dirección hidráulica		
104	Booster de frenos		
105	Cables bujías		
106	Compresor aire acondicionado		
107	Depósito de combustible		
108	Distribuidor		
109	Filtro gasolina		
110	Marcha		
111	Motor limpiadores		
112	Motor ventilador		
113	Porta filtro de aire		
114	Radiador		
115	Sistema de inyección		
116	Transmisión (STD) (AUT)		
117	Tapón aceite motor		
118	Tapón radiador		
119	Tapón depósito líquido de frenos		
General			
120	Carátula		
121	Alarma		
122	Tapón de gasolina		
123	Herramientas		
124	Sensor de reversa		
125	Quemacocos		
126	Toldo		
127	Cuarto de tablero		
128	Tapón gancho de arrastre		
129	Calcomanía de verificación		
130	Tapón tanque		
131	Tapón ☐ Cuarto ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		

No.	Inventario
Otros	

Computadora
¿Es visible? Sí ☐ No ☐
Observaciones:

Batería
¿Es visible? Sí ☒ No ☐
Marca: No abre cofre

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? Sí ☒ No ☐
Cantidad:

Tipo de llaves
Normal ☐
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estéreo Sí ☒ No ☐
¿Funciona? Sí ☒ No ☐
Marca:

Tarjeta de circulación
Sí ☐ No ☒

Adicionales
Pantalla GPS Sí ☐ No ☒ Pantalla TV Sí ☐ No ☒
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☒ Marca:
TAG Sí ☐ No ☐

Llantas

	Vida (3/4, 1/2, 1/4)
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	
DD:	
TD:	
DI: Goodrich 225/75 R16	
TI:	
R:	

¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐
DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines
Marca:
Original ☐ Especial ☐ No. (1) (2) (3) (4)
Aleación ☐ Acero ☐ No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca:
Original ☐ Especial ☐

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El ajustador que presencie la unidad y que no se encuentre en los ejemplos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o es

Nombre y firma del interesado

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que me soliciten mis datos personales y patrimoniales de conformidad con el Aviso de Privacidad.

Se solicita(n) recoger los objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la toma de los inventarios, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será revisado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Erivas Golindo.
Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

FDDO-346

Escaneado con CamScanner

LIC. OSCAR PEÑA CHARLES

SERCICIO PÚBLICO FEDERAL LAS 24 HORAS
CALLE 25 DE JULIO NO. 1554 COL. PROVIVIENDA
SALTILLO, COAHUILA.
TELS. (844) 135 75 41(42)
R.F.C. PECO510307GX8

CARTA PORTE
No. 771
ORDEN DE TRABAJO
2

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE SERVICIO
SALTILLO, COAH A 27/10/2026	27/10/2026

DATOS DEL CLIENTE	NOMBRE DEL OPERADOR	UNIDAD
MULTIASISTENCIA SA DE CV	ELIAS GALLEGOS	2

MARCA/TIPO	MODELO/COLOR
DODGE RAM4000 2014	BLANCO

PLACAS	No. DE SERIE
01LE8B	

PERSONA QUE AUTORIZA	NOMBRE DEL ASEGURADO	EXPEDIENTE
MONICA ESQUIVEL	FRANCISCO FLORES	B73870366

DATOS DEL VEHÍCULO A TRASLADAR

MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	PLACAS O SERIE
NISSAN	NP300	2023	BLANCO	K842354

NISSAN SALTILLO CARRETERA A TOREEON KM 2.5

HORA DE REPORTE	CONTACTO	ESCOBEDO NL	AUTO ONLINE	LINEAS TRABAJO
12:00				

COSTO DEL SERVICIO	
IMPORTE	$ 4,850.00
IVA 16%	$ 776.00
RETENCIÓN 4%	$ 194.00
NETO A PAGAR	$ 5,432.00

ENCUESTA DE SERVICIO

1.-EL CUIDADO DE SU AUTOMOVIL FUE:	EXCELENTE ☐	BUENA ☐	REGULAR ☐	MALA ☐
2.-LA ATENCIÓN DE NUESTRO OPERADOR FUE:	EXCELENTE ☐	BUENA ☐	REGULAR ☐	MALA ☐
3.-LA APARIENCIA DE LA GRÚA FUE:	EXCELENTE ☐	BUENA ☐	REGULAR ☐	MALA ☐
4.-VOLVERÍA A OCUPAR NUESTRO SERVICIO:	SI ☐		NO ☐	

NOMBRE ASEGURADO _____ TELÉFONO _____ E-MAIL _____

NOTA: MANIFIESTO QUE MI UNIDAD NO HA SUFRIDO DAÑO, NI FALTANTE ALGUNO POR EL SERVICIO PRESTADO; POR LO CUAL LIBERO A ESTA COMPAÑIA DE CUALQUIER RECLAMACIÓN FUTURA.

_____
FIRMA CLIENTE O ASEGURADO

NOTA: EL PRESENTE DOCUMENTO NO TIENE EFECTOS FISCALES

Escaneado con CamScanner

BBVA Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, recaba tus datos personales, patrimoniales, financieros y sensibles para verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los servicios y productos que solicitas o contratas con nosotros. Podrás consultar el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **www.bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: B178870366	Póliza: 76NB0203DA	Inciso / certificado: 102	Número de serie: 3NGAD35A8PK842354	
Marca: Nissan	Submarca: NP300	Tipo / cilindraje: Chasis Cab	Modelo: 2023	Color: Blanco
Origen: Carretera Ly-Nolonda	Fecha: 11 Mar 2026	Placas: F48833D	Cantidad de placas: (0) (1)	Kilometraje:	Gasolina: 1/4 1/2 3/4 E F
Atención a: ☑ Asegurado ☐ Afectado no. 00	Nombre del interesado: Diego Chavez Rivera	Celular: 7151033383	Correo electrónico: anmapbonilla@gmail.com	

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1.	Parabrisas		
2.	Brazos de limpiadores		
3.	Plumas limpiadoras		
4.	Cofre		
5.	Cuartos de luz		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9.	Parrilla		
10.	Emblemas		
11.	Facia		
12.	Molduras		
13.	Rejillas de facia		
14.	Porta placa		
15.	Spoiler		
Trasero			
16.	Medallón		
17.	Limpiadores		
18.	Lámpara stop		
19.	Tapa cajuela / quita puerta		
20.	Emblema cajuela		
21.	Calaveras (2) (4)		
22.	Reflejantes		
23.	Defensa		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape		
Lado derecho			
29.	Salpicadera		
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Espejo lateral		
32.	Cristal aleta		
33.	Puerta delantera		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39.	Cristal costado		
40.	Estribo		
41.	Molduras		
Lado izquierdo			
42.	Salpicadera		
43.	Cuarto luz lateral		
44.	Espejo lateral		
45.	Cristal aleta		
46.	Puerta delantera		
47.	Cristal puerta delantera		
48.	Manija de puerta delantera		
49.	Puerta trasera		
50.	Cristal puerta trasera		
51.	Manija de puerta trasera		
52.	Cristal costado		
53.	Estribo		
54.	Molduras		
Cajuela			
55.	Alfombra / tarimón cajuela		
56.	Kit de seguridad		
57.	Cables pasa corriente		
58.	Extinguidor		
59.	Gato		
60.	Gato hidráulico		
61.	Llave de tuercas		
62.	Reflejantes de carretera		
63.	Triángulo cubre llanta		
64.	Tapa suntuaria		

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
65.	Cielo de toldo		
66.	Luz interior		
67.	Espejo retrovisor		
68.	Viseras		
69.	Tablero		
70.	Switch de encendido (start / stop engine)		
71.	Botones de estéreo		
72.	Control aire acondicionado		
73.	Control caletacción		
74.	Control eléctrico		
75.	Guantera		
76.	Consola		
77.	Porta vasos		
78.	Encendedor		
79.	Cenicero		
80.	Palanca de velocidades		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Coderas		
85.	Manijas de puertas (2) (4)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91.	Alfombra		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		
Motor			
93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de cláxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Booster de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de limpiadores		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Portafiltro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		
General			
120.	Canastilla		
121.	Alarma		
122.	Tapón de gasolina		
123.	Herramientas		
124.	Sensor de reversa		
125.	Quemacocos		
126.	Toldo		
127.	Gancho de arrastre		
128.	Tapón gancho de arrastre		
129.	Calcomanía de verificación		
130.	Tapón tanque		
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		

Inventario	
Otros	
Computadora ¿Es visible? Sí ☐ No ☐ Observaciones:	**Batería** ¿Es visible? Sí ☐ No ☐ Marca: No abre cofre
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? Sí ☐ No ☐ Cantidad:	**Tipo de llaves** Normal ☐ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo Sí ☐ No ☐ ¿Funciona? Sí ☐ No ☐ Marca:	**Tarjeta de circulación** Sí ☐ No ☐
Adicionales Pantalla GPS Sí ☐ No ☐ Pantalla TV Sí ☐ No ☐ Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐ Marca: TAG Sí ☐ No ☐	
Llantas — Vida (3/4, 1/2, 1/4) Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 DD: TD: DI: Saferich 225/75R16 TI: R: SE ¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐ DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda	
Rines Marca: Original / Especial / Aleación / Acero No. (1) (2) (3) (4)	
Volante Marca: Original / Especial	
Observaciones	
Objetos personales	
Adaptaciones equipo especial	

Nota: El equipo que presenta la unidad y que no se encuentra en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y el modelo.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se utilicen mis datos personales y patrimoniales de conformidad con el Aviso de Privacidad.

Nombre y firma del interesado

Se solicita(mos) retirar todos los objetos personales del vehículo, excluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta hoja debe ir permanentemente en el vehículo para la firma de sus propietarios, según corresponda. Le pedimos por favor no retires los accesorios originales (quitar, señales de carretera, llave de rueda, tapetes, etc.). Este inventario será revisado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Grúas Galindo.

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

FDDO-346

UNIDAD REVISADA Y RECIBIDA SEGÚN CONTEO DE INVENTARIO NOMBRE Y FIRMA.

Escaneado con CamScanner