

INVENTARIO VEHÍCULO

RESGUARDO(CCAO): HUB FUERA TRASLADO(PROV): _____

NOTB - 00193

MARCA: <u>NISSAN</u>	TIPO: <u>NP 300</u>
VIN: <u>3U6DD23TX9K028365</u>	PLACA: <u>LG-11-549</u>
SINIESTRO: <u>B69335164</u>	ASEGURADORA: <u>BSUA</u>
FECHA: <u>05-06-26</u> COLOR: <u>ROJO</u>	AÑO: <u>2009</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS	X		
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS	X		X
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		X
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SENALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS			X
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X



OBSERVACIONES: cuenta con ambas

Placas

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Adm'n Guzman</u>	<u>Uniel Colon</u>	<u>Adm'n Guzman</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de póliza 889335164	Póliza 7A8B05000Z	Inciso / certificado 1	Número de serie 3M6DD23TX9K029365
Marca NISSAN	Submarca NP300	Tipo / cilindraje Combustible Pickup	Modelo 2009
Lugar Nezahualcoyotl	Fecha Día 05 Mes 06 Año 26	Placas LG71549	Cantidad de placas (#) 1
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	Nombre del interesado Ignacio Ramirez Badota	Celular 5529149803	Correo electrónico ramirezbi@hotmail.com
Kilometraje 448338		Gasolina E <input type="checkbox"/> 1/4 <input checked="" type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> F	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero			
1.	Parabrisas	X	
2.	Brazos de limpiadores	X	
3.	Plumas limpiadoras	X	
4.	Cofre	X	
5.	Cuartos de luz	X	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	X	
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led		X
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		X
9.	Parrilla	X	
10.	Emblemas	X	
11.	Facia	X	
12.	Molduras	X	
13.	Rejillas de facia	X	
14.	Porta placa		X
15.	Spoiler		X

Interior			
65.	Cielo de toldo	X	
66.	Luz interior		X
67.	Espejo retrovisor		X
68.	Viseras	X	
69.	Tablero	X	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	X	
71.	Botones de estéreo	X	
72.	Control aire acondicionado	X	
73.	Control calefacción	X	
74.	Control eléctrico		X
75.	Guantera	X	
76.	Consola	X	
77.	Porta vasos		X
78.	Encendedor		X
79.	Cenicero		X
80.	Palanca de velocidades	X	
81.	Perilla palanca	X	
82.	Botones puerta	X	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	X	
84.	Coderas		X
85.	Manijas de puertas (2) (4)	X	
86.	Bocinas radio	X	
87.	Cinturones de seguridad	X	
88.	Banca de asiento trasero		X
89.	Respaldo de asiento trasero	X	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	X	
91.	Alfombra	X	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		X

Otros	
Computadora ¿Es visible? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones:	Batería ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad:	Tipo de llaves Normal <input type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estéreo Estéreo Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:	Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

Trasero			
16.	Medallón	X	
17.	Limpiadores		X
18.	Lámpara stop		X
19.	Tapa cajuela / quita puerta		X
20.	Emblema cajuela		X
21.	Calaveras (2) (4)	X	
22.	Reflejanets		X
23.	Defensa	X	
24.	Molduras	X	
25.	Porta placa		X
26.	Cámara de reversa		X
27.	Spoiler		X
28.	Escape	X	

Motor			
93.	Alternador		X
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		X
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		X
96.	Bandas de motor		X
97.	Bayoneta aceite dirección		X
98.	Bayoneta aceite motor		X
99.	Bayoneta aceite transmisión		X
100.	Bobina		X
101.	Bocina de claxon		X
102.	Bomba de agua		X
103.	Bomba dirección hidráulica		X
104.	Boster de frenos		X
105.	Cables bujías		X
106.	Compresor aire acondicionado		X
107.	Depósito de chisgueteros		X
108.	Distribuidor		X
109.	Filtro gasolina		X
110.	Marcha		X
111.	Motor limpiadores		X
112.	Motor ventilador		X
113.	Porta filtro de aire		X
114.	Radiador		X
115.	Sistema de inyección		X
116.	Transmisión (SIS) (AUT)		X
117.	Tapón aceite motor		X
118.	Tapón radiador		X
119.	Tapón depósito líquido de frenos		X

Adicionales

Pantalla GPS Sí No Pantalla TV Sí No
 Tarjeta GPS SD Sí No Marca: _____
 TAG Sí No

Llantas Vida

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)

DD: *steararit* 1/4
 TD: *steararit rim* 1/4
 DI: *steararit rim* 1/2
 TI: *steararit* 1/2

R: _____
 ¿Funda o cubierta? Sí No
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Lado derecho			
29.	Salpicadera	X	
30.	Cuarto luz lateral	X	
31.	Espejo lateral	X	
32.	Cristal aleta		X
33.	Puerta delantera	X	
34.	Cristal puerta delantera	X	
35.	Manija de puerta delantera	X	
36.	Puerta trasera	X	
37.	Cristal puerta trasera	X	
38.	Manija de puerta trasera	X	
39.	Cristal costado		X
40.	Estribo	X	
41.	Molduras		X

General			
120.	Canastilla		X
121.	Alarma		X
122.	Tapón de gasolina	X	
123.	Herramientas		X
124.	Sensor de reversa		X
125.	Quemacocos		X
126.	Toldo		X
127.	Gancho de arrastre		X
128.	Tapón gancho de arrastre		X
129.	Calcomanía de verificación	X	
130.	Tapón birlo		X
131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)		X

Rines

Marca: _____

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Aceero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: _____

Original	Especial
----------	----------

Observaciones

Objetos personales

No deajo objetos personales

Adaptaciones equipo especial

No cuenta con adaptaciones

Lado izquierdo			
42.	Salpicadera	X	
43.	Cuarto luz lateral	X	
44.	Espejo lateral		X
45.	Cristal aleta		X
46.	Puerta delantera	X	
47.	Cristal puerta delantera	X	
48.	Manija de puerta delantera	X	
49.	Puerta trasera	X	
50.	Cristal puerta trasera	X	
51.	Manija de puerta trasera	X	
52.	Cristal costado	X	
53.	Estribo	X	
54.	Molduras		X

Cajuela			
55.	Alfombra cartón cajuela		X
56.	Birlo de seguridad		X
57.	Cables pasa corriente		X
58.	Extintuidor		X
59.	Gato	X	
60.	Gato hidráulico	X	
61.	Llave de rueda	X	
62.	Señales de carretera	X	
63.	Tapete cubre llanta	X	
64.	Tapa sombrerera		X

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no utilizar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este consentimiento será válido únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del interesado: *Ignacio Ramirez Badota*
 Nombre y firma del operador: *Victor Colin Mejia*