SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4743

[X] RESGUARDO(CCAO): _____ [X] TRASLADO(PROV): _____

MARCA: NISSAN TIPO: NP-300
VIN: 3N6DD25TSEK070546 PLACA: S/P
SINIESTRO B8192396 ASEGURADORA: BBVA
FECHA 26/10/26 COLOR: Blanco AÑO: 2014

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR		X	
ESTEREO		X	
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA			
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON			
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA		X	
AIRE ACONDICIONADO		X	
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C		X	
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS		X	
BOCINAS		X	
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT SEGURIDAD	X		
CLAXON		X	
CODERAS	X		
CONSOLA		X	
CONTROL A/C		X	
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS		X	
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS		X	
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS		X	
CAJUELA		X	
DEFENSA TRASERA		X	
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJHUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES		X	
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA		X	
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA		X	
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Humberto Glez	Jorge [illegible]	Humberto Glez
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

BBVA Seguros

4

AOSnB0622

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S. A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro: B8192396	**Número de póliza:** 7B3B0502SF-01	**Inciso / Certificado:**		**Placas:** AF 6264E
Marca: Nissan	**Submarca:** NP300	**Tipo:** Chasis Cab	**Modelo:** 2014	**Color:** Bco
Nombre del ajustador: Emilio Martinez	**Claves:** U.	**Fotos:** M065	**Aplica deducible:** ☒ Sí ☐ No $ 5%	
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N° ___	**Nombre del interesado:** Juan Manuel Pasillas Ramos	**Celular:**	**Correo electrónico:** 4491001883 juanmanuel.pasillas@hotmail.com	

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepta pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: - Motor por colision - deposito de liquidor

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: _____

Datos depósito deducible
Banco: **BBVA**
Cuenta / Convenio: **617482**
Referencia 1: **Escriba el número de siniestro sin la letra B**
Referencia 2: **Deducible**
El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al **Centro nacional de atención a clientes**

Fecha de expedición: 14-09-26
Lugar de expedición: Aguascalientes

Firma del ajustador M065

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller Rai	**Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)** C. Jose Guadalupe Posada #819 Col. Barrio de Guadalupe Tel: 449196
Número de pase	

Si el **vehículo del tercero afectado** presenta **daños mecánicos** se asignará a **centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.**
La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra **a la fecha en que se dio por aceptada** esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador.
El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.
Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión.**

Juan Manuel Pasillas Ramos
Nombre y firma del interesado

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños

Juan Manuel Pasillas Ramos
Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio acepto el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizo desarmar en caso de ser necesario en el centro de valuación integrado o taller designado por la compañía para un presupuesto más preciso.

Asignación de taller

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizo expresamente la reparación del mismo con los alcances señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. **(Opción solo para asegurados).**

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionaclientes.mx@bbva.com
Favor de indicar en el **"asunto"** del correo el **número de siniestro.**
En el **"cuerpo"** del correo, coloca tu **número telefónico.**

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 90 21 300 / **Afectados:** 800 83 62 003
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

REV.09

Información importante al reverso.

FDDO-342

Escaneado con CamScanner

BBVA Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos los datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicites o contrates con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Número de siniestro: B81923961	Póliza: 7B3B0502SF-01	Inciso / certificado:	Número de serie: 3N6DD25T5EK070546		
Marca: Nissan	Submarca: NP300	Tipo / cilindraje: Chasis	Modelo: 2014	Color: Bco	
Lugar: Ags	Fecha: Día 14 Mes 09 Año 26	Placa: AF6264E	Cantidad de placas: (0) (1) (2)	Kilometraje: 274144	Gasolina: 1/4 1/2 3/4 1
Atención a: X Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado: Juan Manuel Pasillos Ramos	Celular: 449 100 1883	Correo electrónico: juanmanuel.pasillos@hotmail.com		

Delantero

No.	Inventario	Sí	No
1	Parabrisas	X	
2	Brazos de limpiadores	X	
3	Plumas limpiadoras	X	
4	Cofre	X	
5	Cuartos de luz	X	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	X	
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	X	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		X
9	Parrilla	X	
10	Emblemas	X	
11	Facia	X	
12	Molduras		X
13	Rejillas de facia	X	
14	Porta placa		X
15	Spoiler		X

Trasero

No.	Inventario	Sí	No
16	Medallón	X	X
17	Limpiadores		X
18	Lámpara stop		X
19	Tapa cajuela / quita puerta		X
20	Emblema cajuela		X
21	Calaveras (1) (2) (3) (4)	X	
22	Reflejantes		X
23	Defensa		X
24	Molduras		X
25	Porta placa		X
26	Cámara de reversa		X
27	Spoiler		X
28	Escape		X

Lado derecho

No.	Inventario	Sí	No
29	Salpicadera Daño Daño	X	
30	Cuarto luz lateral	X	
31	Espejo lateral	X	
32	Cristal aleta		X
33	Puerta delantera	X	
34	Cristal puerta delantera	X	
35	Manija de puerta delantera	X	
36	Puerta trasera		X
37	Cristal puerta trasera		X
38	Manija de puerta trasera		X
39	Cristal costado		X
40	Estribo		X
41	Molduras		X

Lado izquierdo

No.	Inventario	Sí	No
42	Salpicadera Daño	X	
43	Cuarto luz lateral	X	
44	Espejo lateral	X	
45	Cristal aleta		X
46	Puerta delantera	X	
47	Cristal puerta delantera	X	
48	Manija de puerta delantera	X	
49	Puerta trasera		X
50	Cristal puerta trasera		X
51	Manija de puerta trasera		X
52	Cristal costado		X
53	Estribo		X
54	Molduras		X

Cajuela

No.	Inventario	Sí	No
55	Alfombra cartón cajuela		X
56	Birlo de seguridad		X
57	Cables para corriente		X
58	Extinguidor		X
59	Gato		X
60	Gato hidráulico		X
61	Llave de rueda		X
62	Señales de carretera		X
63	Tapete cubre llanta		X
64	Tapa sombrerera		X

Interior

No.	Inventario	Sí	No
65	Cielo de toldo	X	
66	Luz interior	X	
67	Espejo retrovisor	X	
68	Viseras	X	
69	Tablero	X	
70	Switch de encendido (start / stop engine)	X	
71	Botones de estéreo		X
72	Control aire acondicionado	X	
73	Control calefacción		X
74	Control electrico		X
75	Guantera	X	
76	Consola	X	
77	Porta vasos		X
78	Encendedor		X
79	Cenicero		X
80	Palanca de velocidades	X	
81	Perilla palanca		X
82	Botones puerta	X	
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	X	
84	Coderas		X
85	Manijas de puertas (1) (2) (3) (4)	X	
86	Bocinas radio		X
87	Cinturones de seguridad	X	
88	Banca de asiento trasero		X
89	Respaldo de asiento trasero		X
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		X
91	Alfombra	X	
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	X	

Motor

No.	Inventario	Sí	No
93	Alternador	X	
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	X	
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	X	
96	Bandas de motor	X	
97	Bayoneta aceite dirección	X	
98	Bayoneta aceite motor	X	
99	Bayoneta aceite transmisión		X
100	Bobina	X	
101	Bocina de cláxon	X	
102	Bomba de agua	X	
103	Bomba dirección hidráulica	X	
104	Bostes de ferro	X	
105	Cables bujías	X	
106	Compresor aire acondicionado		X
107	Depósito de chisguetero Daño	X	
108	Distribuidor		X
109	Filtro gasolina	X	
110	Marcha	X	
111	Motor limpiadores	X	
112	Motor ventilador	X	
113	Porta filtro de aire	X	
114	Radiador Daño	X	
115	Sistema de inyección	X	
116	Transmisión (S) (AUT)	X	
117	Tapón aceite motor	X	
118	Tapón radiador	X	
119	Tapón depósito liquido de frenos	X	

General

No.	Inventario	Sí	No
120	Canastilla		X
121	Alarma		X
122	Tapón de gasolina	X	
123	Herramientas		X
124	Sensor de reversa		X
125	Quemacocos		X
126	Toldo	X	
127	Gancho de arrastre		X
128	Tapón gancho de arrastre		X
129	Calcomanía de verificación		X
130	Tapón birlo		X
131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		X

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí X No ☐
Observaciones: Nissan

Batería
¿Es visible? Sí X No ☐
Marca: America

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? Sí X No ☐
Cantidad: 1

Tipo de llaves
Normal X
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estéreo Sí X No ☐
¿Funciona? Sí X No ☐
Marca: steelpro

Tarjeta de circulación
Sí ☐ No X

Adicionales
Pantalla GPS Sí ☐ No X Pantalla TV Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No X Marca: _____
TAG Sí ☐ No X

Llantas — Vida (Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65 R14 (3/4 ó 2 1/4))
DD: Firestone 195 R15 3/4
TD: Firestone 195 R15 3/4
DI: Firestone 195 R15 3/4
TI: Firestone 195 R15 3/4
R: _____
¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐
DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines
Marca: R15

Original	Especial	
X		No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca: Nissan

Original	Especial
X	

Observaciones
- Motor presado

Objetos personales
✓

Adaptaciones equipo especial
- Adaptación volante

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad

Juan Manuel Pasillos Ramos
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío.** Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos también **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

Juan Manuel Pasillos Ramos	Emilio Martinez V. M065	Grupo Ala Leo
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	**Nombre y firma del ajustador que recibe**	**Razón social de la grúa** / **Nombre y firma del operador de grúa que recibe**

REV.06

FDDO-346

Escaneado con CamScanner