

CCAO-COL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 21/07/20 Hora 15:32 No. De Reporte ACGB0762 No. De siniestro B73986060

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros) BBVA Llaves SI ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☐ Std. ☒

Marca NISSAN Tipo NP300 Modelo 2014 Color Blanco

No. De Serie 3N6DD25T7EK027133 Placas SP No. De Motor

DESCRIPCIÓN	MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR			
BATERIA			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BOMBA GASOLINA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENOS			
CABLES BUJIA			
AIRE ACONDICIONADO			
COMPUTADORA MOTOR			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCIÓN HIDRÁULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRÓNICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

INTERIOR	SI	NO
ALFOMBRA		
ASIENTOS DELANTEROS		
ASIENTOS TRASEROS		
BOCINAS		
STEREO CD		
BOLSAS DE AIRE		
CABECERAS		
CENICEROS		
GUANTERA		
CINT. DE SEGURIDAD		
CODERAS		
CONSOLA		
CONTROL DE AIRE ACOND		
DEFROSTER		
ENCENDEDOR		
ESPEJO RETROVISOR		
INSTRUMENTOS TABLERO		
LUZ INTERIOR		
LUZ STOP		

	SI	NO
CATALIZADOR		

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MANIJAS		
PALANCA DE VELOCIDADES		
RADIO STEREO AM/FM		
RELOJ		
SEGUROS ELÉCTRICOS		
TABLERO		
TAPETES		
ELEVADORES ELÉCTRICOS		
VESTIDURAS		
VOLANTE		
VICERAS		

CAJUELA	SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA		
CABLES PASACORRIENTE		
TAPA CAJUELA		
HERRAMIENTA		
GATO		
LLAVE DE RUEDA		
LLANTA DE REFACCIÓN		
SEÑALES DE CARRETERA		

LADO DER-IZQ	SI	NO
ALETAS		
COSTADOS		
ESPEJO EXTERIOR		
ESTRIBO		
MANIJAS EXTERIORES		
MOLDURAS		
PUERTAS DELANTERAS		
PUERTAS TRASERAS		
SALPICADERA		
TAPONES DE RUEDAS		
VIDRIOS LATERALES		

FRONTAL	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES		
COFRE		
CUARTOS DE LUZ		
DEFENSA DELANTERA		
FAROS DE HALOGENO		
FAROS DE NIEBLA		
PARABRISAS		
PARRILLA		
PLUMAS LIMPIADORES		
PORTAPLACA		
CALAVERAS		
CAJUELA		
DEFENSA TRASERA		

DESCRIPCIÓN	SI	NO
PARTE TRASERA		
LIMPIADORES		
MEDALLON		
PORTA PLACA		
SISTEMA DE ESCAPE		

GENERAL	SI	NO
ANTENA		
CANASTILLA		
SPOILERS D Y T		
FUSIBLES		
PLACAS		
RINES		
ALARMA		
EXTINGUIDOR		
OBJETOS PERSONALES		
PLACA VIN		
LLANTAS		
KILOMETRAJE		
OTROS		
REDILLAS		

NOTAS Y OBSERVACIONES

Unidad con golpe frontal

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Traslado: Circunvalación

ELABORO
Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO
MARIO A. GOMEZ

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO
Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

A06180162

2

Inventario de vehículo dañado auto

Seguros

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 615, Colonia Juárez, Alameda Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, D.F., recabamos los datos personales con la finalidad de verificar la identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en el sitio web de BBVA Seguros México y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Número de siniestro B73986000	Poliza 756A530616-12	Inciso / certificado 3N6002J79EK02713
Marca NISSAN	Submarca NP300 CH	Tipo / cilindraje 2014
Lugar CDP.	Fecha 12/07/2016	Placas JP9518B
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado MARICEN S. SANTOS PULIDO	Celular 5610047469
	Cantidad de placas (0) (1) 148/14	Kilometraje 5610047469
		Gasolina 1 1/2 3/4
		Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones	Marca
4	Cofre			68	Viseras				
5	Cuartos de luz			69	Tablero			Llaves	Tipo de llaves
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)			Llave de encendido	Normal ☒
7	Focos ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estereo			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Código de encendido ☐
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado			Cantidad	Tarjeta ☐
9	Parrilla			73	Control calefacción			Auto estéreo	Tarjeta de circulación
10	Emblemas			74	Control eléctrico			Estéreo ☒ Sí ☐ No	Sí ☐ No ☒
11	Facia			75	Guantera			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	
12	Molduras			76	Consola			Marca	
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos				
14	Porta placa			78	Encendedor			Adicionales	
15	Spoiler			79	Cenicero			Pantalla GPS ☒ Sí ☐ No	Pantalla TV ☒ Sí ☐ No
Trasero				80	Palanca de velocidades			Tarjeta GPS SD ☒ Sí ☐ No	Marca
16	Medallón			81	Perilla palanca			TAG ☒ Sí ☐ No	
17	Limpiadores			82	Botones puerta				
18	Lámpara stop			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			Llantas	Vida
19	Tapa cajuela / quita puerta			84	Coderas			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)
20	Emblema cajuela			85	Manijas de puertas (2) (4)			DD	
21	Calaveras (2) (4)			86	Bocinas radio			TD	
22	Reflejos			87	Botones de seguridad			DI	
23	Defensa			88	Banca de asiento trasero			TI	
24	Molduras			89	Respaldo de asiento trasero			R	
25	Porta placa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			¿Funda o cubierta? ☒ Sí ☐ No	
26	Cámara de reversa			91	Altombra			DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
27	Spoiler			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
28	Escape			Motor				Rines	
Lado derecho				93	Alternador			Marca:	
29	Salpicadera			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Original ☒ Especial	No. (1) (2) (3) (4)
30	Cuarto luz lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			Aleación ☒ Acero	No. (1) (2) (3) (4)
31	Espejo lateral			96	Bandas de motor			Volante	
32	Cristal aleta			97	Bayoneta aceite dirección			Marca:	
33	Puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor			Original ☒ Especial	
34	Cristal puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión			Observaciones	
35	Manija de puerta delantera			100	Bobina			Objetos personales	
36	Puerta trasera			101	Bocina de claxon			NO QUEDAN NINGUNOS DE VALOR	
37	Cristal puerta trasera			102	Bomba de agua			Adaptaciones equipo especial	
38	Manija de puerta trasera			103	Bomba dirección hidráulica			NI PERSONAL	
39	Cristal costado			104	Boster de frenos				
40	Estribo			105	Cables bujías				
41	Molduras			106	Compresor aire acondicionado				
Lado izquierdo				107	Depósito de chiqueteros				
42	Salpicadera			108	Distribuidor				
43	Cuarto luz lateral			109	Filtro gasolina				
44	Espejo lateral			110	Marcha				
45	Cristal aleta			111	Motor limpiadores				
46	Puerta delantera			112	Motor ventilador				
47	Cristal puerta delantera			113	Porta filtro de aire				
48	Manija de puerta delantera			114	Radiador				
49	Puerta trasera			115	Sistema de inyección				
50	Cristal puerta trasera			116	Transmisión (STD) (AUT)				
51	Manija de puerta trasera			117	Tapón aceite motor				
52	Cristal costado			118	Tapón radiador				
53	Estribo			119	Tapón depósito líquido de frenos				
54	Molduras			General					
Cajuela				120	Canastilla				
55	Alfombra cartón cajuela			121	Alarma				
56	Birlo de seguridad			122	Tapón de gasolina				
57	Cables pasa corriente			123	Herramientas				
58	Extinguidor			124	Sensor de reversa				
59	Gato			125	Quemacocos				
60	Gato hidráulico			126	Toldo				
61	Llave de rueda			127	Gancho de arrastre				
62	Señales de carretera			128	Tapón gancho de arrastre				
63	Tapete cubre llanta			129	Calcomanía de verificación				
64	Tapa sombrerera			130	Tapón birlo				
				131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)				

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar pérdidas, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los papeles originales (señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Jose Manuel Santos Polite

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

2

Seguros

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Escaneado con CamScanner