

INVENTARIO VEHICULO

☐ RESGUARDO(CCAO): Tedoyucan

☐ TRASLADO(PROV): Aotb0503

MARCA: <u>NISSAN</u>	TIPO: <u>Kicks</u>
VIN: <u>3N8CP5HD4JL472473</u>	PLACA: <u></u>
SINIESTRO: <u>B72266961</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>21-7-26</u> COLOR: <u>Azul</u>	AÑO: <u>2018</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOBINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRE	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA NOMBRE Y FIRMA	RECIBE NOMBRE Y FIRMA
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 87426961	Placa 862CS808BW	Inciso / certificado 001	Número de serie 3N8CPS HD4JL476743
Marca Nissan	Submarca Kicks	Tipo / cilindraje 1.6L Advanced 45 CVT 2018	Color Azul Marino
Lugar Carm, Capcan	Fecha 28/06/2026	Placas LNU340A	Kilometraje 132012
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado Miguel Angel Flores Huerta	Celular 5611461601	Correo electrónico miguelangel.floreshuerta@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1	Parabrisas		
2	Bracos de limpiadores		
3	Pylmas limpiadoras		
4	Cofre		
5	Cuartos de luz		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7	Focos ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9	Parrilla		
10	Emblemas		
11	Facia		
12	Molduras		
13	Reillas de facia		
14	Porta placa		
15	Spoiler		

Trasero

16	Medallón		
17	Limpiadores		
18	Lámpara stop		
19	Tapa cajuela / quita puerta		
20	Emblema cajuela		
21	Calaveras (2) (4)		
22	Reflejos		
23	Defensa		
24	Molduras		
25	Porta placa		
26	Cámara de reversa		
27	Spoiler		
28	Escape		

Lado derecho

29	Salpicadera		
30	Cuarto luz lateral		
31	Espéjo lateral		
32	Cristal aleta		
33	Puerta delantera		
34	Cristal puerta delantera		
35	Manija de puerta delantera		
36	Puerta trasera		
37	Cristal puerta trasera		
38	Manija de puerta trasera		
39	Cristal costado		
40	Estrero		
41	Molduras		

Lado izquierdo

42	Salpicadera		
43	Cuarto luz lateral		
44	Espéjo lateral		
45	Cristal aleta		
46	Puerta delantera		
47	Cristal puerta delantera		
48	Manija de puerta delantera		
49	Puerta trasera		
50	Cristal puerta trasera		
51	Manija de puerta trasera		
52	Cristal costado		
53	Faleno		
54	Molduras		

Cajuela

55	Alfombra cajuela		
56	Birto de seguridad		
57	Cables peso trunente		
58	Extintor		
59	Cato		
60	Cato hidráulico		
61	Llave de rueda		
62	Señales de carretera		
63	Tapete cubre llanta		
64	Tapa sombrerera		

Interior

65	Cielo de toldo		
66	Luz interior		
67	Espéjo retrovisor		
68	Viseras		
69	Tablero		
70	Switch de encendido (start / stop engine)		
71	Botones de estéreo		
72	Control aire acondicionado		
73	Control calefacción		
74	Control eléctrico		
75	Guantera		
76	Consola		
77	Porta vasos		
78	Encendedor		
79	Cenicero		
80	Palanca de velocidades		
81	Perilla palanca		
82	Botones puerta		
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84	Coderas		
85	Manijas de puertas (2) (4)		
86	Bocinas radio		
87	Cinturones de seguridad		
88	Banca de asiento trasero		
89	Respaldo de asiento trasero		
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91	Alfombra		
92	Tapetes (1) (2) (3) (4) (5)		

Motor

93	Alternador		
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96	Bandas de motor		
97	Bayoneta aceite dirección		
98	Bayoneta aceite motor		
99	Bayoneta aceite transmisión		
100	Bobina		
101	Bocina de cláxon		
102	Bomba de agua		
103	Bomba dirección hidráulica		
104	Boster de frenos		
105	Cables bujías		
106	Compresor aire acondicionado		
107	Depósito de chisqueteros		
108	Distribuidor		
109	Filtro gasolina		
110	Marcha		
111	Motor limpiadores		
112	Motor ventilador		
113	Porta filtro de aire		
114	Radiador		
115	Sistema de inyección		
116	Transmisión (STD) (AUT)		
117	Tapón aceite motor		
118	Tapón radiador		
119	Tapón depósito líquido de frenos		

General

120	Canastilla		
121	Alarma		
122	Tapón de gasolina		
123	Herramientas		
124	Sensor de reversa		
125	Quemacocos		
126	Toldo		
127	Gancho de arrastre		
128	Tapón gancho de arrastre		
129	Calcomanía de verificación		
130	Tapón birlo		
131	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)		

Otros

Computadora ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No Observaciones:	Batería ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No Marca: <u>Agui</u>
Llaves Llave de encendido ☒ Sí ☐ No ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No Cantidad: <u>1</u>	Tipo de llaves Normal ☒ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo ☒ Sí ☐ No ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No Marca: <u>Patalla Agui</u>	Tarjeta de circulación ☐ Sí ☒ No

Adicionales Pantalla GPS ☒ Sí ☐ No Tarjeta GPS SD ☒ Sí ☐ No TAG ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No Marca: <u>Android car</u>
---	---

Llantas Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4) DD: <u>Firestone 205/55R17 91V</u> TD: <u>Continental 205/55R17 91V</u> DI: <u>Firestone 205/55R17 91V</u> TI: <u>Firestone 205/55R17 91V</u> R: <u>Firestone 205/55R17 91V</u>	Vida ¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☒ No DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda R: Refacción
---	---

Rines Marca: <u>Nissan</u> Original ☐ Especial ☐ Aleación ☒ Acero ☐ No. (1) (2) (3) (4) No. (1) (2) (3) (4)

Volante Marca: <u>Nissan</u> Original ☒ Especial ☐

Observaciones <u>Sin objetos de valor</u>
--

Objetos personales <u>Sin objetos personales</u>

Adaptaciones equipo especial <u>Sin adaptaciones ni equipo especial</u>
--

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables según corresponda. Te pedimos por favor, no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario se elabora únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Miguel Angel Flores Huerta Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo
Clara Ruiz Nombre y firma del ajustador que recibe
Miguel Angel Flores Huerta Razón social de la grúa
Manlio Manfinez de Nombre y firma del operador de grúa que recibe

FECHA SINIESTRO		FECHA INGRESO*CVI		FECHA DETERMINADO PT		EXP.TURNADO A FRONTING		TOTAL DIAS		
28/06/2026		29/06/2026		30/06/2026						
No.DE SINIESTRO		NO. DE SALVAMENTO		PLACAS	INTERESADO		MARCA VEHICULO		TIPO	
B72266961		2652762265		LNW340A	☒ ASEG.	☐ TERC.	NISSAN		KICKS Advance, 1.6L, T.A, a/	
MODELO	COLOR	VERSION	CANTIDAD PLACAS		N.PUERTAS		N.CILINDROS		NUM.SERIE	
01/01/20	AZUL MARINO	ADVANCE	☐ 0	☐ 1.	☒ 2.	4		4		3N8CP5HD4JL476743
No.DE MOTOR		REG.FED. DE AUTOMOVILES		KILOMETRAJE		ADAP Y CONV.		POLIZA		INCISO
HR16432487T		N/A		132012		☐ SI. ☒ NO.		862C5808BW		00001
☐ AUSTERO ☒ TIPICO ☒ A/AC ☐ STANDARD ☐ RECUP.ROBO ☐ FLOTILLA CIA ☐ FRONTERIZO ☐ EXPORTADO ☐ TALLER ☒ EQUIPADO ☐ TURBO ☐ ABANDONO ☒ AUTOMATICO ☒ PERDIDA TOTAL ☐ GARANTIA ☐ LEGALIZADO ☐ IMPORTADO ☐ AGENCIA										

1.- VALOR INDEMNIZACION									
☐	EBC	☐	CONVENIO	☒	AUTOMETRICA	191.500,00			
2.- DAÑOS									
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL						0			
* REFACCIONES DE HP INICIALES						0			
* MANO DE OBRA INICIAL						1			
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES						108300			
TOTAL DAÑOS						108.301,00			
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC)									
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES						0,00			
4.- DEDUCCIONES									
* MOTOR NO ACREDITADO						0,00			
* TENENCIAS ☐ ☐ ☐ ☐ ☐						0,00			
ORIGINALES ☐						COPIAS ☐			
5.- DEMERITOS									
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%						9.575,00			
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%						0,00			
6.- TOTAL DAÑOS,FALTANTES DEMÉRITOS Y DEDUCCIONES									
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO						117.876,00			
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)									
* VALOR DE SALVAMENTO						73.624,00			
* VEHICULO DE CIA.ASEGURADORA 5%						3.681,20			
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL						69.942,80			
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO									

TABLA DE VALORES COMERCIALES			
GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	JUNIO	JUNIO	
PAG.	254	DIGITAL	
VALOR	181 400 00	191 500 00	
% DAÑOS	59 70 %	56 55 %	0 00 %

OBSERVACIONES Y O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS: DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO
CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC

UNIDAD DE NA INGRESA CON DOS PLACAS DE CIRCULACION.

NUMERO DE MOTOR
HR16432487T
No hay acceso a numero de motor, es necesario desmontar periféricos
PLACA V.I.N.
Se Anexa Foto 3N8CP5HD4JL476743
PARED DE FUEGO
Se Anexa Foto

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

CARLOS VILLA GONZALEZ

NOE DELGADILLO MIER

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO.P.T..