AXGB0635

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

AO. 4758

INVENTARIO VEHICULO

RESGUARDO(CCAO): _____ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: Nissan		TIPO: Kicks	
VIN: 3N8CP5HE6SL488029		PLACA: S1P	
SINIESTRO: BS2967865		ASEGURADORA: BBVA	
FECHA: 28/10/26	COLOR: Gris	AÑO: 2025	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA		X	
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO			X
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES		X	
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON		X	
BOMBA AGUA		X	
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO		X	
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA		X	
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C		X	
TANQUE DE GASOLINA		X	
TAPON DE GASOLINA		X	
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR		X	
TURBO CARGADOR		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS		X	
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON			X
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS		X	
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON		X	
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
PISO		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES		X	
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	



OBSERVACIONES: Golpe frontal trasero y laterales Unidad de Robo

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Aldo Acosta	Jose Israel NC.	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Célula de Investigación: **CÉLULA I-3 ZACATECAS**
Carpeta de Investigación: **FED/ZAC/ZAC/0000369/2026**
Oficio No: ZAC-EILI-C3-1139/2026
Asunto: SE HAGA ENTREGA DE VEHÍCULO QUE SE INDICA

ZACATECAS, ZACATECAS, a 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ENCARGADO DE GRUAS MARQUEZ
CALLE MARINA NACIONAL # 04
GUADALUPE, ZACATECAS
P R E S E N T E.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 y 102 Apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 127, 128, 129, 130, 131, 229, 230, 231, 232, 233, 236, 237, 245 Fracción I, y demás relativos y aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales; se solicita ordene a quien corresponda del personal a su cargo, se haga entrega física y material del VEHICULO MARCA NISSAN MODELO KICKS TIPO SUV, COLOR GRIS, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 3N8CP5HE6SL488029, Y NUMERO DE MOTOR HR16333973P CORRESPONDE A UN VEHICULO DE ORIGEN NACIONAL, AÑO MODELO 2025, al **C. LIC. LUIS FRANCISCO CORONADO GONZALEZ,** quien se identificara previamente, ya que esta autoridad federal ha acordado favorablemente la devolución del mismo, por haberse acreditado la propiedad del mismo con la documentación correspondiente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN
TITULAR DE LA CÉLULA I-3 ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS

LIC. PEDRO ASCENSION ORTEGA GUZMAN

Escaneado con CamScanner

BBVA Seguros

2

A00113063S

Inventario de vehículo dañado auto

(35)

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

El presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene contratado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: B529678655	Póliza: 865C580CIT	Inciso / certificado: 00001	Número de serie: 3N8CP5HE6SL488029		
Marca: Nissan	Submarca: KICKS	Tipo / cilindraje: 4	Modelo: 2025	Color: Gris	
Lugar: Zac. Zac.	Fecha: Día 25 Mes 09 Año 26	Placas: S/P	Cantidad de placas (0) (1)	Kilometraje	Gasolina: 1/4 1/2 3/4 E F
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no. ___	Nombre del interesado: BBVA	Celular: 4821290545	Correo electrónico: coronadogonzález9@hotmail.com		

Delantero

No.	Inventario	Sí	No
1.	Parabrisas impactos	✓	
2.	Brazos de limpiadores	✓	
3.	Plumas limpiadoras	✓	
4.	Cofre	✓	
5.	Cuartos de luz dañada	✓	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho) rotos	✓	
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	✓	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		X
9.	Parrilla	✓	
10.	Emblemas	✓	
11.	Facia	✓	
12.	Molduras rota rota	✓	
13.	Rejillas de facia	✓	
14.	Porta placa	✓	
15.	Spoiler	✓	

Trasero

No.	Inventario	Sí	No
16.	Medallón impactos	✓	
17.	Limpiadores	✓	
18.	Lámpara stop dañada	✓	
19.	Tapa cajuela / quita puerta dañada	✓	
20.	Emblema cajuela	✓	
21.	Calaveras (2) (4) rotas	✓	
22.	Reflejantes	✓	
23.	Defensa	✓	
24.	Molduras	✓	·
25.	Porta placa		X
26.	Cámara de reversa	I	X
27.	Spoiler	✓	
28.	Escape	✓	

Lado derecho

No.	Inventario	Sí	No
29.	Salpicadera dañada	✓	
30.	Cuarto luz lateral dañado	✓	
31.	Espejo lateral	✓	
32.	Cristal aleta	·	X
33	Puerta delantera	✓	
34.	Cristal puerta delantera	✓	
35	Manija de puerta delantera	✓	
36.	Puerta trasera	✓	
37.	Cristal puerta trasera	✓	
38.	Manija de puerta trasera	✓	
39.	Cristal costado	✓	
40.	Estribo		X
41.	Molduras	✓	

Lado izquierdo

No.	Inventario	Sí	No
42.	Salpicadera dañada	✓	
43	Cuarto luz lateral dañado	✓	
44.	Espejo lateral dañado	✓	
45.	Cristal aleta		X
46.	Puerta delantera dañada	✓	
47.	Cristal puerta delantera	✓	
48.	Manija de puerta delantera	✓	
49.	Puerta trasera	✓	
50.	Cristal puerta trasera	✓	
51.	Manija de puerta trasera	✓	
52.	Cristal costado	✓	
53.	Estribo		X
54.	Molduras	✓	

Cajuela

No.	Inventario	Sí	No
55.	Alfombra cartón cajuela	✓	
56.	Birlo de seguridad		X
57.	Cables pasa corriente		X
58.	Extinguidor		X
59.	Gato	✓	
60.	Gato hidráulico		X
61.	Llave de rueda		X
62.	Señales de carretera		X
63.	Tapete cubre llanta		X
64.	Tapa sombrerera		X

Interior

No.	Inventario	Sí	No
65.	Cielo de toldo roto	✓	
66.	Luz interior rota	✓	
67.	Espejo retrovisor roto	✓	
68.	Viseras rotos	✓	
69.	Tablero impactos	✓	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	✓	
71.	Botones de estéreo rotos	✓	
72.	Control aire acondicionado rotos	✓	
73.	Control calefacción	✓	
74.	Control eléctrico	✓	
75.	Guantera	✓	
76.	Consola impactos	✓	
77.	Porta vasos	✓	
78.	Encendedor	·	X
79.	Cenicero		X
80.	Palanca de velocidades	✓	
81.	Perilla palanca	✓	
82.	Botones puerta	✓	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
84.	Coderas	·	X
85.	Manijas de puertas (2) (✓)	✓	
86.	Bocinas radio	✓	
87.	Cinturones de seguridad	✓	
88.	Banca de asiento trasero	✓	
89.	Respaldo de asiento trasero	✓	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (✓)	✓	
91.	Alfombra	✓	
92.	Tapetes (1) (2) (✓) (4)	✓	

Motor

No.	Inventario	Sí	No
93.	Alternador	✓	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	✓	
96.	Bandas de motor	✓	
97.	Bayoneta aceite dirección	✓	
98.	Bayoneta aceite motor	✓	
99	Bayoneta aceite transmisión	✓	
100.	Bobina	✓	
101.	Bocina de cláxon	✓	
102.	Bomba de agua	✓	
103.	Bomba dirección hidráulica	✓	
104.	Boster de frenos	✓	
105.	Cables bujías	✓	
106.	Compresor aire acondicionado	✓	
107.	Depósito de chisgueteros	✓	
108.	Distribuidor	✓	
109.	Filtro gasolina	✓	
110.	Marcha	✓	
111.	Motor limpiadores	✓	
112.	Motor ventilador	✓	
113.	Porta filtro de aire	✓	
114.	Radiador	✓	
115.	Sistema de inyección	✓	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	✓	
117.	Tapón aceite motor	✓	
118.	Tapón radiador	✓	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	✓	

General

No.	Inventario	Sí	No
120.	Canastilla		X
121.	Alarma	✓	
122.	Tapón de gasolina	✓	
123.	Herramientas		X
124.	Sensor de reversa	✓	
125.	Quemacocos		X
126.	Toldo impactos	✓	
127.	Gancho de arrastre	✓	
128.	Tapón gancho de arrastre	✓	
129.	Calcomanía de verificación		X
130.	Tapón birlo		X
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	✓	

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí ☐ No ☒
Observaciones:

Batería
¿Es visible? Sí ☒ No ☐
Marca: LTH

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? Sí ☐ No ☒
Cantidad: ___

Tipo de llaves
Normal ☐
Código de encendido ☒
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estéreo Sí ☒ No ☐
¿Funciona? Sí ☐ No ☒
Marca: Nissan

Tarjeta de circulación
Sí ☐ No ☒

Adicionales
Pantalla GPS Sí ☒ No ☐ Pantalla TV Sí ☐ No ☒
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☒ Marca: ___
TAG Sí ☐ No ☒

Llantas — **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
DD: Blackhawk 205/60 R16 1/4
TD: Blackhawk 205/60 R16 1/4
DI: Blackhawk 205/60 R16 1/4
TI: Blackhawk 205/60 R16 1/2
R: ___
¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐
DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines
Marca: Nissan
Original | Especial — No. (1) (2) (3) (4)
Aleación | Acero — No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca: Nissan
Original | Especial

Observaciones
1 llave que Venia en el expediente

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío.** Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	Nombre y firma del ajustador que recibe	Razón social de la grúa	Nombre y firma del operador de grúa que recibe
Luis Fco. Coronado González		Gruas Marquez	

REV.06

FDDO-346

Escaneado con CamScanner