



FORMATO CHECK LIST

TICKET:

E

S

GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

FILUP

DIRECCIÓN DE ENTREGA

Cerca Teoloyucan


SERIE:	3R9W42214MU084420	MARCA:	Repsa	SUBMARCA:	Repsa	MODELO:	2022
--------	-------------------	--------	-------	-----------	-------	---------	------

PLACAS:	SIP	EDO EMPLACAMIENTO:	NIA	PLACAS VIGENTES:	SI	NO
---------	-----	--------------------	-----	------------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	NIA	COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	29-01-26
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO	DOCUMENTACIÓN	SI	NO
PARABRISAS		/	MANUAL DE MANTENIMIENTO		/
FAROS		/	POLIZA DE GARANTIA		/
LUCES CUARTOS	/		PLACAS		/
CALAVERAS	/		PERMISO	/	
LLANTAS (4)	/		POLIZA DE SEGURO		/
RINES	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS
	4X2 / 4X4	SUCIAS / LIMPIAS








OBSERVACIONES:

No se encontro personal de Aduco tipo		30-AbriL-26
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
Para la entrega	FECHA	FECHA
29-01-26		

Retiro Plataforma. con sus detalles ya mencionados con rampas Toma corriente, Raspada, cubiertas completas, 2 cadenas.

Recibi PERMISOS.

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE