

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): Xalayucan

☐ TRASLADO(PROV): AOT. 00666

MARCA: <u>Italika</u>	TIPO: <u>FT/50</u>
VIN: <u>35CK26EN7T100854</u>	PLACA: <u>S/P</u>
SINIESTRO: <u>B76931767</u>	ASEGURADORA: <u>BBUA</u>
FECHA: <u>11-08-26</u>	COLOR: <u>Rojo Negro</u> AÑO: <u>2020</u>

DESCRIPCION	SI	NO	DAÑO
TACOMETRO			X
VELOCIMETRO			X
MOFLE	X		
PEDAL FRENO TRASERO	X		
CADENA	X		
CRANK	X		
TAPAS LATERALES	X		
TANQUE DE ACEITE	X		
REPOSAPIES TRASEROS	X		
PARRILLA	X		
GUARDAFANGO TRASERO	X		
PLACA		X	
PORTA PLACA		X	
FRENO DE DISCO TRASERO	X		
CAJA FILTRO	X		
LLAVES	X		
LLAVERO		X	
PALANCA DE CAMBIOS	X		
GUARDA CADENA		X	
AMORTIGUADOR	X		

Op. Josue. Cenain
G. Farza

DESCRIPCION	SI	NO	DAÑO
COMPUTADORA MOTOR	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPA DE GASOLINA	X		
SUSPENSION DELANTERA	X		
SILLON	X		
FARO			X
DIRECCIONALES DELANTERAS			X
BOMBA FRENO DELANTERO			X
TAPA ACEITE MOTOR	X		
MANUBRIO			X
BATERIA	X		
COMANDO DE LUCES			X
CLAXON			X
CLUTCH	X		
PALANCA FRENO DELANTERO			X
GUARDAFANGO DELANTERO			X
DIRECCIONALES TRASERAS	X		
SWICHE ENCENDIDO	X		
TRIPIE	X		
LLANTAS	X		
RINES	X		
STOP	X		
FORRO COJIN	X		

AOT. 00666



OBSERVACIONES:

ELABORA <u>[Signature]</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>Josue Cenain</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>[Signature]</u> NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Número de siniestro 37693767	Número de póliza 78SB6900TN	Inciso / Certificado 031	Placas 7324K2
Marca Italika	Submarca FT150	Tipo / Cilindraje Nota	Modelo 2016
Nombre del ajustador Jorge Rojas	Clave 037	Fotos 037	Color Rojo
Atención a: ☐ Asegurado ☒ Afectado N°	Nombre del interesado Oscar Manuel Gomez Lopez	Celular 7741959815	Correo electrónico D-P-A

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

☒ 1. Faring ☒ 2. Faro ☒ 3. Parabrisas ☒ 4. Direccional (D) (T) ☒ 5. Espejo lateral ☒ 6. Palanca freno ☒ 7. Puño ☒ 8. Asiento ☒ 9. Colín ☒ 10. Portaplaca	☐ 11. Basculante ☐ 12. Posa pie (D) (T) ☐ 13. Pedal freno trasero ☐ 14. Tapa de motor ☐ 15. Tapa de clutch ☐ 16. Spoiler ☐ 17. Costado medio ☐ 18. Tapa costado ☐ 19. Llanta delantera ☐ 20. Rin delantero	Lado derecho 	Lado izquierdo 	☒ 21. Tablero ☒ 22. Espejo lateral ☒ 23. Palanca de clutch ☒ 24. Puño ☒ 25. Direccional (D) (T) ☒ 26. Salpicadera ☒ 27. Barra superior del. ☒ 28. Tapa costado ☒ 29. Pedal de velocidad ☒ 30. Posapie (D) (T)	☐ 31. Escape ☐ 32. Calipers ☐ 33. Llanta trasera ☐ 34. Rin trasero ☐ 35. Lodera ☐ 36. Calavera ☐ 37. Bastidor ☐ 38. Tanque gasolina ☐ 39. Tapón gasolina ☐ 40. Manubrio
---	---	-------------------------	---------------------------	--	--

Daños mecánicos:

Mecánica por colisión suspensión delantera

Cualquier responsable identificado en la realización del siniestro, durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tecedor del asegurado) con el objetivo de hacer incurrir en un error a la instrucción dada sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70 - Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes

Lado izquierdo	Lado derecho
Descripción de daños:	Descripción de daños:

Datos depósito de deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 06-08-28 Lugar de expedición: COLIMA Firma del ajustador:
--	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller Grupo Farza - Autoch	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos) Carretera a Ocotlán, Buena Vista Mex-Tehuacan
--	---

Si el vehículo del tercero afectado presenta **daños mecánicos** se asignará a **centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación**. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al **costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada** esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega del vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión**.

Nombre y firma del interesado LIBEL ALEXANDER ALVARO TORRES	Asignación de taller LIBEL ALEXANDER ALVARO TORRES
---	--

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autoriza designar un caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto necesario.

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionacientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, colocar tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, recaba tus datos personales, patrimoniales, financieros y sensibles para verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los servicios y productos que solicitas o contratas con nosotros. Podrás consultar el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en www.bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
125831707	BBVA 031	031	3501761NTH10859
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo
Yamaha	Yamaha	150	707C
Lugar	Fecha Día Mes Año	Placas	Cantidad de placas
Yucatán	15/08/20	YUC 150	(0) (1)
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
☐ Asegurado ☐ Afectado no.	YUC 150	7711959815	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				General				Otros	
1.	Manubrio			43.	Alforjas no.			Computadora	Batería
2.	Parabrisas			44.	Asiento copiloto			¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐	¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐
3.	Fairing			45.	Asiento piloto			Observaciones:	Marca:
4.	Faros no.			46.	Bastidor				
5.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			47.	Cuadro de instrumentos			Llaves	Tipo de llaves
6.	Toma de aire			48.	Emblema no.			Llave de encendido	Normal ☐
7.	Costado medio			49.	Intermitentes			¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐	Código de encendido ☐
8.	Tapa costado			50.	Kit de herramienta			Cantidad:	Tarjeta ☐
9.	Salpicadera			51.	Reflejanos			Auto estéreo	Tarjeta de circulación
10.	Defensa			52.	Switch de encendido			Estéreo ☐ Sí ☐ No ☐	☐ Sí ☐ No ☐
11.	Bocina de claxon			53.	Tanque de gasolina			¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐	
12.	Spoiler			54.	Tapón de gasolina			Marca:	
Trasero				Motor				Adicionales	
13.	Collín			55.	Barra de suspensión			Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☐	
14.	Parrilla			56.	Disco de freno (delantero) (trasero)			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐	Marca:
15.	Calavera			57.	Sistema de freno caliper (delantero) (trasero)			TAG ☐ Sí ☐ No ☐	
16.	Foco de calavera			58.	Chicote acelerador			Llantas	
17.	Basculante			59.	Chicote de clutch			Ejemplo: Continental TKC70 120/90 R17 64T TL	
18.	Porta placa			60.	Chicote de freno			Vida (3/4, 1/2, 1/4)	
19.	Lodera			61.	Depósito de freno			Delantera: 7.50-17	1/2
Lado derecho				62.	Bobina			Trasera: 7.50-17	
20.	Espejo lateral			63.	Bujías no.			Rines	
21.	Puño			64.	Cable de bujías			Marca: <u>Yamaha</u>	
22.	Palanca de freno			65.	Motor ventilador			Original	
23.	Direccional (delantero) (trasero)			66.	Radiador			Aleación ☐ Rayos ☐	No. (1) (2) (3) (4)
24.	Tapa de motor			67.	Tapón de radiador			Adaptación	
25.	Tapa de clutch			68.	Sproket de tracción			Aleación ☐ Rayos ☐	No. (1) (2) (3) (4)
26.	Pedal de freno			69.	Cadena de tracción				
27.	Posapie (delantero) (trasero)			70.	Cubre cadena de tracción				
28.	Agarradera			71.	Carburador no.				
Lado izquierdo				72.	Marcha				
29.	Espejo lateral			73.	Motor				
30.	Puño			74.	Filtro de aire				
31.	Palanca de clutch			75.	Tapón de aceite				
32.	Mando de luces			76.	Tapón de drenado de aceite				
33.	Mando de direccionales			77.	Transmisión (STD) (AUT)				
34.	Direccional (delantero) (trasero)			78.	Amortiguador (1) (2)				
35.	Tapa de motor			79.	Horquilla				
36.	Pedal de arranque			80.	Silenciador				
37.	Pedal de velocidades			81.	Cubierta de silenciador				
38.	Parador lateral			82.	Escape				
39.	Parador central								
40.	Posapie (delantero) (trasero)								
41.	Compartimiento								
42.	Agarradera								
Adaptaciones equipo especial				Objetos personales				Observaciones	

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales de conformidad con el Aviso de Privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora**.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe