



Seguros

Autorización de Servicio Motocicleta

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Número de siniestro B79037666	Número de póliza 8866210AM4	Inciso / Certificado 001	Placas 36TXF8
Marca Italika	Submarca FT 150	Tipo / Cilindraje 150 CC	Modelo 2024
Nombre del ajustador Alexis Velazquez Gomez	Clave R063	Fotos si	Aplica deducible ☐ SI ☒ NO \$ D.P.A.
Atención a: ☐ Asegurado ☒ Afectado N°	Nombre del interesado Jeanifer Galvez Bertalan	Celular 4428902125	Correo electrónico arielg2501@hotmail.com

Importante

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

☐ 1. Fairing ☒ 2. Faro ☐ 3. Parabrasis ☐ 4. Direccional (D) (T) ☐ 5. Espejo lateral ☐ 6. Palanca freno ☐ 7. Puño ☐ 8. Asiento ☐ 9. Colín ☐ 10. Portaplaca	☐ 11. Basculante ☐ 12. Posapié (D) (T) ☐ 13. Pedal freno trasero ☐ 14. Tapa de motor ☐ 15. Tapa de clutch ☐ 16. Spoiler ☐ 17. Costado medio ☐ 18. Tapa costado ☐ 19. Llantá delantera ☐ 20. Rín delantero	Lado derecho 	Lado izquierdo 	☐ 21. Tablero ☒ 22. Espejo lateral ☐ 23. Palanca de clutch ☐ 24. Puño ☐ 25. Direccional (D) (T) ☐ 26. Salpicadera ☐ 27. Barra superior del ☐ 28. Tapa costado ☐ 29. Pedal de velocidad ☐ 30. Posapié (D) (T) ☐ 31. Escape ☐ 32. Calipers ☐ 33. Llantá trasera ☐ 34. Rín trasero ☐ 35. Loderá ☐ 36. Calavera ☐ 37. Bastidor ☒ 38. Tanque gasolina ☐ 39. Tapón gasolina ☒ 40. Manubrio
---	--	-------------------------	---------------------------	--

Daños mecánicos: **chequear daño mecánico (carburador)**

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70 - Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes

Lado izquierdo
Descripción de daños:

Lado derecho
Descripción de daños:

Datos depósito de deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 23-08-26 Lugar de expedición: Querétaro Firma del ajustador
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller Auto On line	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos) Villa Apaseo El Alto # 300
Número de pase	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega del vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.	
Indemnización de daños José Gómez Nombre y firma del interesado	Asignación de taller José Gómez Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:



Seguros

Inventario al vehículo dañado Motocicleta

Aviso de Privacidad

Sin llave

BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, recaba tus datos personales, patrimoniales, financieros y sensibles para verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los servicios y productos que solicitas o contratas con nosotros. Podrás consultar el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en www.bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B79037666	Póliza 8866210AMY	Inciso / certificado 001	Número de serie 35CK24EUTR1040389
Marca Italika	Submarca FT 150	Tipo / cilindraje 150CC	Modelo 2024
Lugar Querétaro	Fecha Día 23 Mes 08 Año 26	Placas 36TXF8	Kilometraje Sin dato
Atención a: ☐ Asegurado ☒ Afectado no. C1	Nombre del interesado Jennifer Gomez Borlón	Celular 4428902125	Correo electrónico arielg2501@hotmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero				General				Otros			
1.	Manubrio	☒	☐	43.	Ahorjas no.	☒	☐	Computadora	Batería		
2.	Parabrisas	☒	☐	44.	Asiento copiloto	☒	☐	¿Es visible? ☒ No ☐	¿Es visible? ☒ No ☐		
3.	Fairing	☒	☐	45.	Asiento piloto	☒	☐	Observaciones:	Marca TUMP		
4.	Faros no.	☒	☐	46.	Asistidor	☒	☐	Llaves			
5.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒	☐	47.	Cuadro de instrumentos	☒	☐	Se extravió en el siniestro			
6.	Toma de aire	☒	☐	48.	Emblema no.	☒	☐	Llave de encendido			
7.	Costado medio	☒	☐	49.	Intermitentes	☒	☐	¿Funciona? ☒ No ☐			
8.	Tapa costado	☒	☐	50.	Kit de herramienta	☒	☐	Código de encendido ☐			
9.	Salpicadera	☒	☐	51.	Reflejo no.	☒	☐	Cantidad:			
10.	Defensa	☒	☐	52.	Switch de encendido	☒	☐	Auto estéreo			
11.	Bocina de c/axon	☒	☐	53.	Tanque de gasolina	☒	☐	Estéreo ☒ No ☐			
12.	Spoiler	☒	☐	54.	Tapón de gasolina	☒	☐	¿Funciona? ☒ No ☐			
Trasero				Motor				Adicionales			
13.	Colin	☒	☐	55.	Barra de suspensión	☒	☐	Pantalla GPS ☒ No ☐			
14.	Parrilla	☒	☐	56.	Disco de freno (delantero) (trasero)	☒	☐	Tarjeta GPS SD ☒ No ☐			
15.	Calavera	☒	☐	57.	Sistema de freno caliper (delantero) (trasero)	☒	☐	Tarjeta ☒ No ☐			
16.	Foco de calavera	☒	☐	58.	Chicote acelerador	☒	☐	Llantas			
17.	Basculante	☒	☐	59.	Chicote de clutch	☒	☐	Ejemplo: Continental TKC70 120/90 R17 64T TL			
18.	Porta placa	☒	☐	60.	Chicote de freno	☒	☐	Vida (3/4, 1/2, 1/4)			
19.	Lodera	☒	☐	61.	Deposito de freno	☒	☐	Delantera: Li Wang 1/4			
Lado derecho				62.	Bobina	☒	☐	Trasera: Li Wang 1/4			
20.	Espejo lateral	☒	☐	63.	Bujías no.	☒	☐				
21.	Puño	☒	☐	64.	Cable de bujías	☒	☐				
22.	Palanca de freno	☒	☐	65.	Motor ventilador	☒	☐				
23.	Direccional (delantero) (trasero)	☒	☐	66.	Radiador	☒	☐				
24.	Tapa de motor	☒	☐	67.	Tapón de radiador	☒	☐				
25.	Tapa de clutch	☒	☐	68.	Sproket de tracción	☒	☐				
26.	Pedal de freno	☒	☐	69.	Cadena de tracción	☒	☐				
27.	Posapie (delantero) (trasero)	☒	☐	70.	Cubre cadena de tracción	☒	☐				
28.	Agarradera	☒	☐	71.	Carburador no.	☒	☐				
Lado izquierdo				72.	Marcha	☒	☐				
29.	Espejo lateral	☒	☐	73.	Motor	☒	☐				
30.	Puño	☒	☐	74.	Filtro de aire	☒	☐				
31.	Palanca de clutch	☒	☐	75.	Tapón de aceite	☒	☐				
32.	Mando de luces	☒	☐	76.	Tapón de drenado de aceite	☒	☐				
33.	Mando de direccionales	☒	☐	77.	Transmisión (SPD) (AUT)	☒	☐				
34.	Direccional (delantero) (trasero)	☒	☐	78.	Amortiguador (1) (2)	☒	☐				
35.	Tapa de motor	☒	☐	79.	Horquilla	☒	☐				
36.	Pedal de arranque	☒	☐	80.	Silenciador	☒	☐				
37.	Pedal de velocidades	☒	☐	81.	Cubierta de silenciador	☒	☐				
38.	Parador lateral	☒	☐	82.	Escape	☒	☐				
39.	Parador central	☒	☐								
40.	Posapie (delantero) (trasero)	☒	☐								
41.	Compartimiento	☒	☐								
42.	Agarradera	☒	☐								
Adaptaciones equipo especial				Objetos personales				Observaciones			
				No dejó ningún objeto de valor en mi moto							

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales de conformidad con el Aviso de Privacidad.

José Gómez
Nombre y firma del interesado

8. Tapa costado		50. Kit de herramienta		Llaves Llave de encendido ☒ extraviada en siniestro ¿Funciona? ☐ ☒ No Cantidad: ☐ ☒ No Marca:	Tipo de llaves Normal ☐ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
9. Salpicadera		51. Reflejanete no.		Auto estéreo Estéreo ☐ ☒ No ¿Funciona? ☐ ☒ No Marca:	Tarjeta de circulación ☐ ☒ No
10. Defensa		52. Switch de encendido			
11. Bocina de claxon		53. Tanque de gasolina			
12. Spoiler		54. Tapon de gasolina			

Trasero		Motor	
13. Collin		55. Barra de suspensión	
14. Parrilla		56. Disco de freno (delantero) (trasero)	
15. Calavera		57. Sistema de freno caliper (delantero) (trasero)	
16. Foco de calavera		58. Chicote acelerador	
17. Basculante		59. Chicote de clutch	
18. Porta placa		60. Chicote de freno	
19. Lodera		61. Depósito de freno	
		62. Bobina	
		63. Bujías no.	
		64. Cable de bujías	
		65. Motor ventilador	
		66. Radiador	
		67. Tapón de radiador	
		68. Sproket de tracción	
		69. Cadena de tracción	
		70. Cubre cadena de tracción	
		71. Carburador no.	
		72. Marcha	
		73. Motor	
		74. Filtro de aire	
		75. Tapón de aceite	
		76. Tapón de drenado de aceite	
		77. Transmisión (5D) (AUT)	
		78. Amortiguador (1) (2)	
		79. Horquilla	
		80. Silenciador	
		81. Cubierta de silenciador	
		82. Escape	

Lado derecho	
20. Espejo lateral	
21. Puño	
22. Palanca de freno	
23. Direccional (delantero) (trasera)	
24. Tapa de motor	
25. Tapa de clutch	
26. Pedal de freno	
27. Posapie (delantero) (trasero)	
28. Agarradera	

Lado izquierdo	
29. Espejo lateral	
30. Puño	
31. Palanca de clutch	
32. Mando de luces	
33. Mando de direccionales	
34. Direccional (delantero) (trasera)	
35. Tapa de motor	
36. Pedal de arranque	
37. Pedal de velocidades	
38. Parador lateral	
39. Parador central	
40. Posapie (delantero) (trasero)	
41. Compartimiento	
42. Agarradera	

Adaptaciones equipo especial	Objetos personales No de ningún objeto de valor en mi moto	Observaciones
-------------------------------------	--	----------------------

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales de conformidad con el Aviso de Privacidad.

José Gómez
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos** en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente** cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

José Gómez
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Alexis Betanquez Flores
Nombre y firma del ajustador que recibe

suarez
Razón social de la grúa

Alejandro C.O.
Nombre y firma del operador de grúa que recibe

BBVA.



F. 12386

MARCA: Italika TIPO: 7+150
VIN: 38CK2AGN7R1040388 PLACA: 3/P

SINIESTRO: B79037666
OPERADOR: Alejandro Esteban Ortiz
FECHA: 07-09-2026
COLOR: Negro AÑO: 2024

DESCRIPCION	SI	NO	DANO
COMPUTADORA MOTOR		X	X
TANQUE DE GASOLINA			X
TAPA DE GASOLINA			X
SUSPENSION DELANTERA			X
SILLON			X
FARO			X
DIRECCIONALES DELANTERAS			X
BOMBA FRENO DELANTERO	X		
TAPA ACEITE MOTOR			X
MANUBRIO			X
BATERIA			X
COMANDO DE LUCES			X
CLAXON			X
CLUTCH			X
PALANCA FRENO DELANTERO			X
GUARDA FANGO DELANTERO			X
DIRECCIONALES TRASERA			X
SWICHE ENCENDIDO	X		
TRIPIE		X	
LLANTAS			X
RINES			X
STOP			X
FORRO COJIN		X	

DESCRIPCION	SI	NO	DANO
TACOMETRO			X
VELOCIMETRO			X
MOFLE			X
PEDAL FRENO TRASERO			X
CADENA	X		
CRANK			X
TAPAS LATERALES		X	
TANQUE DE ACEITE			X
POSAPIES TRASEROS			X
PARRILLA			X
GUARDAFANGO TRASERO			X
PLACA		X	
PORTA PLACA		X	
FRENO DE DISCO TRASERO		X	
CAJA FILTRO		X	
LLAVES		X	
LLAVERO		X	
PALANCA DE CAMBIOS			X
GUARDA CADENA			X
AMORTIGUADOR			X



OBSERVACIONES:

Unidad no cuenta con llave.
ingresa con una llave la cual no pertenece a la Moto
ya que se aprecia que es de un vehículo y no de moto.

ELABORA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA NOMBRE Y FIRMA	RECIBE NOMBRE Y FIRMA
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------